TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gerencia de Área de Tecnología Informática

INFORME N° 3.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:

Servicio de Telecomunicaciones (SBE).

Proveedor: **CELLULAR S.A.**

Nº DE ID: ***421484.***

Periodo: **Desde 22-07-2023 hasta el 22-08-2023 (3/24).**

Nº DE CONTRATO: ***Contrato BNF-P 378/2023.***

Fecha: ***21-08-2023.***

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En ejecución de la Resolución de Adjudicación N° 3 Acta 32 de fecha 18 de mayo de 2023, manifestamos que el "Servicio de Telecomunicaciones (SBE)" brindado en el periodo mencionado se ajusta a las especificaciones técnicas que rigen el llamado y el contrato, con el fin de proveer el servicio mencionado de forma continua, por ello mencionamos que la ejecución del contrato se ha realizado sin ningún inconveniente.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado. Al pie del presente informe suscribe como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Nombre del Servicio		Periodo: Julio-Agosto	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
Número Ítem	BNF: CAC-Sucursales	Descripción de los servicios y/o bien entregados	Estado
1	Santa Rita	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
2	Choré	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
3	Caaguazú	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
4	Capitán Bado	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
5	Horqueta	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
6	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
7	Itauguá	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
8	Loma Plata	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
9	Mercado Abasto	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
10	Pilar	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
11	Juan Manuel Frutos	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
12	Choré	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
13	Cnel. Bogado	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
14	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
15	Corpus Christi	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

16	Yegros	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
17	Ybycuí	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
18	San Juan Nepomuceno	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
19	Repatriación	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
20	Caaguazú	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
21	Mercado Abasto	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
22	Mariano Roque Alonso	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
23	Sajonia	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
24	Loma Plata	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
25	San Pedro del Paraná	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
26	Santa Rita	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
27	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
28	Yhu	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
29	Yuty	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
30	Pilar	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
31	Caaguazú	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
32	Choré	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
33	Horqueta	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
34	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
35	Coronel Bogado	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
36	Capitán Bado	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
37	J. E. Estigarribia	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

38	Nueva Esperanza	Se habilito el puerto 10 en SW a a pedido de Adán Ortiz	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
39	Juan León Mallorquín	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
40	La Rural Expo	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
41	Mercado Abasto	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
42	Piribebuy	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
43	Iturbe	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
44	Loma Plata	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
45	Itauguá	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
46	Yuty	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
47	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
48	San Alberto	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
49	Santa Fe del Paraná	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
50	Yhu	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
51	Iturbe	Puerto de acceso caído en zona de TIGO	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
52	Choré	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
53	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
54	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
55	J. E. Estigarribia	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
56	Pedro Juan Caballero	se habilito el puerto 17 en el SW a pedido del Sr. Kevin Valdez	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
57	Coronel Bogado	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
58	Hernandarias	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
59	Iruña	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

60	Capitán Bado	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
61	Capitán Meza	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
62	Corpus Christi	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
63	Eusebio Ayala	Se realizaron trabajos de migración de equipos de comunicación, por ese motivo quedó temporalmente desconectado	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
64	Iruña	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
65	Capitán Meza	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
66	La Rural Expo	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
67	Iturbe	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
68	Itauguá	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
69	Mercado Abasto	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
70	Caaguazú	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
71	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
72	Yuty	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
73	Choré	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
74	Santa Rita	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
75	Piribebuy	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
76	Horqueta	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
77	Juan León Mallorquín	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
78	Hohenau	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
79	Capitán Bado	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
80	Caazapá	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
81	Yhu	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

82	Pilar	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
83	Mercado Abasto	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
84	Carapeguá	Inconvenientes eléctricos afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
85	Choré	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
86	Sajonia	Configuración en router: vlan de acceso a la red de ATMs	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
87	Itá	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
88	Ayolas	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
89	Caaguazú	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
90	Santa Rita	Inconvenientes eléctricos afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
91	Yhu	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
92	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
93	Santa Fe del Paraná	Caído nodo de TIGO en la zona	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
94	Corpus Christi	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
95	Caaguazú	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
96	San Lorenzo	Inconvenientes eléctricos afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
97	Yby Yau	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
98	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
99	Ñemby	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
100	Gral. Resquín	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
101	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
102	ANDE	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
103	Capitán Meza	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

104	Coronel Oviedo	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
105	Minga Guazú	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
			La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
Firmas y Sellos Empresariales de los Responsables			