essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 07 días del mes de febrero del año Dos mil Veintitrés, se procede a la recepción del Servicio Solicitado por la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **Orden de Servicio N° 13/2023,** reparación de:

Equipo: Bomba N°2.

Ubicación: TAC MICROFLOC.

Dichos trabajos fueron realizados por la empresa **INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.**, en el marco de la **LPN "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN"** CONTRATO N° 90/2022 ID: 406.003

Lic. Sandra E. Pagliero de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap S.A.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
001-001 Nº 001107

Nombre o Razón Social : Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 07-02-23
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Licitación Pública Nacional Nº ID 406003. Contrato Nº 90/2022
	Lote 1: Bomba Nº 2 TAC Microflloc.
	Reparación de Bomba Vertical de 150 HP, 1206 m3/H, 1480 RPM.
1	Verificación de caja de rodamiento.
1	Verificación de alineación de eje de impulsor.
1	Verificación de alineación de ejes de columna.
1	Verificación de alineación de eje de regulación
1	Verificación de paralelismo y corrección de bridas de la columna de 300 mm de diámetro y 2,50 m de largo, según necesidad.
1	Confección de impulsor según muestra (Ya se incluye anillo desgastable en la fabricación)
1	Colocación de impulsor.
1	Confección de anillos fijos, en bronce SAE 64, según muestra.
1	Colocación de anillos fijos.
1	Colocación de anillos desgastables.
2	Confección de bujes de la carcaza, en bronce SAE 64, según muestra.
2	Colocación de bujes de carcaza.
1	Confección de tuerca de 2" en bronce SAE 64, según muestra.
1	Colocación de tuerca 2".
5	Confección de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra.
5	Colocación de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores.
1	Confección de bujes asiento de empaquetadura en acero inox A-304 según muestra.
1	Colocación de bujes asiento de empaquetadura.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(para crédito fiscal)

essap s.a.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 001108

Nombre o Razón Social: Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 07-02-23
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	X	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Reparación de Bomba Vertical de 150 HP, 1206 m3/H, 1480 rpm.
1	Confección de eje para impulsor según muestra (incluye los mecanizados de chaveteros y roscas que sean requeridos)
1	Colocación de eje para impulsor.
4	Confección de ejes de transmisión en acero trefilado según muestra.
4	Colocación de ejes de transmisión.
1	Confección de ejes de regulación en acero trefilado según muestra.
1	Colocación de ejes de regulación.
1	Confección de fuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045.
1	Colocación de fuerca regulador de bomba.
1	Confección de manchón de acople de eje, según muestra en acero SAE 1045.
1	Colocación de manchón de acople.
1	Confección de prensa empaquetadura, según indicación.
1	Colocación de prensa empaquetaduras.
1	Confección de chavetas, según muestra en acero SAE 1045.
1	Colocación de chavetas.
4	Confección y maquinado de centralizadores en Hº Fº nodular, según muestra (incluye buje vulcanizado y ranurado).
5	Vulcanizado y ranurado de bujes de centralizadores, según muestra.
1	Encamisado de cajas de rodamientos según necesidad, en acero en SAE 1045.
1	Reparación general de impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones
1	Rectificación de anillos fijos, en bronce SAE 64, según indicación.
1	Rectificación de anillos desgastables, en bronce SAE 64 según indicación.
1	Reparación de la carcaza en Hº Fº nodular, según indicación.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235 1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
001-001 Nº 001109

Nombre o Razón Social: Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 07-02-23
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Reparación de Bomba Vertical de 150 HP, 1206 m3/H, 1480 RPM.
1	Reparación del rompe vértice en Hº Fº nodular, según indicación.
1	Reparación de manchón de acople de ejes, según indicaciones
1	Reparación de manchón de acople Motor- Bomba según indicación.
1	Reparación de chaveteras, en eje, según indicación.
1	Reparación de la caja de empaquetadura, según indicación.
1	Reparación de prensa empaquetadura, en acero, según necesidad.
1	Corrección de alineación de eje de impulsor.
1	Corrección de alineación de eje de columna.
1	Corrección de alineación de eje de regulación.
20	Provisión de buloneria con tuerca de acero para bomba según muestra.
1	Colocación de buloneria.
12	Provisión de prisionero de acero para bomba según muestra.
12	Colocación de prisionero de acero.
40	Provisión de buloneria con tuerca de acero para columna de 7/8" x 6".
40	Colocación de buloneria.
1	Provisión de prisionero en bronce con tuerca en inox para ajuste de Prensa empaquetadura.
1	Colocación de prisionero en bronce.
1	Balanceo dinámico del conjunto eje- impulsor.
1	Arenado, Armado, regulado y pintura de la bomba.
1	Arenado y pintura de la base del motor (pintura sintética con fondo antioxido).
1	Rasqueteado y pintura de tubería de impulsión de la bomba (pintura sintética con fondo antioxido)

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
Oessap S.A.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 001110

Nombre o Razón Social: Essap S.A
R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado:
Fecha de término del traslado: 07-02-23
Marca del vehículo de transporte:
Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista:
R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor:
C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos)
Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Reparación de Bomba Vertical de 150 HP, 1206 m3/H, 1480 RPM
1	Confección y maquinado en chapa doblada con bridas y nervios de refuerzo en cono corto para tubería de impulsión según muestra.
2	Provisión de rodamiento, según muestra.
1	Colocación de rodamiento.
2	Confección y maquinado en chapa doblada con bridas y nervios de refuerzo en cono largo para tubería de impulsión según muestra.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnóloga de Produccion
Gerente de Operaciones
essap s.a.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022
ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)