GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Gerencia de Área de Tecnología Informática

INFORME N° 14.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:

Servicio de Telecomunicaciones (SBE).

Proveedor: **CELLULAR S.A.**

Nº DE ID: ***421484.***

Periodo: **Desde 22-06-2024 hasta el 22-07-2024 (14/24).**

Nº DE CONTRATO: ***Contrato BNF-P 378/2023.***

Fecha: ***22-07-2024.***

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En ejecución de la Resolución de Adjudicación N° 3 Acta 32 de fecha 18 de mayo de 2023, manifestamos que el "Servicio de Telecomunicaciones (SBE)" brindado en el periodo mencionado se ajusta a las especificaciones técnicas que rigen el llamado y el contrato, con el fin de proveer el servicio mencionado de forma continua, por ello mencionamos que la ejecución del contrato se ha realizado sin ningún inconveniente.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado. Al pie del presente informe suscribe como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

HUGO M. CENTURION F.
Gerencia Departamental de Tecnología Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

ellular

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Nombre del Servicio		Periodo: Junio - Julio	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
Número Ítem	BNF: CAC-Sucursales	Descripción de los servicios y/o bien entregados	Estado
1	ANDE	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
2	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
3	Gral. Resquín	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
4	Yby Yau	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
5	Horqueta	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
6	Barrio San Francisco	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
7	Sajonia	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
8	Carapeguá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
9	ANDE	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
10	Sajonia	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
11	Gral. Resquín	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
12	Yby Yau	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
13	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
14	Horqueta	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
15	Carapeguá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

ADAN E. ORTIZ T.
Sección Servicios y Servicios
Gerencia Departamental de Tecnología Informática
y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

Juan Avalos Palacio
Encargado de Despacho
GDIS

16	Gral. Resquín	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
17	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
Firmas y Sellos Empresariales de los Responsables			

Ing. [illegible] Aüad
Director General
Cellular SA

ADAN E. ORTIZ T.
Gerente de Contratos y Servicios
Gerencia Departamental de Tecnología Informática
y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

Juan Avalos Palacio
Encargado de Despacho
GDIS