Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 15 de noviembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 116/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOTA PRADO con Chapa AAEV936, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
5.3	MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR	
5.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
5.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
5.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
5.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
5.1.9	REPARACION DE BOCINA	1
5.1.10	CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1
5.1.11	CAMBIO DE BUJIAS	1
5.1.12	SCANEO COMPUTARIZADO	1
5.1.13	CAMBIO DE BENIDX DE ARRANQUE	1
5.1.15	CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1
5.1.16	BOBINADO DE CAMPO	1
5.1.30	CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO	1
5.1.31	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1
5.2.5	REPARACION DE CONDENSADOR	1
5.2.6	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1
5.2.7	REPARACION DE EVAPORADOR	1
5.2.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR	1
5.2.9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1
5.2.10	PRESOSTATO	1
5.4	REPARACION DE MOTOR	
5.4.46	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1
5.5	REPARACION DE CAJA	
5.5.5	ENGRANAJE DE CAJA	1
5.5.6	RULEMAN DE CAJA	1
5.5.7	REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1
5.6	REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO	
5.6.14	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1
5.6.15	CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1
5.6.16	REPARACION DE CREMALLERA	1

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones