Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 10 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 77/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la FORD RANGER con Chapa BSK744, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
6.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
6.1.13	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	1
6.1.15	CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1
6.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
6.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
6.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
6.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
6.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
6.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
6.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
6.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	3
6.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
6.6.18	CAMBIO DE CREMALLERA (Ford Ranger 2015)	1
6.6.19	CAMBIO DE BUJE TENSOR	2
6.6.39	CAMBIO DE GRILLETE	2
6.6.20	CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	2
6.6.21	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
6.6.22	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2
6.6.23	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	2
6.6.24	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	2
6.6.25	CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	2
6.6.26	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	4
6.6.27	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	4
6.6.33	CAMBIO DE BIELETAS	2
6.6.35	CAMBIO DE TAQUEADORES	2
6.6.43	CAMBIO DE BUJE ELASTICO	2
6.6.14	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1
6.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
6.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1
6.7.15	RECTIFICACION DE DISCO	2

ING. ALEJANDRO BELLON