ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 09 de Diciembre de 2021

Vehículo Marca: HILUX Tipo: Camioneta Modelo: 2014

Chapa N° BOJ 481__ N° de orden _____ Dependencia: DIVISION TESORERIA

| R/M N° | INGRESO AL TALLER | | SALIDA DEL TALLER | | KILÓMETROS | | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Entrada | Salida | Entrada |
| 336 | | | | | | | 0—1/4—1/2—3/4—LL |
| | | | | | | | Salida |
| | | | | | | | 0—1/4—1/2—3/4—LL |

1. REPARACION

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT | PRECIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| [illegible] | | | | 1.00 | 120.000 | 120.000 |
| [illegible] | | | | 3.00 | 120.000 | 360.000 |
| [illegible] | | | | 3.00 | 120.000 | 360.000 |
| [illegible] | | | | 2.00 | 120.000 | 240.000 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 75.000 | 75.000 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 90.000 | 90.000 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 35.000 | 35.000 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 592.250 | 592.250 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 3.667.850 | 3.667.850 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 1.483.750 | 1.483.750 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 1.292.050 | 1.292.050 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 916.500 | 916.500 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 392.050 | 392.050 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 194.700 | 194.700 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 171.050 | 171.050 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 77.200 | 77.200 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 62.400 | 62.400 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 689.700 | 689.700 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 466.900 | 466.900 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 332.550 | 332.550 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 18.400 | 18.400 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 602.650 | 602.650 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 653.550 | 653.550 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 3.316.950 | 3.316.950 |
| [illegible] | | | | 1.00 | 2.357.950 | 2.357.950 |
| [illegible] | | | | 6.90 | 37.660 | 259.785 |
| | | | | | TOTAL | 18.828.235 |

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N°387556 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

| FUNC. RESP. SERV. MEC. | FUNC. RESP. TALLER | JEFE DE TALLERES | FUNC. RESP. DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|
| JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres | Oscar R. Benítez Ocampo Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento | FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento | |

C.P. ANTONIO MADANA MEDINA
Jefe de División
Jefe
Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

336

# TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

## PRESUPUESTO

Fecha: 09/12/2021
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJER32G304053192
Chapa: BOJ481
Color: BLANCO
Kilometraje: 520586
Orden Nro.: T1-I-387556
Asesor.: Alexis Gonzalez
Presupuesto Nro.: 387556
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

| | | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Precio Bruto | Descuento | Importe Iva | Neto | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.32 | Mano de Obra | 1,00 | 109.091 | 109.091 | 0 | 10.909 | 120.000 | 0 |
| 4 | 1.8 | Mano de Obra | 3,00 | 109.091 | 327.273 | 0 | 32.727 | 360.000 | 0 |
| 5 | 1.60 | Mano de Obra | 3,00 | 109.091 | 327.273 | 0 | 32.727 | 360.000 | 0 |
| 9 | 1.39 | Mano de Obra | 2,00 | 109.091 | 218.182 | 0 | 21.818 | 240.000 | 0 |
| 12 | 1.22 | Alineación | 1,00 | 68.182 | 68.182 | 0 | 6.818 | 75.000 | 0 |
| " | 1.98 | Balanceo | 1,00 | 81.818 | 81.818 | 0 | 8.182 | 90.000 | 0 |
| " | 1.30 | Servicio de engrase suspensión | 1,00 | 31.818 | 31.818 | 0 | 3.182 | 35.000 | 0 |
| 15 | 1.9 | Sensor trampa de agua | 1,00 | 538.409 | 538.409 | 0 | 53.841 | 592.250 | 0 |
| " A99 | 1.43 | Volante motor | 1,00 | 3.334.409 | 3.334.409 | 0 | 333.441 | 3.667.850 | 0 |
| 14 A99 | 1.4 | Plato de presión | 1,00 | 1.348.864 | 1.348.864 | 0 | 134.886 | 1.483.750 | 0 |
| " A99 | 1.7 | Disco de embrague | 1,00 | 1.174.591 | 1.174.591 | 0 | 117.459 | 1.292.050 | 0 |
| " A99 | 1.5 | Collinete de empuje | 1,00 | 833.182 | 833.182 | 0 | 83.318 | 916.500 | 0 |
| 15 A99 | 1.17 | Tensor de correa grande | 1,00 | 356.409 | 356.409 | 0 | 35.641 | 392.050 | 0 |
| " A99 | 1.39 | Filtro de aire | 1,00 | 177.000 | 177.000 | 0 | 17.700 | 194.700 | 0 |
| " A99 | 1.40 | Filtro de combustible | 1,00 | 155.500 | 155.500 | 0 | 15.550 | 171.050 | 0 |
| " A99 | 1.42 | Filtro de aceite | 1,00 | 70.182 | 70.182 | 0 | 7.018 | 77.200 | 0 |
| " A99 | 1.93 | Reten 32-45-6 | 1,00 | 56.727 | 56.727 | 0 | 5.673 | 62.400 | 0 |
| " A99 | 1.13 | Tensor de correa chico | 1,00 | 627.000 | 627.000 | 0 | 62.700 | 689.700 | 0 |
| " A99 | 1.19 | Correa dentada | 1,00 | 424.455 | 424.455 | 0 | 42.445 | 466.900 | 0 |
| " A99 | 1.24 | Reten 95-115-9 | 1,00 | 302.318 | 302.318 | 0 | 30.232 | 332.550 | 0 |
| 19 A99 | 1.37 | Foco tubular 12V 10W | 1,00 | 16.727 | 16.727 | 0 | 1.673 | 18.400 | 0 |
| 14 A99 | 1.1 | crucetas cardan | 1,00 | 547.864 | 547.864 | 0 | 54.786 | 602.650 | 0 |
| " A99 | 1.3 | Horquilla embrague | 1,00 | 594.136 | 594.136 | 0 | 59.414 | 653.550 | 0 |
| 11 A99 | 1.2 | Parrilla de suspensión inferior RH | 1,00 | 3.015.409 | 3.015.409 | 0 | 301.541 | 3.316.950 | 0 |
| 12 A99 | 1.4 | Parrilla de suspensión superior RH | 1,00 | 2.143.591 | 2.143.591 | 0 | 214.359 | 2.357.950 | 0 |
| 15 LUB01 | 1.59 | Aceite motor por litros ( 6, 90 litros) | 6,90 | 34.227 | 236.166 | 0 | 23.619 | 259.785 | 0 |

Total General: 0 1.711.658

Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO 0 **18.828.235**

| Aprobación Parcial | Presupuesto Aprobado | Presupuesto no Aprobado |
|---|---|---|
| Firma del Asesor: | Firma del Asesor: | Firma del Asesor: |
| Fecha:..... | Fecha:..... | Fecha:..... |
| Hora:..... | Hora:..... | Hora:..... |

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

resumendecotizacion.rpt Elaborado Por : jcardoza

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

09 DIC 2021