TETÃPY JEHECHAUKA
Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: jueves, 27 de enero de 2022

DUPLICADO	
Páginas	1 DE 1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X] **Nº 36/2022**

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473	**PROVEEDOR:**	**GILCOPAR S.R.L.**
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	**R.U.C:**	80009240-6
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	**DOMICILIO:**	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	**TELEF/CORREO**	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	EAJ119		
MODELO:	H1		
MARCA:	HYUNDAI		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) dias hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 0013693							
71	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MINIBUS HYUNDAI H1 - 2 (DOS)-AÑO 2013**						
71.1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	LITROS	EVENTO	8	HYUNDAI H1	49.500	396.000
71.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	3	HYUNDAI H1	49.500	148.500
71.3	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	113.963	113.963
71.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	135.103	135.103
71.5	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	176.580	176.580
71.14	MANO DE OBRA P/ HORA	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI H1	107.250	214.500
75	**REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - MINIBUS HYUNDAI H1 - 2 (DOS) - AÑO 2013**						
75.3	BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	717.598	717.598
83	**REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE - MINIBUS HYUNDAI H1 - 2 (DOS) - AÑO 2013**						
83.8	REPARACION DE PICO INYECTOR	UNIDAD	EVENTO	4	HYUNDAI H1	1.350.000	5.400.000
83.9	MANO DE OBRA	HORA	EVENTO	6	HYUNDAI H1	107.250	643.500
Son guaraníes:	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO**						**7.945.744**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Miguel A. Benitez, Jefe Dpto de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Victoria Acosta Ybarra Directora General DGAF - SENATUR	MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.	27-01-22
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**