isterio Pública
lica del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 8 MISIONES

Nº 873

s) TALLER ACEVEDO

Ruta6ta. y Padre Riera

614982-0

Fecha: 24/05/23

RENCIA DE BIENES
°: T-110, Código Patrimonial Nº 13-03-01-135-0091, Chasis Nº 8AJFR22GX04575008, Chapa Nº EAJ 010

ANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7,00		Cambiar aceite motor p/litro	59.400			415.800
1,00		Cambiar filtro de combustible	198.000			198.000
1,00		Cambiar filtro de aceite	161.700			161.700
1,00		Cambiar pre filtro de combustible	155.100			155.100
1,00		Cambiar filtro de aire	293.700			293.700
2,00		Mano de obra por hora	115.500			231.000
1,00		CAMBIAR FILTRO DE POLEN A. A.	339.900			339.900
1,00		Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	145.200			145.200
2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	211.200			422.400
2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	600.600			1.201.200
2,00		Cambiar brazo precat c/u	716.100			1.432.200
2,00		Cambiar brazo bieleta c/u	379.500			759.000
2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	686.400			1.372.800
2,00		Cambiar rótula inferior	633.600			1.267.200
2,00		Cambiar rótula superior	564.300			1.128.600
5,00		Mano de obra por hora	115.500			577.500
6,00		Cambiar buje amortiguador c/u	75.900			455.400
1,00		CAMBIAR INDUCIDO DE ARRANQUE	610.500			610.500
1,00		CAMBIAR CAMPO DE ARRANQUE	676.500			676.500
1,00		CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	597.300			597.300
1,00		Alineación y balanceo de ruedas	353.100			353.100
3,00		Mano de obra por hora	115.500			346.500

RETENCIONES

Sub Total		11.946.000
I.V.A.	30.0%	358.380
Renta	3.0%	358.380
SICP	0.4%	46.350
M.J	0.05%	5.794
M.D.P.	0.05%	5.794
		774.698

13.140.600

1.194.600

%

ARANIES TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS

OR

Lic. Carlos A. Zarza S.
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanz
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Serafin Romero

Lic. Serafin Romero
Administrador Regional
Dpto. VIII - Misiones
Ministerio Público

Escaneado con CamScanner