ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 22 de abril de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
887

Chapa Nº _BKR 764_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	45.000	360.000
FILTRO DE ACEITE				1	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1	100.000	100.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
MANO DE OBRA				2	110.000	220.000
					TOTAL	902.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Am Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Oveia Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0174153

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 22/04/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419603
CHAPA:	BKR 764	**COLOR:**	GRIS		
KM:	193,910	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	8	45,000	360,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
17 – 1.34	Mano de Obra	2	110,000	220,000
	TOTAL GS.			**902,000**

TOTAL GENERAL **902,000**

Vº Bº CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF