ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 28 de octubre de 2024

Vehiculo Marca: **HYUNDAI TUCSON** **Tipo:** CAMIONETA **Modelo:** 2012

R/M Nº
1116

Chapa Nº _BKR 998_ Nº de orden: ___252___ **Dependencia:** _**GCIA. DPTL. DE SEG. Y REV. VIA DIRECTA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1	100.000	100.000
FOCO DE UN FILAMENTO				3	12.000	36.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				3	110.000	330.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO				2	45.000	90.000
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					TOTAL	1.123.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ Encargado División Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE
VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175379

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU433842	*CHAPA:*	BKR 998	*KM:*	231,821
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12_/ 2023	*FECHA:*	28/10/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
16 – 1.3	Focos de un filamento.	3	12,000	36,000
17 – 1.33	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
17 – 1.34	Mano de Obra	3	110,000	330,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
20 – 1.5	Cambio de aceite diferencial trasero.	2	45,000	90,000
	TOTAL GS.			1,123,000

TOTAL GENERAL	1,123,000

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN
División Servicios Generales – Sección Talleres

DE : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACION VIA DIRECTA

REF. : *Solicitud de servicio de mantenimiento de vehículo.*

FECHA : **28 de octubre de 2024**

Nos dirigimos a esa dependencia, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento de la camioneta marca Hyundai Tucson chapa BKR 998 asignada a esta Gerencia.

Atentamente,

CAROLINA RAQUEL RAMÍREZ SEGOVIA
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Seguimiento y Recuperación Via Directa

Abog. José A. Rejala Duarte
Jefe de División Seguimiento
Gerencia Departamental de Seguimiento y Recuperación Via Directa