ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 16 de junio de 2022

**Vehiculo Marca:** HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 998 Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

| R/M Nº | INGRESO AL TALLER | | SALIDA DEL TALLER | | KILÓMETROS | | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Entrada | Salida | Entrada |
| 155 | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |
| | | | | | | | Salida |
| | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |

**1. REPARACION**

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIOS Unitario | PRECIOS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| CAMBIO ACEITE DE MOTOR (6 LITROS) | | | | 1,00 | 288.000 | 288.000 |
| FILTRO DE ACEITE | | | | 1,00 | 130.000 | 130.000 |
| FILTRO DE AIRE | | | | 1,00 | 82.000 | 82.000 |
| JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO | | | | 1,00 | 810.000 | 810.000 |
| JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO | | | | 1,00 | 540.000 | 540.000 |
| DISCOS DE FRENO DELANTERO | | | | 2,00 | 950.000 | 1.900.000 |
| DISCOS DE FRENO TRASERO | | | | 2,00 | 850.000 | 1.700.000 |
| BUJES DE PARRILLA SUPERIOR | | | | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 |
| FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 1,00 | 162.000 | 162.000 |
| TUERCA | | | | 1,00 | 19.000 | 19.000 |
| MANO DE OBRA | | | | 15,00 | 130.000 | 1.950.000 |
| ESPIRAL DELANTERO | | | | 1,00 | 550.000 | 550.000 |
| | | | | | TOTAL | 9.331.000 |

**OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172182 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.**

**Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio**

**Atentamente,**

| FUNC. RESP. SERV. MEC. | FUNC. RESP. TALLER | JEFE DE TALLERES | FUNC. RESP. DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|
| Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.- | Los precios mencionados se ajustan al mercado. Oscar R. Lepuizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento | Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF | |

Emilio A. Maldonado C.
Jefe de División
Servicios Generales

**Automotor S.A.**

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172182

**Nombre o Razón Social:** BANCO NACIONAL DE FOMENTO

**R.U.C.:** 80000856-1

**FECHA:** 16/06/2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VEHICULO:** | TUCSON | **MARCA:** | HYUNDAI | **CHASSIS:** | KMHJT81BACU433842 |
| **CHAPA:** | BKR 998 | **COLOR:** | GRIS | | |
| **KM:** | 165,226 | **Contrato Nº** | 762 / 2020 | | |

| Item. | Discriminación Repuestos | Cant. | Precio Unit. | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 17 – 1.21 | Cambio aceite motor (6 litros) | 1 | 288,000 | 288,000 |
| 17 – 1.22 | Filtro de aceite | 1 | 130,000 | 130,000 |
| 17 – 1.23 | Filtro de aire | 1 | 82,000 | 82,000 |
| 12 – 1.1 | Juego de pastillas delantero | 1 | 810,000 | 810,000 |
| 12 – 1.4 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 540,000 | 540,000 |
| 12 – 1.2 | Discos de freno delantero | 2 | 950,000 | 1,900,000 |
| 12 – 1.5 | Discos de freno trasero | 2 | 850,000 | 1,700,000 |
| 13 – 1.4 | Bujes de parrilla superior | 2 | 600,000 | 1,200,000 |
| 19 – 1.11 | Filtro recibidor de aire acondicionado | 1 | 162,000 | 162,000 |
| 13 – 1.18 | Tuerca | 1 | 19,000 | 19,000 |
| 12 – 1.28 | Mano de Obra | 15 | 130,000 | 1,950,000 |
| 13 – 1.11 | Espiral delantero | 1 | 550,000 | 550,000 |
| | TOTAL GS. | | | **9,331,000** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | **9,331,000** |

16 JUN 2022

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF