ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 23 de octubre de 2024

Vehiculo Marca: **HYUNDAI TUCSON** **Tipo:** CAMIONETA **Modelo:** 2012

R/M Nº
1114

Chapa Nº _EAH 333_ Nº de orden: ___251___ **Dependencia:** __**DIVISION DE TESORERIA**__

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1	100.000	100.000
FOCO DE UN FILAMENTO				1	12.000	12.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				9	110.000	990.000
ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
DIFERENCIAL TRASERO				3	45.000	135.000
					0	0
PRESUPUESTO ADICIONAL					0	0
					0	0
BUJIA INCANDECENTE				4	60.000	240.000
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					TOTAL	2.044.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ Encargado División Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175376

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU412963	*CHAPA:*	EAH 333	*KM:*	198,896
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12_ / 2023	*FECHA:*	23/10/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
16 – 1.3	Focos de un filamento.	1	12,000	12,000
17 – 1.33	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
17 – 1.34	Mano de Obra	9	110,000	990,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
20 – 1.5	Cambio de aceite diferencial trasero.	3	45,000	135,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Bujia Incandescente	4	60,000	240,000
	TOTAL GS.			**2,044,000**

TOTAL GENERAL	**2,044,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

……

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	23 / 10 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° EAH 333,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELAZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. EMILIO EDUARDO FRACHI R.
Enc. División Tesorería
Gerencia Departamental de Tesorería