ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 29 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

R/M Nº
1100

Chapa Nº _HDZ 630_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUCURSAL CORONEL OVIEDO

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				3	120.000	360.000
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
JUEGO DE ZAPATA DE FRENO				1	849.300	849.300
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
FILTRO DE AIRE				1	221.500	221.500
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	260.800	260.800
ACEITE MOTOR 15W 50 POR LITROS				8	55.000	440.000
					TOTAL	2.466.400

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

1100

PRESUPUESTO

Fecha: 29/08/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD804211885
Chapa: HDZ630 → Hilux 2017 – Sucursal Coronel Oviedo
Color: BLANCO
Kilometraje: 72422
Orden Nro.: T12-I-10291
Asesor.: Ariel Gaona
Presupuesto Nro.: 1029121
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	25.1.19 Mano de Obra	3,00	109.091	327.273	0	32.727	360.000	0
	24.1.38 Mano de Obra	2,00	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
A99	25.1.4 Juego de zapata de freno	1,00	772.091	772.091	0	77.209	849.300	0
A99	24.1.33 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	24.1.31 Filtro de aire	1,00	201.364	201.364	0	20.136	221.500	0
A99	24.1.32 Filtro de combustible	1,00	237.091	237.091	0	23.709	260.800	0
LUB01	24.1.37 Aceite motor 15W50 por litros	8,00	50.000	400.000	0	40.000	440.000	0
	Total General:				0	224.218		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		2.466.400	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....

.....

.....

.....

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

COPIA: RECEPCION — QUALITY SERVICE

Dpto. de Servicio
TOYOTOSHI S.A.

ORDEN DE REPARACIÓN CITAS

SGRC - F - 001

Espera Cliente: SI [ ] NO [X]

Nro. I / 10291
TALLER SUC. VILLARRICA

Asesor de Servicio	Tecnico Asignado		
Ariel Gaona	MARTINEZ GONZALEZ, DORIAN		
Fecha de Recepción	**Fecha Prometida**	**No. de Cubo**	**No. Precinto**
29/08/2024 09:16:00	30/08/2024 18:00:00	0	NA

Fecha de confirm. de cita	Pedido de repuestos para citas	Disp. de Rptos. p/citas conf. por	Fecha y Hora preferida de:
27/08/2024 08:00:43	CONFIRMADO	MARTINEZ BRITEZ, GUSTAVO DAV	Recepción 29/08/2024 09:00:00 Entrega 29/08/2024 10:42:00

Fecha y Hora preferida para Post Servicio Desde 29/08/2024 09:16 Hasta 29/08/2024 09:16

NOMBRE	TIPO	CODIGO	AÑO
80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	TOYOTA	UN135L-DGFXHF	2018
DIRECCION	**CHASIS No.**	**MOTOR No.**	
INDEPENDENCIA NACIONAL Y 25 DE MAYO	8AJEB8DD804211885	2GD-4354518	
TEL. OFIC. / **TEL. PART.**	**KM.**	**CHAPA No**	**COLOR**
0981-742541 JUAN / 0986.683.847 francis	72.422	HDZ630	BLANCO

CODIGO	DESCRIPCION DE PEDIDO	CODIGO	DESCRIPCION DE PEDIDO
M70	*VERIFICAR REFRIGERANTE DE RADIADOR* MANTENIMIENTO DE 70.000 KM..		

VEHICULO RETIRADO
CONFORME
FIRMA:
NOMBRE: Hugo Coronel

Forma de Pago: Contado — Lleva repuesto viejo: SI [ ] NO [X] No.: — Fecha: — Desea Lavado: SI [ ] NO [X]
Pendrive : SI [ ] [X]

Sintomas de ocurrencia de la falla: 0 NO APLICA

Información de CSC/SC: NO APLICA

Costo Estimado: **Gs. 1,048,109**

Confirmación de explicación de trabajos realizados SI [ ] NO [ ]		Entregado por
Confirmación de reparación de la falla SI [ ] NO [ ]		

PEDIDO ESPECIAL DE REPUESTOS: NO APLICA

CONSTANCIA DE ENTREGA Y DISPOSICION DE REPUESTOS (SGRC-F-009)

Retiro las piezas reemplazadas durante el trabajo según orden de reparación arriba mencionada. Recibí conforme:..... Aclaración: ..... Fecha:	Autorizo suficientemente a TOYOTOSHI S.A. a disponer de las piezas reemplazadas según órden de reparación arriba mencionada. Firma de cliente:..... Aclaración: ..... Fecha: .....

TOYOTOSHI S.A. no se hace responsable de los vehículos o de las piezas, que después de 7 días de su reparación no sean retirados. En el caso de que los mismos no sean retirados en el citado plazo, la firma procederá al cobro de una tasa diaria correspondiente al estacionamiento, según las tarifas de plaza.
Declinamos igualmente toda responsabilidad por los objetos dejados en el vehículo, cuya custodia no se nos hubiera encargado expresamente.
TOYOTOSHI S.A. no se responsabiliza por pérdidas de objetos que no formen parte del vehículo o daños al mismo en caso de incendio, robo o cualquier otra causa fuera de control.
En caso de reclamo, hacer el mismo dentro de las 48 horas. después de retirar el vehículo.
Si ocurre una falla o problema, en una parte que no figura en la orden que se haya realizado algún trabajo en esa parte, no es responsabilidad del taller y no tiene garantía.

Por la presente autorizo el trabajo arriba descripto junto con las piezas de repuestos y otros materiales necesarios para efectuarlos como así tambien mi consentimiento para efectuar pruebas con el vehículo las veces que sean necesarios.

Firma de conformidad del cliente

URGENTES	NO URGENTES

DISPONIBILIDAD DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE		
ACCESORIO	CANTIDAD	DISPONIBLE (✓ - x - NA)
Protector de guardabarro	2	✓
Protector de volante	1	✓
Protector de asiento	1	✓
Protector de tapizado de puerta	2	✓
Cubre parrilla	1	✓

PRUEBA DE VEHICULO
SI [ ]
NO [✓]

3. Cerrar el sistema de depresión de aire [✓]
6. Control Visual del Sistema de Radiador(Existencia de Resuduos) [✓]
[✓] [✓]
VERIFICADO POR

MECANICO — SUPERVISADO POR Adriano — PROBADO POR ✓ — INSPECCION FINAL

PEDIDO ESPECIAL DE RPTOS: NO APLICA

Scanned with CamScanner

COPIA: VEHICULO

QUALITY SERVICE

ORDEN DE REPARACIÓN CITAS

Nro. I / 10291

DT - F - 017

Fecha Recepción: 29/08/2024 09:16

Fecha Prometida: 30/08/2024 18:00

Fecha Reprogramada	Hora Reprogramada

Dpto. de Servicio

TOYOTOSHI S.A.

TALLER SUC. VILLARRICA

D

Su asesor de Servicio	Tecnico Asignado	Espera Cliente: SI ☐ NO ☒	No. Precinto	No. de Cubo
agaona	MARTINEZ GONZALEZ, DORIAN		NA	0

NOMBRE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO	TIPO: TOYOTA	CODIGO: GUN135L-DGFXHF	AÑO: 2018
DIRECCION: INDEPENDENCIA NACIONAL Y 25 DE MAYO	CHASIS No. 8AJEB8DD804211885		MOTOR No. 2GD-4354518
TEL. OFIC. 0981-742541 JUAN. TEL. PART. 0986.683.847 francis	KM. 72.422	CHAPA No. HDZ630	COLOR: BLANCO

ITEM	DESCRIPCION DEL PEDIDO DEL CLIENTE
M70	MANTENIMIENTO DE 70.000 KM..

Ultimo servicio de mant. realizado	Fecha	Km.	Taller	Nro. OR.
m60 - MANTENIMIENTO DE 60.000 KM.	22/03/2024	63.483	T12	9118

LUBRICANTES Y MATERIALES	
DESCRIPCION	CANTIDAD
LUBRAX EXTRA TURBO	
LUBRAX TRM 5W90	1
LUBRAX GOLD 75W90	
LUBRAX LSD 80W90	
LUBRAX OH 49	
LUBRAX 85 W 140	
GRASA PARA CHASIS	
GRASA PARA MASA GCL-2-EP	0,13
GRASA NEGRA PARA BOYIN	
GASOIL COMUN	
GASOIL PODIUM	
NAFTA SUPER	
LUBRAX EXTRA TURBO PLUS	1
FLUIDO DE FRENO	
MATERIAL INSOLADOR	
TECNO 10 W 40	1
GRASA SEIKEN	
LUBRAX EXTRA TURBO PRO 15W50	7,5

Forma de Pago: Contado Lleva repuesto viejo: N Desea Lavado: N Filtro de Aire Cabina: N Filtro de Aire Motor: N

Síntomas de la ocurrencia de la falla: 0 NO APLICA

Información de CSC/SC: NO APLICA

Garantía de Fábrica SI ☐ NO ☐

Trabajos adicionales	Confirmado por	Resultado del diagnóstico	Diagnosticado por
	Costo estimado	Hora de inicio	Finalizacion

ITEM	DESCRIPCION DE LA REPARACION REALIZADA	TIEMPO	C.M.I.
	m70 cambio de aceite y aceite, combu.		

CONTROL FINAL (SOLO PARA EM)

1. Inspeccionar apriete de mordaza de freno delant. y trasero según modelo ☐
2. Inspeccionar los tapones de: motor, caja, diferencial ☐
3. Inspeccionar que estén todos los tapones de goma de plato de freno ☐
4. Inspeccionar seguro de rótula y muñequin ☐
5. Inspeccionar apriete de filtro de aceite ☐
6. Control de apriete de tuercas de ruedas ☐
7. Control de funcionamiento de freno (altura de freno de mano y pedal) ☐
8. Control visual de sistema de caño de escape ☐

Inspeccionado por

F 3/4 1/2 1/4 E Niv. Aceite

Resultado del trabajo / Falla o defecto solucionado SI ☑ NO ☐

Liberado por el Responsable

ITEM	TRABAJOS SUB-CONTRATADOS	TOTAL GS.

Control de Calidad

1. Control de luces completo ☑
2. Control de chorro L/P. ☑
3. Control de nivel de líquidos ☑
4. Control de apriete de tapa de aceite de motor y radiador ☑
5. Control de sistema de depurador de aire ☑
6. Control Visual del Sistema de Radiador(Existencia de Resuduos) ☑

VERIFICADO POR ☑

ADVERTENCIA Y RECOMENDACIONES

URGENTES	NO URGENTES

DISPONIBILIDAD DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

ACCESORIO	CANTIDAD	DISPONIBLE (✓ - x - NA)
Protector de guardabarro	2	✓
Protector de volante	1	✓
Protector de asiento	1	✓
Protector de tapizado de puerta	2	✓
Cubre parrilla	1	✓

PRUEBA DE VEHICULO

SI ☐

NO ☑

N

PROBADO POR

PEDIDO ESPECIAL DE RPTOS: NO APLICA

MECANICO SUPERVISADO POR Agaona INSPECCION FINAL

Scanned with CamScanner

TOYOTOSHI S.A.
Dpto. de Servicios

29/08/2024
13:58:37

Reporte Pre - Facturación de OR

Nro de Orden: **T12 - I - 10291**

DA-F-007

Cliente: 80000856-1 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cod. Artículo	Artículo	Nro. Cita	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal	% Desc.	Total	% IVA	IVA
044950K120	ZAPATA DE FRENO	522081	1,00	984.139	984.139	30	688.897	10	62.627
233900L070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	522081	1,00	332.561	332.561	10	299.305	10	27.210
178010L040	FILTRO DE AIRE	522081	1,00	284.491	284.491	10	256.042	10	23.277
9091520005	FILTRO DE ACEITE	522081	1,00	121.554	121.554	10	109.399	10	9.945
F2.2	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO D	522081	1,10	89.000	97.900	0	97.900	10	8.900
FRT1	RECTIFICACION TAMBOR DE FRE	522081	2,20	89.000	195.800	0	195.800	10	17.800
M70	MANTENIMIENTO DE 70.000 KM.	522081	2,20	89.000	195.800	5	186.010	10	16.910
2011PRO	LUBRAX EXTRA TURBO PRO 15W5	522081	7,50	52.548	394.110	5	374.404	10	34.037
1012L	GRASA COMUN P/CHASIS LUBRA	522081	0,13	50.632	6.582	5	6.253	10	568
9043012031	JUNTA, TAPON CARTER	522081	1,00	9.112	9.112	30	6.378	10	580

Sub. Total	2.383.681			TOTAL CONTADO	*2.220.350*
Desc. Com.	365.147			TOTAL TTF	*2.111.300*
Sub. Total	2.018.534	IVA	201.854	TOTAL COOT	*2.240.400*
				TOTAL CR30	*2.612.250*
Total Contado Dólar :	**300,00**			TOTAL PROMOTC	*2.175.850*

Obs: Las Cotizaciones estan ajustados al tipo de cambio de la fecha de Impresión de este documento.

Datos de contacto: 982111276 Sr.HUGO

Mantenimiento gratis hasta los 100.000 kilometros

Confirmación de Monto Final ☐ NACD

Cliente Contactado:.....

(1er Intento) Fecha: ..../...../..... Hora: ..... : ..... Facturista: .....

(2do Intento) Fecha: ..../...../..... Hora: ..... : ..... Facturista: .....

(3er Intento) Fecha: ..../...../..... Hora: ..... : ..... Facturista: .....

Notificado Via: .....

.....

CORTESIA TALLER

- Lubricante ☐
- Control p/ Presupuesto ☐
- Mant. de 1000 km n/RM ☐
- Otros ☐

Firma:.....

Usuario Pre-Facturación: Jessica Peña

Scanned with CamScanner

Juan Alberto Gray Medina

De: Christian Paul González Aguilar
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 13:14
Para: Juan Alberto Gray Medina
Asunto: RE: LICITACIÓN BNF

POR LA PRESENTE SOLICITO AUTORIZACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO A CARGO DE LA SUCURSAL
TOYOTA HILUX CHAPA HDZ630
ATTE

CHRISTIAN PAUL GONZALEZ A.
Gerente
SUCURSAL CORONEL OVIEDO
30501
Coronel Oviedo - Paraguay
www.bnf.gov.py
BNF
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

De: Juan Alberto Gray Medina <juangray@bnf.gov.py>
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 13:06
Para: Christian Paul González Aguilar <christiangonzalez@bnf.gov.py>
Asunto: RV: LICITACIÓN BNF

De: Juan Alberto Gray Medina
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 11:57
Para: Soledad Monges <soledad.monges@toyotoshi.com.py>
CC: Jessica Peña <jessica.pena@toyotoshi.com.py>; Carlos Luis López Gómez <carloslopez@bnf.gov.py>
Asunto: RV: LICITACIÓN BNF

Buenas tardes

Presupuesto aprobado

Saludos cordiales

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
División Servicios Generales - Gerencia Departamental de Administración
+ 595 21 419 1690
Gral. Artigas N° 955 casi Avda. Perú
Asunción - Paraguay
www.bnf.gov.py
BNF
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

De: Soledad Monges <soledad.monges@toyotoshi.com.py>
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 11:45
Para: Juan Alberto Gray Medina <juangray@bnf.gov.py>

CC: Jessica Peña <jessica.pena@toyotoshi.com.py>
Asunto: RV: LICITACIÓN BNF

Buenos días Sr.
Remito presupuesto de móvil ingresado en taller Villarrica

Aguardamos aprobación para avanzar

Saludos,

Soledad Monges
Supervisora Administrativa – Post Venta
Teléfono: (021) 619 0522
Avda. Mcal. López 650 esq. Victor Cáceres

De: Jessica Peña <jessica.pena@toyotoshi.com.py>
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 10:14
Para: Soledad Monges <soledad.monges@toyotoshi.com.py>
CC: Arnaldo Montiel <arnaldo.montiel@toyotoshi.com.py>
Asunto: LICITACIÓN BNF

Buen día Sole

Adjunto presupuesto del móvil de **BNF** ingresado al taller de Villarrica.

Aguardo aprobación.
Saludos.

Jessica Peña
Cajera
GRUPO TOYOTOSHI