ública
Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 7 ITAPUA
Nº 1754

TALLER ACEVEDO
Ruta6ta. y Padre Riera
614982-0

Fecha: 14/06/23

CIA DE BIENES
39, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1874, Chasis Nº 8AJFR22G004562140, Chapa Nº BKG 802

T.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
00		Cambiar correa dentada	798.600			798.600
00		Cambiar tensor de correa dentada	577.500			577.500
00		Cambiar reten frente motor	339.900			1.019.700
00		Cambiar ruleman tensor de correa	465.300			465.300
00		Cambiar correa POLY V	759.000			759.000
00		Cambiar tensor de correa POLY V	521.400			[illegible]
00		Cambiar polea libre de correa POLY V	399.300			[illegible]
00		Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	148.500			[illegible]
0		Cambiar junta tapa balancín	471.900			471.900
0		Cambiar reten culata motor	254.100			254.100
0		Mano de obra por hora	115.500			462.000

ETENCIONES

ub Total		5.343.000
V.A.	30.0%	160.290
enta	3.0%	160.290
ICP	0.4%	20.731
I.J.	0.05%	2.591
I.D.P.	0.05%	2.591
		346.493

5.877.300

534.300

NIES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

Lic. Carlos A. Zarza S.
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

Secn. Expidio P
Director General de Administrac
Ministerio Públi

ORDENADOR DE GASTOS

Natalia Segovia

Lic. Natalia Segovia
Administradora - Departamento VII
Ministerio Público

TALLER ACEVEDO
SERVICIO AUTORIZADO
PEUGEOT-CITROEN
Enc. Py.

Escaneado con CamScanner