ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 20 de marzo de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKS 107_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
398							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				8,00	45.000	360.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
MANO DE OBRA				2,00	110.000	220.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CAMBIO DE BUJÍA INCANDESCENTE				4,00	63.000	252.000
					TOTAL	877.000

Obs.: Los repuestos y/o mano de obra contemplados como Presupuesto Adicional no se encuentran incluídos en la planilla de precios.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato		

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Oscar R. Legizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU
HYUNDAI
GEELY

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172788

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 20/03/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474801
CHAPA:	BKS 107	**COLOR:**	GRIS		
KM:	251,264	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	8	45,000	360,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.34	Mano de Obra	2	110,000	220,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cambio de Bujía Incandescente	4	63,000	252,000
	TOTAL GS.			**877,000**

TOTAL GENERAL	**877,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF
20 MAR 2023