GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, jueves 11 de enero del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**CONCEPCION**"

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en el refuerzo de varios sensores en el acceso de caudales, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

María Cristina Mercado Román
Jefa de División
División de Suministros
Gerencia Departamental de Administración

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs · CIRCUITO CERRADO DE TV · SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL · GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO · ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO · SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE · PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	(SI)	NO

Departamento Técnico

Nº: 0008575

Cliente: BNF	
Nº Cuenta: 0887	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Concepción
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....
extención de tono de la Part 2.

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a cablear e Intalar sensores adicionales de la Part 2 entrada caodal, la cual se realizaron Prueba, y quedan funcionando correcamente.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO

5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI ✓	NO

Operador Responsable: Luis Bogarin

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	HC ✓	1	9			
2	1	PIR ✓	1	10			
3	1	CMT ✓	2	11			
4	1	canaleta 30x20	2	12			
5	1	canaleta 20x10	6	13			
6	1	cabletelefonico ✓	50 mts	14			
7	1	Tornillo	20 uni	15			
8	1	Tarugo	20 uni	16			

Observaciones: Queda funcionando y transmitiendo correcamente.

Técnicos: Rodrigo Ramirez - Eduardo Ramirez.

Fecha de Inicio: 12/01/24 Hora de llegada: 13:30 Fecha de Finalización: 12/01/24 Hora de Salida: 19:00

Firma Técnico
Eduardo Ramirez

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

Firma Cliente/Contacto
Luis Silvero