Ministerio Público
República del Paraguay

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE
Nº 47838

Señor (es) Rio de la Plata S.A.
Dirección Estados Unidos c/ Von Polesky
R.U.C. 80033912-6

Fecha: 01/07/21

REFERENCIA DE BIENES
**Móvil Nº: T-74, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-0474, Chasis Nº 8AJFR22G804566873, Chapa Nº BNH-486**

| ITEM | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | | Cambiar cojinete de empuje | 861.000 | | | 861.000 |
| 2 | 1,00 | | Cambiar rúleman piloto | 309.000 | | | 309.000 |
| 3 | 1,00 | | Cambiar reten de bancada | 572.000 | | | 572.000 |
| 4 | 1,00 | | Cambiar bomba central de embrague | 1.216.000 | | | 1.216.000 |
| 5 | 1,00 | | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 909.000 | | | 909.000 |
| 6 | 1,00 | | Rectificación de volante motor | 508.000 | | | 508.000 |
| 7 | 1,00 | | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 82.000 | | | 82.000 |
| 8 | 2,00 | | Cambio de fluido de freno | 76.000 | | | 152.000 |
| 9 | 2,00 | | Cambiar focos por unidad | 142.000 | | | 284.000 |

RETENCIONES

| | | |
|---|---|---|
| Sub Total | | 4.448.182 |
| I.V.A. | 30.0% | 133.445 |
| Renta | 3.0% | 133.445 |
| SICP | 0.4% | 17.259 |
| M.J. | 0.00% | 0 |
| M.D.P. | 0.00% | 0 |
| | | 284.149 |

TOTAL 4.893.000
I.V.A. 5%
I.V.A. 10% 444.818

SON GUARANIES CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

DIRECTOR

Lic. [illegible] Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Dpto. de Administración y Finanzas
Ministerio Público

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega

Escaneado con CamScanner