ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 28 de octubre de 2024

Vehiculo Marca: **HYUNDAI TUCSON** **Tipo:** CAMIONETA **Modelo:** 2012

R/M Nº
1117

Chapa Nº _BKR 887_ Nº de orden: ___249___ **Dependencia:** _**DIVISION DE TESORERIA**_

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
AMORTIGUADORES DELANTEROS				2	1.037.000	2.074.000
TORRETA				2	332.000	664.000
SOPORTES DE MOTOR				1	917.000	917.000
SOPORTE DE CAJA				1	1.479.000	1.479.000
COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	6.279.000	6.279.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				2	299.000	598.000
EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	1.645.000	1.645.000
GAS REFRIGERANTE 134 A				1	330.000	330.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
MANO DE OBRA				37	110.000	4.070.000
FOCOS DE FILAMENTOS				4	15.000	60.000
JUEGO DE BUJES DELANTEROS				1	860.000	860.000
					0	0
PRESUPUESTO ADICIONAL					0	0
					0	0
FILTRO SECADOR A/C				1	93.000	93.000
CALEFACTOR A/C				1	1.149.000	1.149.000
SENSOR DE TEMPERATURA				1	235.000	235.000
RULEMAN TORRETA				2	246.000	492.000
					0	0
					TOTAL	21.122.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ Encargado División Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175380

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474354	*CHAPA:*	BKR 887	*KM:*	191,138
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12_/ 2023	*FECHA:*	28/10/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
13 – 1.1	Amortiguadores delanteros.	2	1,037,000	2,074,000
13 – 1.8	Torreta.	2	332,000	664,000
17 – 1.28	Soportes de motor.	1	917,000	917,000
17 – 1.26	Soporte de caja.	1	1,479,000	1,479,000
19 – 1.14	Compresor de aire acondicionado.	1	6,279,000	6,279,000
13 – 1.3	Bieletas estabilizadoras.	2	299,000	598,000
19 – 1.8	Evaporador de aire acondicionado.	1	1,645,000	1,645,000
19 – 1.11	Gas refrigerante 134 A.	1	330,000	330,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
19 – 1.19	Mano de Obra	37	110,000	4,070,000
16 – 1.2	Focos de filamentos.	4	15,000	60,000
13 – 1.15	Juego de bujes delanteros.	1	860,000	860,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Filtro Secador A/C	1	93,000	93,000
	Calefactor A/C	1	1,149,000	1,149,000
	Sensor Temperatura	1	235,000	235,000
	Ruleman Torreta	2	246,000	492,000
	TOTAL GS.			**21,122,000**

TOTAL GENERAL	**21,122,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juàn Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	28 / 10 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° BKR 887,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. PABLO EDUARDO
Enc. División Tesorería
Gerencia Departamental de Tesorería