TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIAS Y SISTEMAS

EDWARDS SYSTEMS TECHNOLOGY

LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Calle Arq. Alfaro # 551 • B° Mburucuyá , Asunción – Paraguay • Tel. y FAX: (595-21) 290-443

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Asunción, Mayo 2023
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: 0TM2023

Durante la revisión y pruebas, se constata que las baterías están sin retención de carga; el sistema de Audio y voceo se encuentra en funcionamiento, no se constatan averías electrónicas en sus componentes. Se comprueba fallas de loops correspondientes al edificio de Diputados, con pérdida de comunicación de sensores; estos no responden al set-up y re-boot por lo que se estima su pérdida total.
Durante la revisión de loops hemos intentado el re conexionado de manera transitoria por lo que se confirma la pérdida de 12 sensores en estos loops por cortos circuitos. Se recomienda el urgente reemplazo de los mismos.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Nino Martinez
DMM/asa

CONGRESO NACIONAL • DIRECCION DE MANTENIMIENTO • DGA

Recibí Copia Original

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
04/05/23