ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 30 de enero de 2024

Vehiculo Marca: JAC S2 **Tipo:** Suv. **Modelo:** 2020

Chapa N° AADT 394_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
779							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MATERIALES AUXILIARES				1,00	390.000	390.000
MANO DE OBRA				5,00	76.000	380.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
SCANEO COMPUTARIZADO Y BORRADO DE CÓDIGOS DE ERROR				1,00	660.000	660.000
					TOTAL	1.430.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Consorcio SERTMEC RUC: 80108205-6

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

COSSORCIO sermec

RUC N°: 80108205-6

SAN COSME N° 722 C/ SAN FRANCISCO TELEFONO: 021 211-260

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Presente

Marca **JAC** Modelo: **S-2** Chapa No: **AADT 394** Movil: **337** Km. **28.061**

Presupuesto N° 024/24

JAC S2 - PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL

*	1	Scaneo computarizado y borrado de codigos de error	660.000	660.000
1.20	1	Materiales auxiliares	390.000	390.000
1.21	5	Mano de obra	76.000	380.000

Total Presupuesto N° 024/24 **1.430.000**

SON: Un millon cuatrocientos treinta mil.-

OBSERVACIONES

Este presupuesto es provisorio y puede sufrir variaciones durante la ejecucion de los servicios mecanicos.-

Rogamos volver a informar a los usuarios finales (dependencias) de los vehiculos JAC S2, la necesidad de reabastecimiento de combustible ANTES de ingresar a reserva, dado que al hacerlo, ingresa en modo de fallo (enciende testigo en tablero) y requiere intervenciones electronicas en el rodado para restaurar los parametros fabriles.

Asesor de Servicios

COSSORCIO sermec
RUC: 80108205-6

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Escaneado con CamScanner