MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
PALACIO DE JUSTICIA - CORONEL OVIEDO
OBRAS: REPARACIONES VARIAS 2020
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SUB SUELO 1				
	Pintura de exteriores				
1	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
2	Reparacion y reposicion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
3	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		95.000	
	Sub-total				
	PLANTA BAJA				
	Pintura de exteriores				
4	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
5	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
6	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		95.000	
	Sub-total				
	PRIMER PISO				
	Pintura de exteriores				
7	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
8	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
9	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		95.000	
10	Colocacion de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de 3/4" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornilos cada 1 metros.	ml		15.000	
	Sub-total				-
	SEGUNDO PISO				
	Pintura de exteriores				
11	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
12	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
13	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	ml		95000	
	Sub-total				
	AZOTEA				
14	Reparacion de piso tejuelita en azotea Primer Piso	m²		55.500	
15	Reparacion de zocalo de mamposteria en Azotea Primer Piso	ml		25.000	
16	Reparacion de piso tejuelita en azotea Segundo Piso	m²		55.500	
17	Reparacion de zocalo de mamposteria Segundo Piso	ml		25.000	
18	Reparacion de junta de dilatacion en piso de azotea con sellante no preformado	m		95.000	
	Sub-total				
	TOTAL PALACIO CORONEL OVIEDO				
	JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA DE CAAGUAZU				
	PLANTA BAJA				
	Pintura de exteriores				
19	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
20	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
	Sub-total				
	PRIMER PISO				
	Pintura de exteriores				
21	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
22	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
	Sub-total				

Edgar Andres Miranda
2.093.656-7
EDGAR MIRANDA

	SEGUNDO PISO				
	Pintura de exteriores				
23	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
24	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
	Sub-total				
	TERCER PISO				
	Pintura de exteriores				
25	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		18.500	
	Reparaciones				
26	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		73.000	
	Sub-total				
	TOTAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU				
	TOTAL MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES				

Edgar Andrés Miranda
2.093656-7

EDGAR MIRANDA.

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

PALACIO DE JUSTICIA - CORONEL OVIEDO

OBRAS: REPARACIONES VARIAS 2020

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SUB SUELO 1				
	Pintura de exteriores				
1	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
2	Reparacion y reposicion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
3	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		110.000	
	Sub-total				
	PLANTA BAJA				
	Pintura de exteriores				
4	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
5	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
6	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		110.000	
	Sub-total				
	PRIMER PISO				
	Pintura de exteriores				
7	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
8	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
9	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		110.000	
10	Colocacion de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de 3/4" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornilos cada 1 metros.	ml		14.000	
	Sub-total				-
	SEGUNDO PISO				
	Pintura de exteriores				
11	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
12	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
13	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	ml		110.000	
	Sub-total				
	AZOTEA				
14	Reparacion de piso tejuelita en azotea Primer Piso	m²		58.000	
15	Reparacion de zocalo de mamposteria en Azotea Primer Piso	ml		26.000	
16	Reparacion de piso tejuelita en azotea Segundo Piso	m²		58.000	
17	Reparacion de zocalo de mamposteria Segundo Piso	ml		26.000	
18	Reparacion de junta de dilatacion en piso de azotea con sellante no preformado	m		110.000	
	Sub-total				
	TOTAL PALACIO CORONEL OVIEDO				
	JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA DE CAAGUAZU				
	PLANTA BAJA				
	Pintura de exteriores				
19	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
20	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
	Sub-total				
	PRIMER PISO				
	Pintura de exteriores				
21	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
22	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
	Sub-total				

Borja Jose Zárate
RUC: 1.866.934-7

	Pintura de exteriores				
23	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
24	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
	Sub-total				
	TERCER PISO				
	Pintura de exteriores				
25	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.000	
	Reparaciones				
26	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		75.000	
	Sub-total				
	TOTAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU				
	TOTAL MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES				

Eugenio G.
Eugenio E. González
RUC: 1.866.939-5

Revista Costos

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

PALACIO DE JUSTICIA - CORONEL OVIEDO

OBRAS: REPARACIONES VARIAS 2020

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SUB SUELO 1				
	Pintura de exteriores				
1	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
2	Reparacion y reposicion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	
3	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		63.535	
	Sub-total				
	PLANTA BAJA				
	Pintura de exteriores				
4	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
5	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	
6	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		63.535	
	Sub-total				
	PRIMER PISO				
	Pintura de exteriores				
7	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
8	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	
9	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	m		63.535	
10	Colocacion de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de 3/4" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornilos cada 1 metros.	ml		13.667	
	Sub-total				-
	SEGUNDO PISO				
	Pintura de exteriores				
11	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
12	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	
13	Reparacion de junta de dilatacion en fachada con sellante no preformado.	ml		63.535	
	Sub-total				
	AZOTEA				
14	Reparacion de piso tejuelita en azotea Primer Piso	m²		57.063	
15	Reparacion de zocalo de mamposteria en Azotea Primer Piso	ml		25.233	
16	Reparacion de piso tejuelita en azotea Segundo Piso	m²		57.063	
17	Reparacion de zocalo de mamposteria Segundo Piso	ml		25.233	
18	Reparacion de junta de dilatacion en piso de azotea con sellante no preformado	m		63.535	
	Sub-total				
	TOTAL PALACIO CORONEL OVIEDO				
	JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA DE CAAGUAZU				
	PLANTA BAJA				
	Pintura de exteriores				
19	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
20	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	
	Sub-total				
	PRIMER PISO				
	Pintura de exteriores				
21	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
22	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	
	Sub-total				
	SEGUNDO PISO				
	Pintura de exteriores				
23	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
24	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	

	TERCER PISO				
	Pintura de exteriores				
25	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	m²		19.755	
	Reparaciones				
26	Reparacion de ladrillo visto en fachada	m²		74.738	
	Sub-total				
	TOTAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU				
	TOTAL MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES				