COMPU NEW & ASOCIADOS

9.4.15		Selectores de cambio c/u	641.895	641.895
9.4.16		Mano de obra	200.000	200.000
9.4.17		Soporte de caja	932.147	932.147
9.4.18		Mano de obra	300.000	300.000
9.4.19		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
9.4.20		Mano de obra	30.000	30.000
9.4.21		Control y carga de aceite de caja p/lit	88.083	88.083
9.4.22		Mano de obra	30.000	30.000
9.4.23		Cambio retén de piñón	440.485	440.485
9.4.24		Mano de obra	135.000	135.000
9.4.25		Cambio centralizador cardan	1.803.400	1.803.400
9.4.26		Mano de obra	550.000	550.000
9.4.27		Cambio cruceta cardan	766.487	766.487
9.4.28		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 9.4		
9.5		**Mantenimiento y reparacion de tanque tracto camion**		
9.5.1		Mano de Obra Soldadura de Tanque del cisterna	691.638	691.638
9.5.2		Manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)	2.217.417	2.217.417
9.5.3		Mano de obra	670.000	670.000
9.5.4		Pico cargador de combustrible modelo 295SA OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type.	3.387.958	3.387.958
9.5.5		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
9.5.6		Acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N	1.931.125	1.931.125
9.5.7		Mano de obra	600.000	600.000
9.5.8		Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1)	3.410.000	3.410.000
9.5.9		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
9.5.10		Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion	362.500	362.500
		Total Ítem 9.5		
		Total Ítem 9		**216.383.150**

		10 Reparación y mantenimiento de Tractor Mahindra 6000-2 Rotulado Nº 7020		
10.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		
10.1.1		Cambio de Aceite de Motor P/Lit	88.083	88.083
10.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
10.1.3		Cambio de Filtro de Aire	599.667	599.667
10.1.4		Mano de obra	190.000	190.000
10.1.5		Control Agua Destilada	18.761	18.761
10.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
10.1.7		Cambio Aceite de Caja p/Lit	88.083	88.083
10.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
10.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
10.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
10.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	435.333	435.333
10.1.12		Mano de obra	140.000	140.000
10.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	445.500	445.500
10.1.14		Mano de obra	160.000	160.000
10.1.15		Cambio de Buj?as c/u	892.406	892.406
10.1.16		Mano de obra	270.000	270.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.723-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

10.1.17		Porta filtro de combustible	990.930	990.930
10.1.18		Mano de obra	300.000	300.000
10.1.19		Cambio de Bomba de Aceite	6.820.000	6.820.000
10.1.20		Mano de obra	2.000.000	2.000.000
10.1.21		Bombin de combustible	892.406	892.406
10.1.22		Mano de obra	280.000	280.000
10.1.23		Botadores hidraulicos c/u	403.327	403.327
10.1.24		Mano de obra	123.000	123.000
10.1.25		Cambiar Pico inyector c/u	5.755.227	5.755.227
10.1.26		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
10.1.27		Cambio de bomba de agua	3.152.359	3.152.359
10.1.28		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
10.1.29		Cambio de junta de balanc?n	475.524	475.524
10.1.30		Mano de obra	146.000	146.000
10.1.31		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	663.339	663.339
10.1.32		Mano de obra	200.000	200.000
10.1.33		Cambio de reten frente motor	918.733	918.733
10.1.34		Mano de obra	280.000	280.000
10.1.35		Cambio ventilador de motor	3.724.445	3.724.445
10.1.36		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
10.1.37		Ventilador de Motor - Reparaci?n	1.198.685	1.198.685
10.1.38		Mano de obra	364.000	364.000
10.1.39		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	332.503	332.503
10.1.40		Mano de obra	102.000	102.000
10.1.41		Cambio soporte de motor	892.406	892.406
10.1.42		Mano de obra	280.000	280.000
10.1.43		Cambio termostato de agua	904.589	904.589
10.1.44		Mano de obra	285.000	285.000
10.1.45		Casquillos de bancada	644.578	644.578
10.1.46		Mano de obra	200.000	200.000
10.1.47		Casquillos de biela	703.219	703.219
10.1.48		Mano de obra	215.000	215.000
10.1.49		Juego de correas trapesoidal	1.002.902	1.002.902
10.1.50		Mano de obra	300.000	300.000
10.1.51		Cambio Correa Dentada	1.263.123	1.263.123
10.1.52		Mano de obra	380.000	380.000
10.1.53		Guia de valvula	990.930	990.930
10.1.54		Mano de obra	300.000	300.000
10.1.55		Juego de aros	3.078.687	3.078.687
10.1.56		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
10.1.57		Juego de camisa	3.152.359	3.152.359
10.1.58		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
10.1.59		Juego de junta motor	2.324.583	2.324.583
10.1.60		Mano de obra	800.000	800.000
10.1.61		Juego de pistones	3.724.445	3.724.445
10.1.62		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
		Total Ítem 10.1		
10.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
10.2.1		Fluido de Freno	72.492	72.492
10.2.2		Mano de obra	23.500	23.500
10.2.3		Cambio Bomba central de frenos	4.155.176	4.155.176

Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-8
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

10.2.4		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
10.2.5		Cambio cilindro de freno	990.930	990.930
10.2.6		Mano de obra	300.000	300.000
10.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	4.441.514	4.441.514
10.2.8		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
10.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	977.080	977.080
10.2.10		Mano de obra	300.000	300.000
10.2.11		Cambio pastilla de freno	2.292.268	2.292.268
10.2.12		Mano de obra	700.000	700.000
10.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	4.012.155	4.012.155
10.2.14		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
10.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	560.198	560.198
10.2.16		Mano de obra	200.000	200.000
10.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	377.000	377.000
10.2.18		Mano de obra	200.000	200.000
10.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	377.000	377.000
10.2.20		Mano de obra	115.000	115.000
10.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.306.146	1.306.146
10.2.22		Mano de obra	400.000	400.000
10.2.23		Regulador zapata	377.000	377.000
10.2.24		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 10.2		
10.3	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
10.3.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.292.268	2.292.268
10.3.2		Mano de obra	700.000	700.000
10.3.3		Bomba auxiliar de embrague	1.593.960	1.593.960
10.3.4		Mano de obra	500.000	500.000
10.3.5		Bomba Central de Embrague	3.438.402	3.438.402
10.3.6		Mano de obra	1.050.000	1.050.000
10.3.7		Cambio cojinete de empuje	1.047.905	1.047.905
10.3.8		Mano de obra	300.000	300.000
10.3.9		Cambio disco de embrague	2.578.312	2.578.312
10.3.10		Mano de obra	700.000	700.000
10.3.11		Cambio plato de presi?n	3.152.359	3.152.359
10.3.12		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
10.3.13		Rectificaci?n corona volante	1.081.695	1.081.695
10.3.14		Mano de obra	330.000	330.000
10.3.15		Rectificacion de volante motor	1.405.850	1.405.850
10.3.16		Mano de obra	420.000	420.000
10.3.17		Ruleman piloto	604.697	604.697
10.3.18		Mano de obra	184.000	184.000
10.3.19		Carga de Fluido de Embrague	116.990	116.990
10.3.20		Mano de obra	36.000	36.000
10.3.21		Regulaci?n de Embrague	318.654	318.654
10.3.22		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem 10.3		
10.4	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
10.4.1		Anillos sincronizadores c/u	1.448.529	1.448.529
10.4.2		Mano de obra	500.000	500.000
10.4.3		Cambio de eje cuadruple	6.390.440	6.390.440
10.4.4		Mano de obra	1.900.000	1.900.000

Antonio R. Fernández
R.U.C: 7537734-8
Presidente

10.4.5		Cambio de eje mando	5.908.069	5.908.069
10.4.6		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
10.4.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.689.590	1.689.590
10.4.8		Mano de obra	512.000	512.000
10.4.9		Reparacion general de caja	25.906.167	25.906.167
10.4.10		Mano de obra	8.000.000	8.000.000
10.4.11		Reten Bancada Trasera	580.504	580.504
10.4.12		Mano de obra	177.000	177.000
10.4.13		Ruleman de caja c/u	821.565	821.565
10.4.14		Mano de obra	250.000	250.000
10.4.15		Selectores de cambio c/u	641.895	641.895
10.4.16		Mano de obra	200.000	200.000
10.4.17		Soporte de caja	932.147	932.147
10.4.18		Mano de obra	290.000	290.000
10.4.19		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
10.4.20		Mano de obra	30.000	30.000
10.4.21		Control y carga de aceite de caja p/lit	88.083	88.083
10.4.22		Mano de obra	30.000	30.000
10.4.23		Cambio retén de piñón	440.485	440.485
10.4.24		Mano de obra	134.000	134.000
10.4.25		Cambio centralizador cardan	1.803.400	1.803.400
10.4.26		Mano de obra	550.000	550.000
10.4.27		Cambio cruceta cardan	766.487	766.487
10.4.28		Mano de obra	230.000	230.000
		Total Ítem 10.4		
10.5		**Mantenimiento y reparaci?n de rotativa**		
10.5.1		Cruceta de rotativa	982.500	982.500
10.5.2		Mano de obra	300.000	300.000
10.5.3		Correa de rotativa	12.400.000	12.400.000
10.5.4		Mano de obra	3.800.000	3.800.000
10.5.5		Cardan para rotativa	1.292.500	1.292.500
10.5.6		Mano de obra	390.000	390.000
10.5.7		Cuchillas	1.860.000	1.860.000
10.5.8		Mano de obra	570.000	570.000
10.5.9		Mano de obra Engrase de partes m?viles	465.833	465.833
10.5.10		Barra de sky laterales	1.189.167	1.189.167
10.5.11		Mano de obra	360.000	360.000
10.5.12		Mano de obra mantenimiento y reparaci?n de rotativa	362.500	362.500
		Total Ítem 10.5		
		Total Ítem 10		**192.309.061**

		11 Reparación y mantenimiento de Tractor Mahindra Rotulado N° 7034		
11.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
11.1.1		Cambio de Aceite de Motor P/Lit	88.083	88.083
11.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
11.1.3		Cambio de Filtro de Aire	599.667	599.667
11.1.4		Mano de obra	200.000	200.000
11.1.5		Control Agua Destilada	18.761	18.761
11.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
11.1.7		Cambio Aceite de Caja p/Lit	88.083	88.083

COMPU NEW & ASOCIADOS

11.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
11.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
11.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
11.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	435.333	435.333
11.1.12		Mano de obra	150.000	150.000
11.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	445.500	445.500
11.1.14		Mano de obra	136.000	136.000
11.1.15		Cambio de Buj?as c/u	892.406	892.406
11.1.16		Mano de obra	280.000	280.000
11.1.17		Porta filtro de combustible	990.930	990.930
11.1.18		Mano de obra	300.000	300.000
11.1.19		Cambio de Bomba de Aceite	6.820.000	6.820.000
11.1.20		Mano de obra	2.050.000	2.050.000
11.1.21		Bombin de combustible	892.406	892.406
11.1.22		Mano de obra	280.000	280.000
11.1.23		Botadores hidraulicos c/u	403.327	403.327
11.1.24		Mano de obra	150.000	150.000
11.1.25		Cambiar Pico inyector c/u	5.755.227	5.755.227
11.1.26		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
11.1.27		Cambio de bomba de agua	3.152.359	3.152.359
11.1.28		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
11.1.29		Cambio de junta de balanc?n	475.524	475.524
11.1.30		Mano de obra	1.050.000	1.050.000
11.1.31		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	663.339	663.339
11.1.32		Mano de obra	200.000	200.000
11.1.33		Cambio de reten frente motor	918.733	918.733
11.1.34		Mano de obra	280.000	280.000
11.1.35		Cambio ventilador de motor	3.724.445	3.724.445
11.1.36		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
		Total Ítem 11.1		
11.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
11.2.1		Fluido de Freno	72.492	72.492
11.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
11.2.3		Cambio Bomba central de frenos	4.155.176	4.155.176
11.2.4		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
11.2.5		Cambio cilindro de freno	990.930	990.930
11.2.6		Mano de obra	300.000	300.000
11.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	4.441.514	4.441.514
11.2.8		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
11.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	977.080	977.080
11.2.10		Mano de obra	300.000	300.000
11.2.11		Cambio pastilla de freno	2.292.268	2.292.268
11.2.12		Mano de obra	700.000	700.000
11.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	4.012.155	4.012.155
11.2.14		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
11.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	560.198	560.198
11.2.16		Mano de obra	170.000	170.000
11.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	377.000	377.000
11.2.18		Mano de obra	115.000	115.000
11.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	377.000	377.000
11.2.20		Mano de obra	120.000	120.000

Antonio R. Fernández
RUC: 733733-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

11.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.306.146	1.306.146
11.2.22		Mano de obra	400.000	400.000
11.2.23		Regulador zapata	377.000	377.000
11.2.24		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 11.2		
11.3	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
11.3.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.292.268	2.292.268
11.3.2		Mano de obra	700.000	700.000
11.3.3		Bomba auxiliar de embrague	1.593.960	1.593.960
11.3.4		Mano de obra	500.000	500.000
11.3.5		Bomba Central de Embrague	3.438.402	3.438.402
11.3.6		Mano de obra	1.050.000	1.050.000
11.3.7		Cambio cojinete de empuje	1.047.905	1.047.905
11.3.8		Mano de obra	400.000	400.000
11.3.9		Cambio disco de embrague	2.578.312	2.578.312
11.3.10		Mano de obra	780.000	780.000
11.3.11		Cambio plato de presi?n	3.152.359	3.152.359
11.3.12		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
11.3.13		Rectificaci?n corona volante	1.081.695	1.081.695
11.3.14		Mano de obra	380.000	380.000
11.3.15		Rectificacion de volante motor	1.405.850	1.405.850
11.3.16		Mano de obra	500.000	500.000
11.3.17		Ruleman piloto	604.697	604.697
11.3.18		Mano de obra	200.000	200.000
11.3.19		Carga de Fluido de Embrague	116.990	116.990
11.3.20		Mano de obra	40.000	40.000
11.3.21		Regulaci?n de Embrague	318.654	318.654
11.3.22		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem 11.3		
11.4	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
11.4.1		Anillos sincronizadores c/u	1.448.529	1.448.529
11.4.2		Mano de obra	500.000	500.000
11.4.3		Cambio de eje cuadruple	6.390.440	6.390.440
11.4.4		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
11.4.5		Cambio de eje mando	5.908.069	5.908.069
11.4.6		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
11.4.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.689.590	1.689.590
11.4.8		Mano de obra	800.000	800.000
11.4.9		Reparacion general de caja	25.906.167	25.906.167
11.4.10		Mano de obra	7.900.000	7.900.000
11.4.11		Reten Bancada Trasera	580.504	580.504
11.4.12		Mano de obra	177.000	177.000
11.4.13		Ruleman de caja c/u	821.565	821.565
11.4.14		Mano de obra	300.000	300.000
11.4.15		Selectores de cambio c/u	641.895	641.895
11.4.16		Mano de obra	200.000	200.000
11.4.17		Soporte de caja	932.147	932.147
11.4.18		Mano de obra	300.000	300.000
11.4.19		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
11.4.20		Mano de obra	30.000	30.000
11.4.21		Control y carga de aceite de caja p/lit	88.083	88.083

Antonio R. Fernández
RUC: 1513736-8
Propietario

11.4.22		Mano de obra	30.000	30.000
11.4.23		Cambio retén de piñón	440.485	440.485
11.4.24		Mano de obra	130.000	130.000
11.4.25		Cambio centralizador cardan	1.803.400	1.803.400
11.4.26		Mano de obra	600.000	600.000
11.4.27		Cambio cruceta cardan	766.487	766.487
11.4.28		Mano de obra	300.000	300.000
	Total Ítem 11.4			
11.5		**Mantenimiento y reparaci?n de rotativa**		
11.5.1		Cruceta de rotativa	982.500	982.500
11.5.2		Mano de obra	300.000	300.000
11.5.3		Correa de rotativa	12.400.000	12.400.000
11.5.4		Mano de obra	3.800.000	3.800.000
11.5.5		Cardan para rotativa	1.292.500	1.292.500
11.5.6		Mano de obra	390.000	390.000
11.5.7		Cuchillas	1.860.000	1.860.000
11.5.8		Mano de obra	600.000	600.000
11.5.9		Mano de obra Engrase de partes m?viles	465.833	465.833
11.5.10		Barra de sky laterales	1.189.167	1.189.167
11.5.11		Mano de obra	361.000	361.000
11.5.12		Mano de obra mantenimiento y reparaci?n de rotativa	362.500	362.500
	Total Ítem 11.5			
	TOTAL Item 11			**166.492.084**

LOTE 3 COMREGAER				
1 CAMION FORD CARGO 1717 2012 MAT. EAH 907				
1.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
1.1.1		Cambio de Filtro de Aire	599.667	599.667
1.1.2		Mano de obra	200.000	200.000
1.1.3		Cambio Aceite de Caja p/Lit	88.083	88.083
1.1.4		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.5		Cambio de Filtro de Aceite	435.333	435.333
1.1.6		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.7		Cambio de Filtro de Combustible	445.500	445.500
1.1.8		Mano de obra	150.000	150.000
	Total Ítem 1.1			
1.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
1.2.1		Fluido de Freno	72.492	72.492
1.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.2.3		Cambio de fibra de frenos c/u	977.080	977.080
1.2.4		Mano de obra	200.000	200.000
	Total Ítem 1.2			
1.3	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
1.3.1		Carga de Fluido de Embrague	116.990	116.990
1.3.2		Mano de obra	80.000	80.000
1.3.3		Regulaci?n de Embrague	318.654	318.654
1.3.4		Mano de obra	100.000	100.000
	Total Ítem 1.3			
	Total Ítem 1			**4.140.709**

Asunto R. Fernández
R.U.C. 753734-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

		2 Camión Mercedes Benz MAT. EAA 491 AÑO 1994		
2.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
2.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
2.1.2		Mano de obra	40.000	40.000
2.1.3		Cambio de Filtro de Aire	466.972	466.972
2.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
2.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
2.1.6		Mano de obra	40.000	40.000
2.1.7		Cambio Aceite de Direcci?n	91.117	91.117
2.1.8		Mano de obra	50.000	50.000
2.1.9		Cambio de Filtro de Aceite	496.333	496.333
2.1.10		Mano de obra	200.000	200.000
2.1.11		Cambio de Filtro de Combustible	367.356	367.356
2.1.12		Mano de obra	150.000	150.000
2.1.13		Bomba de agua - reparaci?n	924.917	924.917
2.1.14		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.15		Botadores hidraulicos c/u	312.578	312.578
2.1.16		Mano de obra	100.000	100.000
2.1.17		Cambio Correa Dentada	976.278	976.278
2.1.18		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 2.1		
2.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
2.2.1		Cambio de fibra de frenos c/u	755.044	755.044
2.2.2		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 2.2		
2.3	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
2.3.1		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
2.3.2		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 2.3		
2.4	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
2.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	180.567	180.567
2.4.2		Mano de obra	70.000	70.000
2.4.3		Buje Estabilizador c/u	180.567	180.567
2.4.4		Mano de obra	70.000	70.000
		Total Ítem N· 2.4		
2.5	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
2.5.1		Cambio cojinete de empuje	810.050	810.050
2.5.2		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem N· 2.5		
2.6	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
2.6.1		Cambio centro elastico	688.206	688.206
2.6.2		Mano de obra	210.000	210.000
		Total Ítem N· 2.6		
		Total Ítem N· 2		
		3 CAMION FORLAND MAT BST 720 AÑO 2014		
3.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
3.1.1		Cambio de Aceite de Motor P/Lit.	133.792	133.792
3.1.2		Mano de obra	50.000	50.000

Antonio R. Fernández
RUC 753.735-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

3.1.3		Cambio Aceite de Caja P/Lit	133.792	133.792
3.1.4		Mano de obra	50.000	50.000
3.1.5		Cambio de Filtro de Aceite	762.250	762.250
3.1.6		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
3.1.7		Cambio de Filtro de Combustible	825.301	825.301
3.1.8		Mano de obra	250.000	250.000
		Total Ítem 3.1		
3.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
3.2.1		Fluido de Freno	125.846	125.846
3.2.2		Mano de obra	80.000	80.000
3.2.3		Rectificar discos de frenos c/u	655.371	655.371
3.2.4		Mano de obra	200.000	200.000
		Total Ítem 3.2		
3.3	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
3.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	407.525	407.525
3.3.2		Mano de obra	150.000	150.000
3.3.3		Buje Estabilizador c/u	407.525	407.525
3.3.4		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem N· 3.3		
3.4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
3.4.1		Carga de Fluido de Embrague	203.763	203.763
3.4.2		Mano de obra	80.000	80.000
3.4.3		Regulaci?n de Embrague	555.413	555.413
3.4.4		Mano de obra	200.000	200.000
		Total Ítem N· 3.4		
3.5	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
3.5.1		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	725.341	725.341
3.5.2		Mano de obra	250.000	250.000
		Total Ítem N· 3.5		
		Total Ítem N· 3		
		4 CAMIONETA CHEVROLET S10 MOD. 2007 MAT. EAE 211		
4.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
4.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
4.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.3		Cambio de Filtro de Aire	466.972	466.972
4.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
4.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
4.1.6		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.7		Cambio Aceite de Direcci?n	91.117	91.117
4.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.9		Cambio de Filtro de Aceite	357.189	357.189
4.1.10		Mano de obra	200.000	200.000
4.1.11		Cambio de Filtro de Combustible	367.356	367.356
4.1.12		Mano de obra	210.000	210.000
		Total Ítem 4.1		
4.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
4.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
4.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
4.2.3		Cambio de fibra de frenos c/u	755.044	755.044
4.2.4		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem N· 4.2		

Antonio R. Fernández
RUC: 783.723-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

4.3	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
4.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	180.567	180.567
4.3.2		Mano de obra	80.000	80.000
4.3.3		Buje Estabilizador c/u	180.567	180.567
4.3.4		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 4.3		
4.4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
4.4.1		Carga de Fluido de Embrague	91.117	91.117
4.4.2		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 4.4		
4.5	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
4.5.1		Cambio de bulbo de aceite	466.972	466.972
4.5.2		Mano de obra	150.000	150.000
4.5.3		Cambio de focos - c/u	91.117	91.117
4.5.4		Mano de obra	40.000	40.000
		Total Ítem N· 4.5		
4.6	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
4.6.1		Reparaci?n de Elasticos	569.167	569.167
4.6.2		Mano de obra	200.000	200.000
		TOTAL Item Nº 4.6		
		TOTAL Item N° 4		
		5 CAMIONETA MAHINDRA PIK UP MAT. EAH 876		
5.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor.		
5.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
5.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
5.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478
5.1.4		Mano de obra	200.000	200.000
5.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
5.1.6		Mano de obra	30.000	30.000
5.1.7		Cambio de Filtro de Aceite	363.566	363.566
5.1.8		Mano de obra	120.000	120.000
5.1.9		Cambio de Filtro de Combustible	373.869	373.869
5.1.10		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 5.1		
5.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
5.2.1		Fluido de Freno	57.406	57.406
5.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
5.2.3		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
5.2.4		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem 5.2		
5.3	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
5.3.1		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
5.3.2		Mano de obra	30.000	30.000
5.3.3		Control y carga de aceite de caja	88.083	88.083
5.3.4		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 5.3		
5.4	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
5.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	184.611	184.611
5.4.2		Mano de obra	58.000	58.000

Antonio R. Fernández
RUC: 752.723-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

5.4.3		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
5.4.4		Mano de obra	58.000	58.000
5.4.5		Cambio de buje parrilla inferior c/u	297.524	297.524
5.4.6		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem N· 5.4		
5.5	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
5.5.1		Carga de Fluido de Embrague	92.306	92.306
5.5.2		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 5.5		
5.6	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
5.6.1		Bujias incandesentes	995.837	995.837
5.6.2		Mano de obra	300.000	300.000
5.6.3		Bulbo marcador de temperatura	476.478	476.478
5.6.4		Mano de obra	150.000	150.000
5.6.5		Relay se?alero	476.478	476.478
5.6.6		Mano de obra	150.000	150.000
		TOTAL Item Nº 5.6		
5.7	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
5.7.1		Cambio de aceite de A.A.	297.524	297.524
5.7.2		Mano de obra	200.000	200.000
		TOTAL Item Nº 5.7		
		TOTAL Item Nº 5		
		6 CAMIONETA FORD 250 - 2006 MAT. EAD 656		
6.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		
6.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
6.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
6.1.3		Cambio de Filtro de Aire	468.639	468.639
6.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
6.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
6.1.6		Mano de obra	30.000	30.000
6.1.7		Cambio de Filtro de Aceite	372.667	372.667
6.1.8		Mano de obra	115.000	115.000
6.1.9		Cambio de Filtro de Combustible	369.022	369.022
6.1.10		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 6.1		
6.2	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
6.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
6.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
6.2.3		Juego de reparo mordaza de freno	432.528	432.528
6.2.4		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem 6.2		
6.3	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
6.3.1		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
6.3.2		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 6.3		
6.4	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
6.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	182.233	182.233
6.4.2		Mano de obra	80.000	80.000
6.4.3		Buje Estabilizador c/u	182.233	182.233

Antonio R. Fernández
R.U.C. 1317754-4
Proveedor

6.4.4		Mano de obra	80.000	80.000
6.4.5		Cambio de rotula superior c/u	535.478	535.478
6.4.6		Mano de obra	170.000	170.000
		Total Ítem N· 6.4		
6.5	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
6.5.1		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	322.744	322.744
6.5.2		Mano de obra	100.000	100.000
6.5.3		Reparaci?n de Elasticos	569.167	569.167
6.5.4		Mano de obra	200.000	200.000
		Total Ítem N· 6.5		
		Total Ítem N· 6		

		7 Tractor Ford 5030 Mat. TEA 217		
7.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
7.1.1		Cambio de Aceite de Motor p/Lit	88.083	88.083
7.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
7.1.3		Cambio de Filtro de Aire	490.738	490.738
7.1.4		Mano de obra	149.000	149.000
7.1.5		Cambio Aceite de Direcci?n	95.756	95.756
7.1.6		Mano de obra	40.000	40.000
7.1.7		Cambio de Filtro de Aceite	437.000	437.000
7.1.8		Mano de obra	150.000	150.000
7.1.9		Cambio de Filtro de Combustible	387.807	387.807
7.1.10		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 7.1		
7.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
7.2.1		Fluido de Freno	58.506	58.506
7.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
7.2.3		Juego de reparo mordaza de freno	456.821	456.821
7.2.4		Mano de obra	140.000	140.000
7.2.5		Rectificar discos de frenos c/u	304.951	304.951
7.2.6		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem N· 7.2		
7.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
7.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	191.512	191.512
7.3.2		Mano de obra	60.000	60.000
7.3.3		Buje Estabilizador c/u	191.512	191.512
7.3.4		Mano de obra	60.000	60.000
		Total Ítem N· 7.3		
7.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
7.4.1		Carga de Fluido de Embrague	95.756	95.756
7.4.2		Mano de obra	30.500	30.500
		Total Ítem N· 7.4		
		Total Ítem N· 7		
		8 Tractor Massey Ferguson Mat. TEA 039		
8.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
8.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
8.1.2		Mano de obra	30.000	30.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

8.1.3		Cambio de Filtro de Aire	529.997	529.997
8.1.4		Mano de obra	170.000	170.000
8.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
8.1.6		Mano de obra	80.000	80.000
8.1.7		Cambio de Filtro de Aceite	477.667	477.667
8.1.8		Mano de obra	150.000	150.000
8.1.9		Cambio de Filtro de Combustible	418.165	418.165
8.1.10		Mano de obra	130.000	130.000
8.1.11		Cambio de Aditivo radiador	78.585	78.585
8.1.12		Mano de obra	30.000	30.000
8.1.13		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
8.1.14		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem 8.1		
8.2	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
8.2.1		Fluido de Freno	64.920	64.920
8.2.2		Mano de obra	25.000	25.000
8.2.3		Cambio de fibra de frenos c/u	855.160	855.160
8.2.4		Mano de obra	270.000	270.000
8.2.5		Rectificar tambor de freno c/u	331.080	331.080
8.2.6		Mano de obra	110.000	110.000
		Total Ítem N· 8.2		
8.3	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
8.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	204.833	204.833
8.3.2		Mano de obra	70.000	70.000
8.3.3		Buje Estabilizador c/u	204.833	204.833
8.3.4		Mano de obra	70.000	70.000
8.3.5		Buje tensor c/u	204.833	204.833
8.3.6		Mano de obra	70.000	70.000
		Total Ítem N· 8.3		
8.4	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
8.4.1		Carga de Fluido de Embrague	104.083	104.083
8.4.2		Mano de obra	33.000	33.000
8.4.3		Regulaci?n de Embrague	280.835	280.835
8.4.4		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem N· 8.4		
		Total Ítem N· 8		
		9 Mantenimiento y Reparacion de Tractor Retroexcavadora JCB 3 PLUS		
9.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		
9.1.1		Cambio de Aceite de Motor p/ilt	166.000	166.000
9.1.2		Mano de obra	70.000	70.000
9.1.3		Cambio Aceite de Caja p/lit	166.000	166.000
9.1.4		Mano de obra	70.000	70.000
9.1.5		Cambio Aceite de Direcci?n	342.167	342.167
9.1.6		Mano de obra	130.000	130.000
9.1.7		Cambio de aceite diferencial p/lit	186.333	186.333
9.1.8		Mano de obra	80.000	80.000
9.1.9		Botadores hidraulicos c/u	934.399	934.399
9.1.10		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 9.1		
9.2	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		

Antonio R. Fernández
RUC: 733.723-8
Propietario

9.2.1		Fluido de Freno	166.684	166.684
9.2.2		Mano de obra	50.000	50.000
9.2.3		Rectificar tambor de freno c/u	872.717	872.717
9.2.4		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 9.2		
9.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
9.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	540.033	540.033
9.3.2		Mano de obra	170.000	170.000
		Total Ítem N· 9.3		
9.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
9.4.1		Carga de Fluido de Embrague	271.683	271.683
9.4.2		Mano de obra	90.000	90.000
9.4.3		Regulaci?n de Embrague	737.217	737.217
9.4.4		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem N· 9.4		
		Total Ítem N· 9		

		10 Mantenimiento y Reparacion de Tractor New hollan		
10.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
10.1.1		Cambio de Aceite de Motor p/Lit	88.083	88.083
10.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
10.1.3		Cambio de Filtro de Aire	490.738	490.738
10.1.4		Mano de obra	149.000	149.000
10.1.5		Cambio Aceite de Direcci?n	95.756	95.756
10.1.6		Mano de obra	40.000	40.000
10.1.7		Cambio de Filtro de Aceite	437.000	437.000
10.1.8		Mano de obra	150.000	150.000
10.1.9		Cambio de Filtro de Combustible	387.807	387.807
10.1.10		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 10.1		
10.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
10.2.1		Fluido de Freno	58.506	58.506
10.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
10.2.3		Juego de reparo mordaza de freno	456.821	456.821
10.2.4		Mano de obra	140.000	140.000
10.2.5		Rectificar discos de frenos c/u	304.951	304.951
10.2.6		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem N· 10.2		
10.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
10.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	191.512	191.512
7.3.2		Mano de obra	60.000	60.000
7.3.3		Buje Estabilizador c/u	191.512	191.512
7.3.4		Mano de obra	60.000	60.000
		Total Ítem N· 10.3		
10.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
10.4.1		Carga de Fluido de Embrague	95.756	95.756
10.4.2		Mano de obra	30.500	30.500
		Total Ítem N· 10.4		
		Total Ítem N· 10.4		

Antonio R. Fernández
RUC: 753.755-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

LOTE Nº 4 SETAM				
1 Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up, Matricula BHE 642				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien		
1.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
1.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
1.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478
1.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.5		Control Agua Destilada	14.526	14.526
1.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
1.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
1.1.8		Mano de obra	10.000	10.000
1.1.9		Cambio Aceite de Dirección	92.306	92.306
1.1.10		Mano de obra	40.000	40.000
1.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	363.566	363.566
1.1.12		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	373.869	373.869
1.1.14		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.15		Cambio de Bujias c/u	702.303	702.303
1.1.16		Mano de obra	215.000	215.000
1.1.17		Cambio de Aditivo radiador	71.699	71.699
1.1.18		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
1.1.20		Mano de obra	35.000	35.000
1.1.21		Porta filtro de combustible	780.315	780.315
1.1.22		Mano de obra	250.000	250.000
1.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	6.820.000	6.820.000
1.1.24		Mano de obra	2.100.000	2.100.000
1.1.25		Bomba de agua - reparación	943.815	943.815
1.1.26		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.27		Bombin de combustible	702.303	702.303
1.1.28		Mano de obra	215.000	215.000
1.1.29		Botadores hidraulicos c/u	318.363	318.363
1.1.30		Mano de obra	98.000	98.000
1.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	4.533.767	4.533.767
1.1.32		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
1.1.33		Cambio correa alternador	476.478	476.478
1.1.34		Mano de obra	145.000	145.000
1.1.35		Cambio de bomba de agua	2.483.102	2.483.102
1.1.36		Mano de obra	800.000	800.000
1.1.37		Cambio de junta de balancín	373.869	373.869
1.1.38		Mano de obra	120.000	120.000
1.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	523.581	523.581
1.1.40		Mano de obra	200.000	200.000
1.1.41		Cambio de reten frente motor	723.142	723.142
1.1.42		Mano de obra	250.000	250.000
1.1.43		Cambio de tensor de correa pk	2.144.132	2.144.132
1.1.44		Mano de obra	700.000	700.000
1.1.45		Cambio ventilador de motor	2.934.751	2.934.751
1.1.46		Mano de obra	900.000	900.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.735-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.1.47		Ventilador de Motor - Reparación	943.815	943.815
1.1.48		Mano de obra	290.000	290.000
1.1.49		Cambio Guía de Válvulas c/u	262.624	262.624
1.1.50		Mano de obra	100.000	100.000
1.1.51		Cambio soporte de motor	702.303	702.303
1.1.52		Mano de obra	215.000	215.000
1.1.53		Cambio termostato de agua	712.606	712.606
1.1.54		Mano de obra	220.000	220.000
1.1.55		Casquillos de bancada	509.055	509.055
1.1.56		Mano de obra	200.000	200.000
1.1.57		Casquillos de biela	554.491	554.491
1.1.58		Mano de obra	180.000	180.000
1.1.59		Cambio Correa Dentada	995.837	995.837
1.1.60		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.61		Guia de valvula	780.315	780.315
1.1.62		Mano de obra	237.000	237.000
1.1.63		Juego de aros	2.424.767	2.424.767
1.1.64		Mano de obra	750.000	750.000
1.1.65		Juego de camisa	2.483.102	2.483.102
1.1.66		Mano de obra	800.000	800.000
1.1.67		Juego de junta motor	1.829.992	1.829.992
1.1.68		Mano de obra	600.000	600.000
1.1.69		Juego de pistones	2.934.751	2.934.751
1.1.70		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
1.1.71		Junta tapa motor	1.581.237	1.581.237
1.1.72		Mano de obra	500.000	500.000
1.1.73		Limpieza de tanque de combustible	747.739	747.739
1.1.74		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.75		Limpieza y reparacion radiador	844.267	844.267
1.1.76		Mano de obra	270.000	270.000
1.1.77		Martillete de balancin c/u	262.624	262.624
1.1.78		Mano de obra	100.000	100.000
1.1.79		Paleta de ventilador	1.061.879	1.061.879
1.1.80		Mano de obra	320.000	320.000
1.1.81		Polea de cigueñal	2.031.220	2.031.220
1.1.82		Mano de obra	700.000	700.000
1.1.83		Polea guia de correa pk	770.012	770.012
1.1.84		Mano de obra	230.000	230.000
1.1.85		Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	2.635.833	2.635.833
1.1.86		Mano de obra	800.000	800.000
1.1.87		Reparacion de bomba inyectora	4.322.700	4.322.700
1.1.88		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
1.1.89		Reparacion de picos inyectores	1.160.033	1.160.033
1.1.90		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.91		Tensor de correa Dentada	2.031.220	2.031.220
1.1.92		Mano de obra	800.000	800.000
1.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	363.566	363.566
1.1.94		Mano de obra	110.000	110.000
		Total Ítem 1.1		
1.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
1.2.1		Fluido de Freno	57.406	57.406

Antonio R. Fernández
R.U.C: 733.734-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
1.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.271.821	3.271.821
1.2.4		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
1.2.5		Cambio cilindro de freno	780.315	780.315
1.2.6		Mano de obra	300.000	300.000
1.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	3.497.878	3.497.878
1.2.8		Mano de obra	1.050.000	1.050.000
1.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	770.012	770.012
1.2.10		Mano de obra	300.000	300.000
1.2.11		Cambio pastilla de freno	1.805.395	1.805.395
1.2.12		Mano de obra	600.000	600.000
1.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	3.158.909	3.158.909
1.2.14		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
1.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	441.578	441.578
1.2.16		Mano de obra	200.000	200.000
1.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
1.2.18		Mano de obra	100.000	100.000
1.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	297.524	297.524
1.2.20		Mano de obra	100.000	100.000
1.2.21		Reparación de Bomba central de freno	1.027.908	1.027.908
1.2.22		Mano de obra	315.000	315.000
1.2.23		Regulación de Freno	363.566	363.566
1.2.24		Mano de obra	110.000	110.000
1.2.25		Regulador zapata	297.524	297.524
1.2.26		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem 1.2		
1.3	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
1.3.1		Anillos sincronizadores c/u	1.355.413	1.355.413
1.3.2		Mano de obra	500.000	500.000
1.3.3		Cambio de eje cuadruple	5.980.748	5.980.748
1.3.4		Mano de obra	2.000.000	2.000.000
1.3.5		Cambio de eje mando	5.528.866	5.528.866
1.3.6		Mano de obra	2.100.000	2.100.000
1.3.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.581.237	1.581.237
1.3.8		Mano de obra	500.000	500.000
1.3.9		Reparacion general de caja	24.242.667	24.242.667
1.3.10		Mano de obra	8.000.000	8.000.000
1.3.11		Reten Bancada Trasera	544.187	544.187
1.3.12		Mano de obra	166.000	166.000
1.3.13		Ruleman de caja c/u	770.012	770.012
1.3.14		Mano de obra	234.000	234.000
1.3.15		Selectores de cambio c/u	599.694	599.694
1.3.16		Mano de obra	180.000	180.000
1.3.17		Soporte de caja	872.621	872.621
1.3.18		Mano de obra	300.000	300.000
1.3.19		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
1.3.20		Mano de obra	30.000	30.000
1.3.21		Control y carga de aceite de caja	88.083	88.083
1.3.22		Mano de obra	30.000	30.000
1.3.23		Cambio retén de piñón	442.740	442.740
1.3.24		Mano de obra	140.000	140.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.3.25		Cambio centralizador cardan	1.571.863	1.571.863
1.3.26		Mano de obra	500.000	500.000
1.3.27		Cambio cruceta cardan	696.687	696.687
1.3.28		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem N· 1.3		
1.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
1.4.1		Alineación y balanceo de ruedas	184.611	184.611
1.4.2		Mano de obra	60.000	60.000
1.4.3		Bieleta	544.187	544.187
1.4.4		Mano de obra	200.000	200.000
1.4.5		Brazo Z de direccion	2.031.220	2.031.220
1.4.6		Mano de obra	700.000	700.000
1.4.7		Buje elastico c/u	441.578	441.578
1.4.8		Mano de obra	140.000	140.000
1.4.9		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
1.4.10		Mano de obra	60.000	60.000
1.4.11		Buje tensor c/u	184.611	184.611
1.4.12		Mano de obra	60.000	60.000
1.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.805.395	1.805.395
1.4.14		Mano de obra	547.000	547.000
1.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	318.363	318.363
1.4.16		Mano de obra	100.000	100.000
1.4.17		Cambio caño de alta presión de dirección	250.654	250.654
1.4.18		Mano de obra	80.000	80.000
1.4.19		Cambio de bomba de dirección hidráulica	3.723.703	3.723.703
1.4.20		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
1.4.21		Cambio de brazo pitman de dirección	2.144.132	2.144.132
1.4.22		Mano de obra	650.000	650.000
1.4.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	297.524	297.524
1.4.24		Mano de obra	90.000	90.000
1.4.25		Cambio de grillete elastico delantero	544.187	544.187
1.4.26		Mano de obra	170.000	170.000
1.4.27		Cambio de rotula superior c/u	544.187	544.187
1.4.28		Mano de obra	170.000	170.000
1.4.29		Cambio de ruleman de masa delantero c/u	1.468.325	1.468.325
1.4.30		Mano de obra	400.000	400.000
1.4.31		Cambiar muñequin dirección - c/u	554.491	554.491
1.4.32		Mano de obra	200.000	200.000
1.4.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	544.187	544.187
1.4.34		Mano de obra	170.000	170.000
1.4.35		Correa de direccion	476.478	476.478
1.4.36		Mano de obra	150.000	150.000
1.4.37		Cambio Elastico delantero c/u	1.107.082	1.107.082
1.4.38		Mano de obra	340.000	340.000
1.4.39		Reparación Elastico delantero c/u	580.017	580.017
1.4.40		Mano de obra	200.000	200.000
1.4.41		Reparación de brazo pitman	622.200	622.200
1.4.42		Mano de obra	200.000	200.000
1.4.43		Reparacion de sinfin de direccion	5.415.954	5.415.954
1.4.44		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
1.4.45		Reparación punta eje	554.491	554.491

Antonio R. Fernández

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.4.46		Mano de obra	200.000	200.000
1.4.47		Reten de masa delantero c/u	127.438	127.438
1.4.48		Mano de obra	50.000	50.000
1.4.49		Taqueador de parrilla	498.752	498.752
1.4.50		Mano de obra	160.000	160.000
		Total Ítem N· 1.4		
1.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
1.5.1		Caño Flexible de Embrague	1.805.395	1.805.395
1.5.2		Mano de obra	600.000	600.000
1.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.256.794	1.256.794
1.5.4		Mano de obra	380.000	380.000
1.5.5		Bomba Central de Embrague	2.708.926	2.708.926
1.5.6		Mano de obra	900.000	900.000
1.5.7		Cambio cojinete de empuje	825.751	825.751
1.5.8		Mano de obra	250.000	250.000
1.5.9		Cambio disco de embrague	2.031.220	2.031.220
1.5.10		Mano de obra	615.000	615.000
1.5.11		Cambio plato de presión	2.483.102	2.483.102
1.5.12		Mano de obra	700.000	700.000
1.5.13		Rectificación corona volante	853.176	853.176
1.5.14		Mano de obra	259.000	259.000
1.5.15		Rectificacion de volante motor	1.106.850	1.106.850
1.5.16		Mano de obra	336.000	336.000
1.5.17		Ruleman piloto	476.478	476.478
1.5.18		Mano de obra	150.000	150.000
1.5.19		Carga de Fluido de Embrague	92.306	92.306
1.5.20		Mano de obra	30.000	30.000
1.5.21		Regulación de Embrague	250.654	250.654
1.5.22		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 1.5		
1.6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
1.6.1		Bomba electrica de combustible	13.913.733	13.913.733
1.6.2		Mano de obra	4.300.000	4.300.000
1.6.3		Bobina de encendido	2.144.132	2.144.132
1.6.4		Mano de obra	650.000	650.000
1.6.5		Bujias incandesentes	995.837	995.837
1.6.6		Mano de obra	300.000	300.000
1.6.7		Bulbo marcador de temperatura	476.478	476.478
1.6.8		Mano de obra	150.000	150.000
1.6.9		Cambio de bocina	283.230	283.230
1.6.10		Mano de obra	100.000	100.000
1.6.11		Cambio de bulbo de aceite	476.478	476.478
1.6.12		Mano de obra	150.000	150.000
1.6.13		Provision de bateria	1.468.325	1.468.325
1.6.14		Mano de obra	500.000	500.000
1.6.15		Relay señalero	476.478	476.478
1.6.16		Mano de obra	150.000	150.000
1.6.17		Reparación alternador	1.582.167	1.582.167
1.6.18		Mano de obra	500.000	500.000
1.6.19		Reparación motor de arranque	1.582.167	1.582.167
1.6.20		Mano de obra	500.000	500.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.753-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.6.21		Selenoide de presion de turbo	2.596.014	2.596.014
1.6.22		Mano de obra	800.000	800.000
1.6.23		Sensor de rotacion de motor	2.144.132	2.144.132
1.6.24		Mano de obra	650.000	650.000
1.6.25		Sensor de temperatura de agua	1.041.272	1.041.272
1.6.26		Mano de obra	320.000	320.000
		TOTAL Item N° 1.6		
1.7	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
1.7.1		Cambio de ruleman de compresor	431.275	431.275
1.7.2		Mano de obra	140.000	140.000
1.7.3		Cambio de aceite de A.A.	297.524	297.524
1.7.4		Mano de obra	100.000	100.000
1.7.5		Cambio de compresor de A.A.	5.980.748	5.980.748
1.7.6		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
1.7.7		Cambio de Evaporizador	5.190.129	5.190.129
1.7.8		Mano de obra	1.600.000	1.600.000
1.7.9		Cambio de embrague de compresor	1.107.082	1.107.082
1.7.10		Mano de obra	340.000	340.000
1.7.11		Cambio de Filtro	579.087	579.087
1.7.12		Mano de obra	180.000	180.000
1.7.13		Cambio de manguera de alta presión	431.275	431.275
1.7.14		Mano de obra	150.000	150.000
1.7.15		Cambio de termostato de aire acondicionado	476.478	476.478
1.7.16		Mano de obra	170.000	170.000
1.7.17		Cambio de válvula expansora	1.355.413	1.355.413
1.7.18		Mano de obra	500.000	500.000
1.7.19		Carga de Gas	770.012	770.012
1.7.20		Mano de obra	300.000	300.000
1.7.21		Correa de A.A.	431.275	431.275
1.7.22		Mano de obra	200.000	200.000
1.7.23		Reparacion de compresor de A.A.	3.320.550	3.320.550
1.7.24		Mano de obra	1.005.000	1.005.000
1.7.25		Instalación Completo de Sistema de AA	1.119.052	1.119.052
1.7.26		Mano de obra	350.000	350.000
1.7.27		Mantenimiento del sistema de AA	747.739	747.739
1.7.28		Mano de obra	300.000	300.000
		TOTAL Item N° 1.7		
		TOTAL Item N° 1		
		2 MOTO CARGO KENTON TRICIC 2019 MAT 281 HEA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**		
2.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		
2.1.1		Verificación de presión de bomba de aceite	672.000	672.000
2.1.2		mano de obra	300.000	300.000
2.1.3		Control y carga de Aceite motor por litro	90.667	90.667
2.1.4		mano de obra	30.000	30.000
2.1.5		Cambio de filtro de aceite	64.000	64.000
2.1.6		mano de obra	40.000	40.000
2.1.7		Cambio de filtro de aire	74.667	74.667
2.1.8		mano de obra	24.000	24.000
2.1.9		Cambio de junta de reten	128.000	128.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

2.1.10		mano de obra	40.000	40.000
2.1.11		Cambio filtro de combustible	85.333	85.333
2.1.12		mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem Nº 2.1		
2.2	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
2.2.1		Cambio retén de piñon	234.667	234.667
2.2.2		mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem Nº 2.2		
2.3	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
2.3.1		Regulación de freno	64.000	64.000
2.3.2		mano de obra	30.000	30.000
2.3.3		Cambio de fibra de freno delantero	202.667	202.667
2.3.4		mano de obra	70.000	70.000
2.3.5		Cambio de fibra de freno trasero	234.667	234.667
2.3.6		mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem Nº 2.3		
2.4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
2.4.1		Regulación de embrague	64.000	64.000
2.4.2		mano de obra	30.000	30.000
2.4.3		Cambio de cabo de embrague	352.000	352.000
2.4.4		mano de obra	110.000	110.000
		Total Ítem Nº 2.4		
2.5	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
2.5.1		Control y Recarga de batería	64.000	64.000
2.5.2		mano de obra	30.000	30.000
2.5.3		Reparación del inducido de arranque	170.667	170.667
2.5.4		mano de obra	80.000	80.000
2.5.5		Cambio de foco luz, alta y baaj	170.667	170.667
2.5.6		mano de obra	80.000	80.000
2.5.7		Cambio de luces de freno, trasero	74.667	74.667
2.5.8		mano de obra	30.000	30.000
2.5.9		Cambio de rele de luz de estacionamiento	64.000	64.000
2.5.10		mano de obra	30.000	30.000
2.5.11		Cambio de rele de luz alta y baja	117.333	117.333
2.5.12		mano de obra	40.000	40.000
2.5.13		Cambio de batería	832.000	832.000
2.5.14		mano de obra	300.000	300.000
2.5.15		Cambio de borne positivo	64.000	64.000
2.5.16		mano de obra	30.000	30.000
2.5.17		Cambio de borne negativo	64.000	64.000
2.5.18		mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem Nº 2.5		
		Total Ítem Nº 2		
		3 MOTO CARGO KENTON TRICIC 2019 MAT 282 HEA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**		
3.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
3.1.1		Verificación de presión de bomba de aceite	672.000	672.000
3.1.2		mano de obra	207.000	207.000
3.1.3		Control y carga de Aceite motor por litro	90.667	90.667
3.1.4		mano de obra	30.000	30.000

Antonio B. Fernández
RUC: 733.735-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

3.1.5		Cambio de filtro de aceite	64.000	64.000
3.1.6		mano de obra	30.000	30.000
3.1.7		Cambio de filtro de aire	74.667	74.667
3.1.8		mano de obra	24.000	24.000
3.1.9		Cambio de junta de reten	128.000	128.000
3.1.10		mano de obra	40.000	40.000
3.1.11		Cambio filtro de combustible	85.333	85.333
3.1.12		mano de obra	30.000	30.000
Total Ítem Nº 3.1				
3.2	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
3.2.1		Cambio retén de piñon	234.667	234.667
3.2.2		mano de obra	80.000	80.000
Total Ítem Nº 3.2				
3.3	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
3.3.1		Regulación de freno	64.000	64.000
3.3.2		mano de obra	30.000	30.000
3.3.3		Cambio de fibra de freno delantero	202.667	202.667
3.3.4		mano de obra	70.000	70.000
3.3.5		Cambio de fibra de freno trasero	234.667	234.667
3.3.6		mano de obra	90.000	90.000
Total Ítem Nº 3.3				
3.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
3.4.1		Regulación de embrague	64.000	64.000
3.4.2		mano de obra	30.000	30.000
3.4.3		Cambio de cabo de embrague	352.000	352.000
3.4.4		mano de obra	120.000	120.000
Total Ítem Nº 3.4				
3.5	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
3.5.1		Control y Recarga de batería	64.000	64.000
3.5.2		mano de obra	30.000	30.000
3.5.3		Reparación del inducido de arranque	170.667	170.667
3.5.4		mano de obra	60.000	60.000
3.5.5		Cambio de foco luz, alta y baaj	170.667	170.667
3.5.6		mano de obra	60.000	60.000
3.5.7		Cambio de luces de freno, trasero	74.667	74.667
3.5.8		mano de obra	30.000	30.000
3.5.9		Cambio de rele de luz de estacionamiento	64.000	64.000
3.5.10		mano de obra	40.000	40.000
3.5.11		Cambio de rele de luz alta y baja	117.333	117.333
3.5.12		mano de obra	36.000	36.000
3.5.13		Cambio de batería	832.000	832.000
3.5.14		mano de obra	250.000	250.000
3.5.15		Cambio de borne positivo	64.000	64.000
3.5.16		Mano de obra	30.000	30.000
3.5.17		Cambio de borne negativo	64.000	64.000
3.5.18		Mano de obra	40.000	40.000
Total Ítem Nº 3.5				
Total Ítem Nº 3				

Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

LOTE N° 5 PGA				
1 CAMION DE CARGA FORD CARGO 1717 2012 MAT. EAH 904 UBICADO EN LA PGA				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Precio Referencial
1.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
1.1.1		Cambio de Aceite de Motor P/Lit	88.083	88.083
1.1.2		Mano de obra	80.000	80.000
1.1.3		Cambio de Filtro de Aire	599.667	599.667
1.1.4		Mano de obra	50.000	50.000
1.1.5		Control Agua Destilada	18.761	18.761
1.1.6		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.7		Cambio Aceite de Caja p/Lit	88.083	88.083
1.1.8		Mano de obra	120.000	120.000
1.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
1.1.10		Mano de obra	40.000	40.000
1.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	435.333	435.333
1.1.12		Mano de obra	40.000	40.000
1.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	445.500	445.500
1.1.14		Mano de obra	80.000	80.000
1.1.15		Cambio de Buj?as c/u	892.406	892.406
1.1.16		Mano de obra	40.000	40.000
1.1.17		Porta filtro de combustible	990.930	990.930
1.1.18		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.19		Cambio Correa Dentada	1.263.123	1.263.123
1.1.20		Mano de obra	390.000	390.000
1.1.21		Limpieza de tanque de combustible	949.381	949.381
1.1.22		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.23		Limpieza y reparacion radiador	1.071.282	1.071.282
1.1.24		Mano de obra	350.000	350.000
1.1.25		Martillete de balancin c/u	332.503	332.503
1.1.26		Mano de obra	105.000	105.000
1.1.27		Reparacion de picos inyectores	1.473.430	1.473.430
1.1.28		Mano de obra	500.000	500.000
Total Ítem 1.1				
1.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
1.2.1		Fluido de Freno	72.492	72.492
1.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.2.3		Cambio cilindro de freno	990.930	990.930
1.2.4		Mano de obra	310.000	310.000
1.2.5		Cambio de Disco de freno c/u	4.441.514	4.441.514
1.2.6		Mano de obra	1.345.000	1.345.000
1.2.7		Cambio pastilla de freno	2.292.268	2.292.268
1.2.8		Mano de obra	700.000	700.000
1.2.9		Cambio tambor de freno - c/u	4.012.155	4.012.155
1.2.10		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
1.2.11		Rectificar discos de frenos c/u	377.000	377.000
1.2.12		Mano de obra	120.000	120.000
Total Ítem 1.2				
1.3	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		

Antonio R. Fernández
RUC: 753.7254
Proveedor

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.3.1		Rectificacion de volante motor	1.405.850	1.405.850
1.3.2		Mano de obra	500.000	500.000
1.3.3		Carga de Fluido de Embrague	116.990	116.990
1.3.4		Mano de obra	40.000	40.000
1.3.5		Regulaci?n de Embrague	318.654	318.654
1.3.6		Mano de obra	98.000	98.000
		Total Ítem 1.3		
		Total Ítem 1		

		2 CAMIONETA CHEVROLET S10 2006 MAT. EAD925 UBICADO EN LA PGA.		
2.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y Reparación de motor**		
2.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
2.1.2		Mano de obra	28.000	28.000
2.1.3		Cambio de Filtro de Aire	466.972	466.972
2.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
2.1.5		Control Agua Destilada	14.339	14.339
2.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
2.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
2.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	91.117	91.117
2.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	357.189	357.189
2.1.12		Mano de obra	200.000	200.000
2.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	367.356	367.356
2.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
2.1.15		Cambio de Buj?as c/u	688.206	688.206
2.1.16		Mano de obra	210.000	210.000
2.1.17		Cambio de Aditivo radiador	70.783	70.783
2.1.18		Mano de obra	22.000	22.000
2.1.19		Cambio de aceite diferencial	533.811	533.811
2.1.20		Mano de obra	170.000	170.000
2.1.21		Porta filtro de combustible	765.211	765.211
2.1.22		Mano de obra	230.000	230.000
2.1.23		Cambio Correa Dentada	976.278	976.278
2.1.24		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.25		Limpieza de tanque de combustible	733.044	733.044
2.1.26		Mano de obra	225.000	225.000
		Total Ítem 2.1		
2.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
2.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
2.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
2.2.3		Cambio de Disco de freno c/u	3.429.194	3.429.194
2.2.4		Mano de obra	1.040.000	1.040.000
2.2.5		Cambio de fibra de frenos c/u	755.044	755.044
2.2.6		Mano de obra	300.000	300.000
2.2.7		Cambio pastilla de freno	1.770.322	1.770.322
2.2.8		Mano de obra	537.000	537.000
2.2.9		Rectificar discos de frenos c/u	292.017	292.017
2.2.10		Mano de obra	100.000	100.000
2.2.11		Regulaci?n de Freno	357.189	357.189

Antonio R. Fernández
RUC: 733733-8
Propietario

2.2.12		Mano de obra	110.000	110.000
		Total Ítem N· 2.2		
2.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
2.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	180.567	180.567
2.3.2		Mano de obra	56.000	56.000
2.3.3		Bieleta	533.811	533.811
2.3.4		Mano de obra	170.000	170.000
2.3.5		Cámbio buje parrilla superior c/u	312.578	312.578
2.3.6		Mano de obra	100.000	100.000
2.3.7		Cambio de buje parrilla inferior c/u	292.017	292.017
2.3.8		Mano de obra	90.000	90.000
2.3.9		Cambio de rotula superior c/u	533.811	533.811
2.3.10		Mano de obra	170.000	170.000
		Total Ítem N· 2.3		
		Total Ítem N· 2		

		3 CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 - 2017 MAT. HBL 040 UBICADO EN LA PGA		
3.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y Reparación de motor**		
3.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
3.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.3		Cambio de Filtro de Aire	701.292	701.292
3.1.4		Mano de obra	215.000	215.000
3.1.5		Control Agua Destilada	22.342	22.342
3.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
3.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
3.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
3.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	534.951	534.951
3.1.12		Mano de obra	170.000	170.000
3.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	550.201	550.201
3.1.14		Mano de obra	200.000	200.000
3.1.15		Cambio de Aditivo radiador	105.342	105.342
3.1.16		Mano de obra	33.000	33.000
3.1.17		Cambio Correa Dentada	1.463.583	1.463.583
3.1.18		Mano de obra	450.000	450.000
3.1.19		Limpieza de tanque de combustible	1.100.400	1.100.400
3.1.20		Mano de obra	335.000	335.000
3.1.21		Limpieza y reparacion radiador	1.240.000	1.240.000
3.1.22		Mano de obra	370.000	370.000
		Total Ítem 3.1		
3.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
3.2.1		Fluido de Freno	83.342	83.342
3.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
3.2.3		Cambio de fibra de frenos c/u	1.130.900	1.130.900
3.2.4		Mano de obra	345.000	345.000
3.2.5		Cambio pastilla de freno	2.655.484	2.655.484
3.2.6		Mano de obra	804.000	804.000
3.2.7		Rectificar discos de frenos c/u	436.358	436.358
3.2.8		Mano de obra	133.000	133.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.720-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

Total Ítem 3.2				
3.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
3.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	270.017	270.017
3.3.2		Mano de obra	90.000	90.000
3.3.3		Bieleta	799.883	799.883
3.3.4		Mano de obra	240.000	240.000
3.3.5		Cambio buje parrilla superior c/u	467.200	467.200
3.3.6		Mano de obra	150.000	150.000
3.3.7		Cambio de buje parrilla inferior c/u	436.358	436.358
3.3.8		Mano de obra	130.000	130.000
3.3.9		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	815.133	815.133
3.3.10		Mano de obra	248.000	248.000
Total Ítem 3.3				
Total Ítem 3				

Lote N° 6 CIAERE				
1 MITSUBISHI L-200, modelo SAVANA, año 2012 MATRICULA N°: EAH 973				
1.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
1.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
1.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.3		Cambio de Filtro de Aire	486.077	486.077
1.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.5		Control Agua Destilada	14.716	14.716
1.1.6		Mano de obra	6.000	6.000
1.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
1.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	166.000	166.000
1.1.10		Mano de obra	51.000	51.000
1.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	403.167	403.167
1.1.12		Mano de obra	123.000	123.000
1.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	382.123	382.123
1.1.14		Mano de obra	120.000	120.000
1.1.15		Cambio de Buj?as c/u	716.537	716.537
1.1.16		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.17		Cambio de Aditivo radiador	72.628	72.628
1.1.18		Mano de obra	50.000	50.000
1.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
1.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.21		Porta filtro de combustible	795.571	795.571
1.1.22		Mano de obra	242.000	242.000
1.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	4.340.000	4.340.000
1.1.24		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
1.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	962.897	962.897
1.1.26		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.27		Bombin de combustible	716.537	716.537
1.1.28		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.29		Botadores hidraulicos c/u	324.209	324.209
1.1.30		Mano de obra	100.000	100.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	4.623.415	4.623.415
1.1.32		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
1.1.33		Cambio correa alternador	486.077	486.077
1.1.34		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.35		Cambio de bomba de agua	2.532.436	2.532.436
1.1.36		Mano de obra	800.000	800.000
1.1.37		Cambio de junta de balanc?n	382.123	382.123
1.1.38		Mano de obra	120.000	120.000
1.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	533.785	533.785
1.1.40		Mano de obra	170.000	170.000
1.1.41		Cambio de reten frente motor	737.658	737.658
1.1.42		Mano de obra	224.000	224.000
1.1.43		Cambio de tensor de correa pk	2.187.343	2.187.343
1.1.44		Mano de obra	700.000	700.000
1.1.45		Cambio ventilador de motor	2.991.689	2.991.689
1.1.46		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
1.1.47		Ventilador de Motor - Reparaci?n	962.897	962.897
1.1.48		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.49		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	267.726	267.726
1.1.50		Mano de obra	90.000	90.000
1.1.51		Cambio soporte de motor	716.537	716.537
1.1.52		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.53		Cambio termostato de agua	726.979	726.979
1.1.54		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.55		Casquillos de bancada	519.070	519.070
1.1.56		Mano de obra	160.000	160.000
1.1.57		Casquillos de biela	565.111	565.111
1.1.58		Mano de obra	180.000	180.000
1.1.59		Cambio Correa Dentada	1.015.589	1.015.589
1.1.60		Mano de obra	310.000	310.000
1.1.61		Guia de valvula	795.571	795.571
1.1.62		Mano de obra	250.000	250.000
1.1.63		Juego de aros	2.473.338	2.473.338
1.1.64		Mano de obra	800.000	800.000
1.1.65		Juego de camisa	2.532.436	2.532.436
1.1.66		Mano de obra	800.000	800.000
1.1.67		Juego de junta motor	1.867.407	1.867.407
1.1.68		Mano de obra	600.000	600.000
1.1.69		Juego de pistones	2.991.689	2.991.689
1.1.70		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
1.1.71		Junta tapa motor	1.612.026	1.612.026
1.1.72		Mano de obra	500.000	500.000
1.1.73		Limpieza de tanque de combustible	762.578	762.578
1.1.74		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.75		Limpieza y reparacion radiador	860.364	860.364
1.1.76		Mano de obra	270.000	270.000
1.1.77		Martillete de balancin c/u	267.726	267.726
1.1.78		Mano de obra	100.000	100.000
1.1.79		Paleta de ventilador	1.082.514	1.082.514
1.1.80		Mano de obra	330.000	330.000
1.1.81		Polea de cigue?al	2.076.280	2.076.280

Antonio R. Fernández
RUC: 1517354
Propietario

1.1.82		Mano de obra	700.000	700.000
1.1.83		Polea guia de correa pk	785.129	785.129
1.1.84		Mano de obra	300.000	300.000
1.1.85		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	2.688.846	2.688.846
1.1.86		Mano de obra	814.000	814.000
1.1.87		Reparacion de bomba inyectora	4.407.907	4.407.907
1.1.88		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
1.1.89		Reparacion de picos inyectores	1.183.626	1.183.626
1.1.90		Mano de obra	359.000	359.000
1.1.91		Tensor de correa Dentada	2.076.280	2.076.280
1.1.92		Mano de obra	700.000	700.000
1.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	371.681	371.681
1.1.94		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 1.1		
1.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
1.2.1		Fluido de Freno	58.150	58.150
1.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
1.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.338.212	3.338.212
1.2.4		Mano de obra	1.010.000	1.010.000
1.2.5		Cambio cilindro de freno	795.571	795.571
1.2.6		Mano de obra	250.000	250.000
1.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	3.567.242	3.567.242
1.2.8		Mano de obra	1.080.000	1.080.000
1.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	785.129	785.129
1.2.10		Mano de obra	239.000	239.000
1.2.11		Cambio pastilla de freno	1.842.486	1.842.486
1.2.12		Mano de obra	558.000	558.000
1.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	3.222.149	3.222.149
1.2.14		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
1.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	450.714	450.714
1.2.16		Mano de obra	140.000	140.000
1.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	303.088	303.088
1.2.18		Mano de obra	100.000	100.000
1.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	303.088	303.088
1.2.20		Mano de obra	100.000	100.000
1.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.049.767	1.049.767
1.2.22		Mano de obra	320.000	320.000
1.2.23		Regulaci?n de Freno	371.681	371.681
1.2.24		Mano de obra	120.000	120.000
1.2.25		Regulador zapata	303.088	303.088
1.2.26		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem N· 1.2		-
1.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
1.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	188.692	188.692
1.3.2		Mano de obra	60.000	60.000
1.3.3		Bieleta	554.669	554.669
1.3.4		Mano de obra	200.000	200.000
1.3.5		Brazo Z de direccion	2.076.280	2.076.280
1.3.6		Mano de obra	700.000	700.000
1.3.7		Buje elastico c/u	450.714	450.714

Antonio R. Fernández
RUC: 733.753-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.3.8		Mano de obra	137.000	137.000
1.3.9		Buje Estabilizador c/u	188.692	188.692
1.3.10		Mano de obra	58.000	58.000
1.3.11		Buje tensor c/u	188.692	188.692
1.3.12		Mano de obra	58.000	58.000
1.3.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.842.486	1.842.486
1.3.14		Mano de obra	558.000	558.000
1.3.15		Cambio buje parrilla superior c/u	324.209	324.209
1.3.16		Mano de obra	100.000	100.000
1.3.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	255.617	255.617
1.3.18		Mano de obra	78.000	78.000
1.3.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	3.797.702	3.797.702
1.3.20		Mano de obra	1.150.000	1.150.000
1.3.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	2.187.343	2.187.343
1.3.22		Mano de obra	700.000	700.000
1.3.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	303.088	303.088
1.3.24		Mano de obra	100.000	100.000
1.3.25		Cambio de grillete elastico delantero	554.669	554.669
1.3.26		Mano de obra	200.000	200.000
1.3.27		Cambio de rotula superior c/u	554.669	554.669
1.3.28		Mano de obra	200.000	200.000
1.3.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	1.497.630	1.497.630
1.3.30		Mano de obra	454.000	454.000
1.3.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	565.111	565.111
1.3.32		Mano de obra	162.000	162.000
1.3.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	554.669	554.669
1.3.34		Mano de obra	170.000	170.000
1.3.35		Correa de direccion	486.077	486.077
1.3.36		Mano de obra	150.000	150.000
1.3.37		Cambio Elastico delantero c/u	1.129.985	1.129.985
1.3.38		Mano de obra	345.000	345.000
1.3.39		Reparaci?n Elastico delantero c/u	592.646	592.646
1.3.40		Mano de obra	180.000	180.000
1.3.41		Reparaci?n de brazo pitman	633.704	633.704
1.3.42		Mano de obra	200.000	200.000
1.3.43		Reparacion de sinf?n de direccion	5.523.889	5.523.889
1.3.44		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
1.3.45		Reparaci?n punta eje	565.111	565.111
1.3.46		Mano de obra	170.000	170.000
1.3.47		Reten de masa delantero c/u	130.779	130.779
1.3.48		Mano de obra	50.000	50.000
1.3.49		Taqueador de parrilla	508.628	508.628
1.3.50		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem N· 1.3		
1.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
1.4.1		Ca?o Flexible de Embrague	1.842.486	1.842.486
1.4.2		Mano de obra	560.000	560.000
1.4.3		Bomba auxiliar de embrague	1.281.648	1.281.648
1.4.4		Mano de obra	340.000	340.000
1.4.5		Bomba Central de Embrague	2.762.896	2.762.896

Antonio R. Fernández
RUC: 75.173-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.4.6		Mano de obra	840.000	840.000
1.4.7		Cambio cojinete de empuje	843.279	843.279
1.4.8		Mano de obra	300.000	300.000
1.4.9		Cambio disco de embrague	2.076.280	2.076.280
1.4.10		Mano de obra	700.000	700.000
1.4.11		Cambio plato de presi?n	2.532.436	2.532.436
1.4.12		Mano de obra	767.000	767.000
1.4.13		Rectificaci?n corona volante	869.384	869.384
1.4.14		Mano de obra	300.000	300.000
1.4.15		Rectificacion de volante motor	1.129.749	1.129.749
1.4.16		Mano de obra	345.000	345.000
1.4.17		Ruleman piloto	486.077	486.077
1.4.18		Mano de obra	150.000	150.000
1.4.19		Carga de Fluido de Embrague	95.179	95.179
1.4.20		Mano de obra	30.000	30.000
1.4.21		Regulaci?n de Embrague	255.617	255.617
1.4.22		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem N· 1.4		
1.5	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
1.5.1		Bomba electrica de combustible	14.190.173	14.190.173
1.5.2		Mano de obra	4.200.000	4.200.000
1.5.3		Bobina de encendido	2.187.343	2.187.343
1.5.4		Mano de obra	700.000	700.000
1.5.5		Bujias incandesentes	1.015.589	1.015.589
1.5.6		Mano de obra	310.000	310.000
1.5.7		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	371.681	371.681
1.5.8		Mano de obra	115.000	115.000
1.5.9		Cambio de focos - c/u	95.179	95.179
1.5.10		Mano de obra	30.000	30.000
1.5.11		Cambio de motor de limpia parabrisas	1.497.630	1.497.630
1.5.12		Mano de obra	454.000	454.000
1.5.13		Cambio de regulador de voltaje	785.129	785.129
1.5.14		Mano de obra	230.000	230.000
1.5.15		Cambio de sistema de cableado	762.578	762.578
1.5.16		Mano de obra	240.000	240.000
1.5.17		Provision de bateria	1.497.630	1.497.630
1.5.18		Mano de obra	500.000	500.000
1.5.19		Relay se?alero	486.077	486.077
1.5.20		Mano de obra	148.000	148.000
1.5.21		Reparaci?n alternador	1.612.974	1.612.974
1.5.22		Mano de obra	500.000	500.000
1.5.23		Reparaci?n motor de arranque	1.612.974	1.612.974
1.5.24		Mano de obra	500.000	500.000
1.5.25		Selenoide de presion de turbo	2.646.833	2.646.833
1.5.26		Mano de obra	802.000	802.000
1.5.27		Sensor de rotacion de motor	2.187.343	2.187.343
1.5.28		Mano de obra	700.000	700.000
1.5.29		Sensor de temperatura de agua	1.061.630	1.061.630
1.5.30		Mano de obra	400.000	400.000
		Total Ítem N· 1.5		

Antonio R. Fernández
RUC: 753.7304
Proprietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.6	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
1.6.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	1.612.026	1.612.026
1.6.2		Mano de obra	500.000	500.000
1.6.3		Bujes de elastico traser c/u	486.077	486.077
1.6.4		Mano de obra	200.000	200.000
1.6.5		Cambio de grillete elastico trasero	716.537	716.537
1.6.6		Mano de obra	220.000	220.000
1.6.7		Cambio centro elastico	716.537	716.537
1.6.8		Mano de obra	300.000	300.000
1.6.9		Reparaci?n de Elasticos	592.646	592.646
1.6.10		Mano de obra	200.000	200.000
1.6.11		Cambio Elasticos traseros c/u	1.129.985	1.129.985
1.6.12		Mano de obra	345.000	345.000
		TOTAL Item N° 1.6		
1.7	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado		
1.7.1		Cambio de rulem?n de compresor	440.272	440.272
1.7.2		Mano de obra	200.000	200.000
1.7.3		Cambio de aceite de A.A.	303.088	303.088
1.7.4		Mano de obra	100.000	100.000
1.7.5		Cambio de compresor de A.A.	6.099.442	6.099.442
1.7.6		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
1.7.7		Cambio de Evaporizador	5.293.429	5.293.429
1.7.8		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
1.7.9		Cambio de embrague de compresor	1.129.985	1.129.985
1.7.10		Mano de obra	345.000	345.000
1.7.11		Cambio de Filtro	590.032	590.032
1.7.12		Mano de obra	180.000	180.000
1.7.13		Cambio de v?lvula expansora	1.381.567	1.381.567
1.7.14		Mano de obra	500.000	500.000
1.7.15		Carga de Gas	785.129	785.129
1.7.16		Mano de obra	300.000	300.000
1.7.17		Correa de A.A.	440.272	440.272
1.7.18		Mano de obra	150.000	150.000
1.7.19		Reparacion de compresor de A.A.	3.387.579	3.387.579
1.7.20		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
1.7.21		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	1.140.427	1.140.427
1.7.22		Mano de obra	345.000	345.000
1.7.23		Mantenimiento del sistema de AA	762.578	762.578
1.7.24		Mano de obra	300.000	300.000
		TOTAL Item N° 1.7		
		TOTAL Item N° 1		
		2 MITSUBISHI L-200, modelo SAVANA, año 2012 MATRICULA N°: EAH 986		
2.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
2.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
2.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.3		Cambio de Filtro de Aire	486.077	486.077
2.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
2.1.5		Control Agua Destilada	14.716	14.716
2.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
2.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083

Antonio R. Fernández
RUC: 7537234
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

2.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	166.000	166.000
2.1.10		Mano de obra	60.000	60.000
2.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	403.167	403.167
2.1.12		Mano de obra	125.000	125.000
2.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	382.123	382.123
2.1.14		Mano de obra	120.000	120.000
2.1.15		Cambio de Buj?as c/u	716.537	716.537
2.1.16		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.17		Cambio de Aditivo radiador	72.628	72.628
2.1.18		Mano de obra	23.400	23.400
2.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
2.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.21		Porta filtro de combustible	795.571	795.571
2.1.22		Mano de obra	250.000	250.000
2.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	4.340.000	4.340.000
2.1.24		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
2.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	962.897	962.897
2.1.26		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.27		Bombin de combustible	716.537	716.537
2.1.28		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.29		Botadores hidraulicos c/u	324.209	324.209
2.1.30		Mano de obra	100.000	100.000
2.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	4.623.415	4.623.415
2.1.32		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
2.1.33		Cambio correa alternador	486.077	486.077
2.1.34		Mano de obra	150.000	150.000
2.1.35		Cambio de bomba de agua	2.532.436	2.532.436
2.1.36		Mano de obra	800.000	800.000
2.1.37		Cambio de junta de balanc?n	382.123	382.123
2.1.38		Mano de obra	120.000	120.000
2.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	533.785	533.785
2.1.40		Mano de obra	170.000	170.000
2.1.41		Cambio de reten frente motor	737.658	737.658
2.1.42		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.43		Cambio de tensor de correa pk	2.187.343	2.187.343
2.1.44		Mano de obra	700.000	700.000
2.1.45		Cambio ventilador de motor	2.991.689	2.991.689
2.1.46		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
2.1.47		Ventilador de Motor - Reparaci?n	962.897	962.897
2.1.48		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.49		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	267.726	267.726
2.1.50		Mano de obra	90.000	90.000
2.1.51		Cambio soporte de motor	716.537	716.537
2.1.52		Mano de obra	220.000	220.000
2.1.53		Cambio termostato de agua	726.979	726.979
2.1.54		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.55		Casquillos de bancada	519.070	519.070
2.1.56		Mano de obra	160.000	160.000
2.1.57		Casquillos de biela	565.111	565.111
2.1.58		Mano de obra	180.000	180.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.753-4
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

2.1.59		Cambio Correa Dentada	1.015.589	1.015.589
2.1.60		Mano de obra	308.000	308.000
2.1.61		Guia de valvula	795.571	795.571
2.1.62		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.63		Juego de aros	2.473.338	2.473.338
2.1.64		Mano de obra	800.000	800.000
2.1.65		Juego de camisa	2.532.436	2.532.436
2.1.66		Mano de obra	800.000	800.000
2.1.67		Juego de junta motor	1.867.407	1.867.407
2.1.68		Mano de obra	565.000	565.000
2.1.69		Juego de pistones	2.991.689	2.991.689
2.1.70		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
2.1.71		Junta tapa motor	1.612.026	1.612.026
2.1.72		Mano de obra	500.000	500.000
2.1.73		Limpieza de tanque de combustible	762.578	762.578
2.1.74		Mano de obra	232.000	232.000
2.1.75		Limpieza y reparacion radiador	860.364	860.364
2.1.76		Mano de obra	260.000	260.000
2.1.77		Martillete de balancin c/u	267.726	267.726
2.1.78		Mano de obra	100.000	100.000
2.1.79		Paleta de ventilador	1.082.514	1.082.514
2.1.80		Mano de obra	330.000	330.000
2.1.81		Polea de cigue?al	2.076.280	2.076.280
2.1.82		Mano de obra	700.000	700.000
2.1.83		Polea guia de correa pk	785.129	785.129
2.1.84		Mano de obra	300.000	300.000
2.1.85		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	2.688.846	2.688.846
2.1.86		Mano de obra	900.000	900.000
2.1.87		Reparacion de bomba inyectora	4.407.907	4.407.907
2.1.88		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
2.1.89		Reparacion de picos inyectores	1.183.626	1.183.626
2.1.90		Mano de obra	350.000	350.000
2.1.91		Tensor de correa Dentada	2.076.280	2.076.280
2.1.92		Mano de obra	700.000	700.000
2.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	371.681	371.681
2.1.94		Mano de obra	115.000	115.000
		Total Ítem 2.1		
2.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
2.2.1		Fluido de Freno	58.150	58.150
2.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
2.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.338.212	3.338.212
2.2.4		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
2.2.5		Cambio cilindro de freno	795.571	795.571
2.2.6		Mano de obra	250.000	250.000
2.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	3.567.242	3.567.242
2.2.8		Mano de obra	1.080.000	1.080.000
2.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	785.129	785.129
2.2.10		Mano de obra	240.000	240.000
2.2.11		Cambio pastilla de freno	1.842.486	1.842.486
2.2.12		Mano de obra	560.000	560.000
2.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	3.222.149	3.222.149

Antonio R. Fernández
RUC: 753.753-4
Propietario

2.2.14		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
2.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	450.714	450.714
2.2.16		Mano de obra	150.000	150.000
2.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	303.088	303.088
2.2.18		Mano de obra	100.000	100.000
2.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	303.088	303.088
2.2.20		Mano de obra	100.000	100.000
2.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.049.767	1.049.767
2.2.22		Mano de obra	320.000	320.000
2.2.23		Regulaci?n de Freno	371.681	371.681
2.2.24		Mano de obra	115.000	115.000
2.2.25		Regulador zapata	303.088	303.088
2.2.26		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem N· 2.2		
2.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
2.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	188.692	188.692
2.3.2		Mano de obra	60.000	60.000
2.3.3		Bieleta	554.669	554.669
2.3.4		Mano de obra	170.000	170.000
2.3.5		Brazo Z de direccion	2.076.280	2.076.280
2.3.6		Mano de obra	630.000	630.000
2.3.7		Buje elastico c/u	450.714	450.714
2.3.8		Mano de obra	137.000	137.000
2.3.9		Buje Estabilizador c/u	188.692	188.692
2.3.10		Mano de obra	60.000	60.000
2.3.11		Buje tensor c/u	188.692	188.692
2.3.12		Mano de obra	60.000	60.000
2.3.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.842.486	1.842.486
2.3.14		Mano de obra	560.000	560.000
2.3.15		Cambio buje parrilla superior c/u	324.209	324.209
2.3.16		Mano de obra	100.000	100.000
2.3.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	255.617	255.617
2.3.18		Mano de obra	100.000	100.000
2.3.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	3.797.702	3.797.702
2.3.20		Mano de obra	1.150.000	1.150.000
2.3.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	2.187.343	2.187.343
2.3.22		Mano de obra	700.000	700.000
2.3.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	303.088	303.088
2.3.24		Mano de obra	100.000	100.000
2.3.25		Cambio de grillete elastico delantero	554.669	554.669
2.3.26		Mano de obra	200.000	200.000
2.3.27		Cambio de rotula superior c/u	554.669	554.669
2.3.28		Mano de obra	200.000	200.000
2.3.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	1.497.630	1.497.630
2.3.30		Mano de obra	500.000	500.000
2.3.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	565.111	565.111
2.3.32		Mano de obra	200.000	200.000
2.3.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	554.669	554.669
2.3.34		Mano de obra	170.000	170.000
2.3.35		Correa de direccion	486.077	486.077

Antonio R. Fernández
R.U.C. 753.715-8
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

2.3.36		Mano de obra	150.000	150.000
2.3.37		Cambio Elastico delantero c/u	1.129.985	1.129.985
2.3.38		Mano de obra	345.000	345.000
2.3.39		Reparaci?n Elastico delantero c/u	592.646	592.646
2.3.40		Mano de obra	180.000	180.000
2.3.41		Reparaci?n de brazo pitman	633.704	633.704
2.3.42		Mano de obra	200.000	200.000
2.3.43		Reparacion de sinf?n de direccion	5.523.889	5.523.889
2.3.44		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
2.3.45		Reparaci?n punta eje	565.111	565.111
2.3.46		Mano de obra	172.000	172.000
2.3.47		Reten de masa delantero c/u	130.779	130.779
2.3.48		Mano de obra	41.000	41.000
2.3.49		Taqueador de parrilla	508.628	508.628
2.3.50		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem N· 2.3		
2.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
2.4.1		Ca?o Flexible de Embrague	1.842.486	1.842.486
2.4.2		Mano de obra	560.000	560.000
2.4.3		Bomba auxiliar de embrague	1.281.648	1.281.648
2.4.4		Mano de obra	389.000	389.000
2.4.5		Bomba Central de Embrague	2.762.896	2.762.896
2.4.6		Mano de obra	837.000	837.000
2.4.7		Cambio cojinete de empuje	843.279	843.279
2.4.8		Mano de obra	250.000	250.000
2.4.9		Cambio disco de embrague	2.076.280	2.076.280
2.4.10		Mano de obra	630.000	630.000
2.4.11		Cambio plato de presi?n	2.532.436	2.532.436
2.4.12		Mano de obra	770.000	770.000
2.4.13		Rectificaci?n corona volante	869.384	869.384
2.4.14		Mano de obra	260.000	260.000
2.4.15		Rectificacion de volante motor	1.129.749	1.129.749
2.4.16		Mano de obra	345.000	345.000
2.4.17		Ruleman piloto	486.077	486.077
2.4.18		Mano de obra	150.000	150.000
2.4.19		Carga de Fluido de Embrague	95.179	95.179
2.4.20		Mano de obra	30.000	30.000
2.4.21		Regulaci?n de Embrague	255.617	255.617
2.4.22		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 2.4		-
2.5	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
2.5.1		Bomba electrica de combustible	14.190.173	14.190.173
2.5.2		Mano de obra	4.295.000	4.295.000
2.5.3		Bobina de encendido	2.187.343	2.187.343
2.5.4		Mano de obra	660.000	660.000
2.5.5		Bujias incandesentes	1.015.589	1.015.589
2.5.6		Mano de obra	310.000	310.000
2.5.7		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	371.681	371.681
2.5.8		Mano de obra	113.000	113.000
2.5.9		Cambio de focos - c/u	95.179	95.179

Antonio R. Fernández
RUC: 753.720-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

2.5.10		Mano de obra	30.000	30.000
2.5.11		Cambio de motor de limpia parabrisas	1.497.630	1.497.630
2.5.12		Mano de obra	500.000	500.000
2.5.13		Cambio de regulador de voltaje	785.129	785.129
2.5.14		Mano de obra	300.000	300.000
2.5.15		Cambio de sistema de cableado	762.578	762.578
2.5.16		Mano de obra	300.000	300.000
2.5.17		Provision de bateria	1.497.630	1.497.630
2.5.18		Mano de obra	500.000	500.000
2.5.19		Relay se?alero	486.077	486.077
2.5.20		Mano de obra	200.000	200.000
2.5.21		Reparaci?n alternador	1.612.974	1.612.974
2.5.22		Mano de obra	489.000	489.000
2.5.23		Reparaci?n motor de arranque	1.612.974	1.612.974
2.5.24		Mano de obra	489.000	489.000
2.5.25		Selenoide de presion de turbo	2.646.833	2.646.833
2.5.26		Mano de obra	802.000	802.000
2.5.27		Sensor de rotacion de motor	2.187.343	2.187.343
2.5.28		Mano de obra	700.000	700.000
2.5.29		Sensor de temperatura de agua	1.061.630	1.061.630
2.5.30		Mano de obra	322.000	322.000
		Total Ítem N· 2.5		
2.6	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
2.6.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	1.612.026	1.612.026
2.6.2		Mano de obra	500.000	500.000
2.6.3		Bujes de elastico traser c/u	486.077	486.077
2.6.4		Mano de obra	150.000	150.000
2.6.5		Cambio de grillete elastico trasero	716.537	716.537
2.6.6		Mano de obra	220.000	220.000
2.6.7		Cambio centro elastico	716.537	716.537
2.6.8		Mano de obra	220.000	220.000
2.6.9		Reparaci?n de Elasticos	592.646	592.646
2.6.10		Mano de obra	180.000	180.000
2.6.11		Cambio Elasticos traseros c/u	1.129.985	1.129.985
2.6.12		Mano de obra	343.000	343.000
		TOTAL Item Nº 2.6		
2.7	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
2.7.1		Cambio de rulem?n de compresor	440.272	440.272
2.7.2		Mano de obra	135.000	135.000
2.7.3		Cambio de aceite de A.A.	303.088	303.088
2.7.4		Mano de obra	100.000	100.000
2.7.5		Cambio de compresor de A.A.	6.099.442	6.099.442
2.7.6		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
2.7.7		Cambio de Evaporizador	5.293.429	5.293.429
2.7.8		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
2.7.9		Cambio de embrague de compresor	1.129.985	1.129.985
2.7.10		Mano de obra	245.000	245.000
2.7.11		Cambio de Filtro	590.032	590.032
2.7.12		Mano de obra	200.000	200.000
2.7.13		Cambio de v?lvula expansora	1.381.567	1.381.567

Antonio R. Fernández
RUC: 783.773-4
Propietario

2.7.14		Mano de obra	500.000	500.000
2.7.15		Carga de Gas	785.129	785.129
2.7.16		Mano de obra	300.000	300.000
2.7.17		Correa de A.A.	440.272	440.272
2.7.18		Mano de obra	134.000	134.000
2.7.19		Reparacion de compresor de A.A.	3.387.579	3.387.579
2.7.20		Mano de obra	1.020.000	1.020.000
2.7.21		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	1.140.427	1.140.427
2.7.22		Mano de obra	400.000	400.000
2.7.23		Mantenimiento del sistema de AA	762.578	762.578
2.7.24		Mano de obra	300.000	300.000
		TOTAL Item Nº 2.7		
TOTAL Item Nº 47				

LOTE Nº7 BAT				
1 CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2011 4X4 MAT. BGU 989, UBICADO EN LA COMANDANCIA DE LA BAT				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Precio Unitario**	**Precio Unitario**
1.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
1.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
1.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.000	476.000
1.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.5		Control Agua Destilada	22.342	22.342
1.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
1.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
1.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.9		Cambio Aceite de Direccion	88.083	88.083
1.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	342.167	342.167
1.1.12		Mano de obra	105.000	105.000
1.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	372.667	372.667
1.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
Total Ítem Nº 1.1				
1.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
1.2.1		Fluido de Freno	83.342	83.342
1.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.2.3		Cambio de fibra de frenos c/u	1.130.900	1.130.900
1.2.4		Mano de obra	345.000	345.000
1.2.5		Regulador zapata	436.358	436.358
1.2.6		Mano de obra	130.000	130.000
Total Ítem Nº 1.2				
1.3	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
1.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	270.017	270.017
1.3.2		Mano de obra	90.000	90.000
1.3.3		Bieleta	799.883	799.883
1.3.4		Mano de obra	245.000	245.000
1.3.5		Buje Estabilizador c/u	270.017	270.017
1.3.6		Mano de obra	40.000	40.000
1.3.7		Cambio buje parrilla superior c/u	467.200	467.200

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.3.8		Mano de obra	160.000	160.000
		Total Ítem Nº 1.3		
1.4	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
1.4.1		Bulbo marcador de temperatura	701.292	701.292
1.4.2		Mano de obra	215.000	215.000
1.4.3		Fusibles c/u	68.092	68.092
1.4.4		Mano de obra	22.000	22.000
		Total Ítem Nº 1.4		
1.5	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
1.5.1		Carga de Gas	1.130.900	1.130.900
1.5.2		Mano de obra	400.000	400.000
		TOTAL Item Nº1.5		
		TOTAL Item Nº1		
		2 CAMIONETA CHEVROLET S10 4X2 2007 MAT. EAD 982, UBICADO EN EL BATALLON DE APOYO Y SERVIC		
2.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		
2.2.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
2.2.2		Mano de obra	120.000	120.000
2.2.3		Cambio de Filtro de Aire	466.972	466.972
2.2.4		Mano de obra	150.000	150.000
2.2.5		Control Agua Destilada	14.339	14.339
2.2.6		Mano de obra	10.000	10.000
2.2.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
2.2.8		Mano de obra	40.000	40.000
2.2.9		Cambio Aceite de Direcci?n	91.117	91.117
2.2.10		Mano de obra	29.000	29.000
2.2.11		Cambio de Filtro de Aceite	357.189	357.189
2.2.12		Mano de obra	200.000	200.000
		Total Ítem Nº 2.1		
2.2	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
2.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
2.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
2.2.3		Rectificar discos de frenos c/u	292.017	292.017
2.2.4		Mano de obra	100.000	100.000
2.2.5		Regulador zapata	292.017	292.017
2.2.6		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem Nº 2.2		
		Total Ítem Nº 2		
		3 CAMIONETA MAHINDRA PIK UP 4X4 2013 MAT DHE 341,HUBICADO EN LA JEMBAT		
3.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		
3.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
3.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478
3.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
3.1.5		Control Agua Destilada	14.526	14.526
3.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
3.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
3.1.8		Mano de obra	30.000	30.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.753-6
Propietario

COMPU NEW & ASOCIADOS

3.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	92.306	92.306
3.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	363.566	363.566
3.1.12		Mano de obra	115.000	115.000
3.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	373.869	373.869
3.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
Total Ítem Nº 3.1				
3.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
3.2.1		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
3.2.2		Mano de obra	100.000	100.000
3.2.3		Regulaci?n de Freno	363.566	363.566
3.2.4		Mano de obra	115.000	115.000
3.2.5		Regulador zapata	297.524	297.524
3.2.6		Mano de obra	90.000	90.000
Total Ítem Nº 3.2				
3.3	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
3.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	184.611	184.611
3.3.2		Mano de obra	60.000	60.000
3.3.3		Bieleta	544.187	544.187
3.3.4		Mano de obra	200.000	200.000
3.3.5		Buje elastico c/u	441.578	441.578
3.3.6		Mano de obra	140.000	140.000
3.3.7		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
3.3.8		Mano de obra	60.000	60.000
3.3.9		Buje tensor c/u	184.611	184.611
3.3.10		Mano de obra	60.000	60.000
Total Ítem Nº 3.3				
3.4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
3.4.1		Carga de Fluido de Embrague	92.306	92.306
3.4.2		Mano de obra	30.000	30.000
3.4.3		Regulaci?n de Embrague	250.654	250.654
3.4.4		Mano de obra	80.000	80.000
Total Ítem Nº3.4				
3.5	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado		
3.5.1		Carga de Gas	770.012	770.012
3.5.2		Mano de obra	235.000	235.000
3.5.3		Correa de A.A.	431.275	431.275
3.5.4		Mano de obra	135.000	135.000
TOTAL Item Nº 3.5				
TOTAL Item Nº 3				

LOTE Nº 8 DAF 414 ADM Y FINANZAS DE LA FAP				
1 CAMIONETA CHEVROLET S10 2007 MAT. EAD 984 UBICADO EN EL C.F.Nº4., ROTULADO 12005.4.80.739				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Precio Unitario**	**Precio Unitario**
1.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
1.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083

Antonio R. Fernández

1.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.3		Control Agua Destilada	14.339	14.339
1.1.4		Mano de obra	10.000	10.000
1.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
1.1.6		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.7		Cambio Aceite de Direcci?n	91.117	91.117
1.1.8		Mano de obra	40.000	40.000
1.1.9		Cambio de Filtro de Aceite	357.189	357.189
1.1.10		Mano de obra	110.000	110.000
1.1.11		Cambio de Filtro de Combustible	367.356	367.356
1.1.12		Mano de obra	115.000	115.000
		Total Ítem 1.1		
1.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
1.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
1.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
1.2.3		Regulaci?n de Freno	357.189	357.189
1.2.4		Mano de obra	110.000	110.000
1.2.5		Regulador zapata	292.017	292.017
1.2.6		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem N· 1.2		
1.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
1.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	180.567	180.567
1.3.2		Mano de obra	70.000	70.000
1.3.3		Buje elastico c/u	432.528	432.528
1.3.4		Mano de obra	132.000	132.000
1.3.5		Buje Estabilizador c/u	180.567	180.567
1.3.6		Mano de obra	60.000	60.000
1.3.7		Buje tensor c/u	180.567	180.567
1.3.8		Mano de obra	60.000	60.000
1.3.9		Reten de masa delantero c/u	125.789	125.789
1.3.10		Mano de obra	40.000	40.000
		Total Ítem N· 1.3		
1.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
1.4.1		Carga de Fluido de Embrague	91.117	91.117
1.4.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.4.3		Regulaci?n de Embrague	245.739	245.739
1.4.4		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 1.4		
1.5	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
1.5.1		Cambio de bocina	277.906	277.906
1.5.2		Mano de obra	90.000	90.000
1.5.3		Cambio de focos - c/u	91.117	91.117
1.5.4		Mano de obra	30.000	30.000
1.5.5		Cambio de terminal de bateria	135.956	135.956
1.5.6		Mano de obra	50.000	50.000
		Total Ítem N· 1.5		
1.6	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
1.6.1		Reparaci?n de Elasticos	569.167	569.167

Antonio R. Fernández
RUC: 7317354
Proveedor

1.6.2		Mano de obra	170.000	170.000
TOTAL Item Nº 1.6				
TOTAL Item Nº 1				

2 MOTO CARGA KENTON COLOR ROJO TRICICLO, 150CC, AÑO 2008 MAT. 937 BCJ UBICADO EN LA DIREC. INFOI ROTULADO Nº 12005.4.80.2421

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Unitario
2.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
2.1.1		Control y carga de Aceite motor por litro	90.808	90.808
2.1.2		mano de obra	30.000	30.000
2.1.3		Cambio de filtro de aceite	64.100	64.100
2.1.4		mano de obra	40.000	40.000
2.1.5		Cambiò de filtro de aire	74.783	74.783
2.1.6		mano de obra	24.000	24.000
2.1.7		Cambio de junta de reten	128.200	128.200
2.1.8		mano de obra	40.000	40.000
2.1.9		Cambio filtro de combustible	85.467	85.467
2.1.10		mano de obra	30.000	30.000
Total Ítem Nº 2.1				
2.2	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
2.2.1		Cambio retén de piñon	235.033	235.033
2.2.2		mano de obra	80.000	80.000
Total Ítem Nº 2.2				
2.3	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
2.3.1		Regulación de freno	64.100	64.100
2.3.2		mano de obra	30.000	30.000
2.3.3		Cambio de fibra de freno delantero	202.983	202.983
2.3.4		mano de obra	80.000	80.000
Total Ítem Nº 2.3				
2.4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
2.4.1		Cambio de cabo de embrague	352.550	352.550
2.4.2		mano de obra	108.000	108.000
Total Ítem Nº 2.4				
2.5	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
2.5.1		Reparación del inducido de arranque	170.933	170.933
2.5.2		mano de obra	60.000	60.000
Total Ítem Nº 2.5				
Total Ítem Nº 2				

Lote Nº 9 DAF 310 COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA

1 TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATA, MODELO 2019, MATRICULA Nº AABA 307 MOD, UBICADO EN LA AYU GENERAL, ROTULADO Nº 12005.4.81.7025

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien		
1.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
1.1.1		Cambio de Aceite de Motor	909.667	909.667
1.1.2		Mano de obra	300.000	300.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

1.1.3		Cambio de Filtro de Aire	466.972	466.972
1.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
1.1.5		Control Agua Destilada	14.339	14.339
1.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
		Total Ítem 1.1		
1.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
1.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
1.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
1.2.3		Rectificar discos de frenos c/u	292.017	292.017
1.2.4		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem N· 1.2		
1.3	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
1.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	180.567	180.567
1.3.2		Mano de obra	60.000	60.000
1.3.3		Bieleta	533.811	533.811
1.3.4		Mano de obra	170.000	170.000
1.3.5		Reten de masa delantero c/u	125.789	125.789
1.3.6		Mano de obra	40.000	40.000
1.3.7		Taqueador de parrilla	488.972	488.972
1.3.8		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem N· 1.3		
1.4	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
1.4.1		Bujias incandesentes	976.278	976.278
1.4.2		Mano de obra	300.000	300.000
1.4.3		Cambio de bocina	277.906	277.906
1.4.4		Mano de obra	90.000	90.000
1.4.5		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	357.189	357.189
1.4.6		Mano de obra	100.000	100.000
1.4.7		Cambio de focos - c/u	91.117	91.117
1.4.8		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 1.4		
1.5	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
1.5.1		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	322.744	322.744
1.5.2		Mano de obra	100.000	100.000
1.5.3		Cambio centro elastico	688.206	688.206
1.5.4		Mano de obra	210.000	210.000
1.5.5		Reparaci?n de Elasticos	569.167	569.167
1.5.6		Mano de obra	170.000	170.000
		Total Ítem N· 1.5		
		Total Ítem N· 1		
3 CAMIONETA MAHINDRA PIK UP D/C 2WD 2013 MAR. BNT 849 UBICADO EN EL CFN°4, ROTULADO 12005.4.81				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**		
3.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
3.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
3.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478

Antonio R. Fernández
RUC: 753.755-4
Propietario

3.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
3.1.5		Control Agua Destilada	14.526	14.526
3.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
3.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
3.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	92.306	92.306
3.1.10		Mano de obra	40.000	40.000
3.1.11		Cambio de Aditivo radiador	71.699	71.699
3.1.12		Mano de obra	25.000	25.000
3.1.13		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
3.1.14		Mano de obra	28.000	28.000
		Total Ítem 3.1		
3.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
3.2.1		Fluido de Freno	57.406	57.406
3.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
3.2.3		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
3.2.4		Mano de obra	100.000	100.000
3.2.5		Regulador zapata	297.524	297.524
3.2.6		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem 3.2		
3.3	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
3.3.1		Reten Bancada Trasera	544.187	544.187
3.3.2		Mano de obra	200.000	200.000
3.3.3		Selectores de cambio c/u	599.694	599.694
3.3.4		Mano de obra	200.000	200.000
3.3.5		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
3.3.6		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 3.3		
3.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
3.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	184.611	184.611
3.4.2		Mano de obra	60.000	60.000
3.4.3		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
3.4.4		Mano de obra	60.000	60.000
3.4.5		Buje tensor c/u	184.611	184.611
3.4.6		Mano de obra	60.000	60.000
3.4.7		Reten de masa delantero c/u	127.438	127.438
3.4.8		Mano de obra	40.000	40.000
3.4.9		Taqueador de parrilla	498.752	498.752
3.4.10		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem N· 3.4		
3.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
3.5.1		Ruleman piloto	476.478	476.478
3.5.2		Mano de obra	145.000	145.000
3.5.3		Carga de Fluido de Embrague	92.306	92.306
3.5.4		Mano de obra	30.000	30.000
3.5.5		Regulaci?n de Embrague	250.654	250.654
3.5.6		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 3.5		

Arsenio R. Fernández
RUC: 753.715-8
Propietario

3.6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
3.6.1		Bujias incandesentes	995.837	995.837
3.6.2		Mano de obra	310.000	310.000
3.6.3		Bulbo marcador de temperatura	476.478	476.478
3.6.4		Mano de obra	150.000	150.000
3.6.5		Cambio de bocina	283.230	283.230
3.6.6		Mano de obra	90.000	90.000
3.6.7		Cambio de bulbo de aceite	476.478	476.478
3.6.8		Mano de obra	150.000	150.000
3.6.9		Relay se?alero	476.478	476.478
3.6.10		Mano de obra	150.000	150.000
		TOTAL Item Nº 3.6		
		TOTAL Item Nº 3		
4 CAMIONETA MITSUBISHI L-200 SAVANA GLS 2012 MAT. EAH 708 UBICADO EN EL COMFAER, ROTULADO 1200				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**		
4.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
4.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
4.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.3		Control Agua Destilada	14.716	14.716
4.1.4		Mano de obra	6.000	6.000
4.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
4.1.6		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.7		Cambio Aceite de Direcci?n	166.000	166.000
4.1.8		Mano de obra	60.000	60.000
4.1.9		Cambio de Aditivo radiador	72.628	72.628
4.1.10		Mano de obra	25.000	25.000
4.1.11		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
4.1.12		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem 4.1		
4.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
4.2.1		Fluido de Freno	58.150	58.150
4.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
4.2.3		Regulador zapata	303.088	303.088
4.2.4		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem N· 4.2		
4.3	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
4.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	188.692	188.692
4.3.2		Mano de obra	70.000	70.000
4.3.3		Buje Estabilizador c/u	188.692	188.692
4.3.4		Mano de obra	60.000	60.000
4.3.5		Buje tensor c/u	188.692	188.692
4.3.6		Mano de obra	60.000	60.000
		Total Ítem N· 4.3		
4.4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
4.4.1		Cambio cojinete de empuje	843.279	843.279
4.4.2		Mano de obra	270.000	270.000
4.4.3		Rectificaci?n corona volante	869.384	869.384

COMPU NEW & ASOCIADOS

4.4.4		Mano de obra	300.000	300.000
4.4.5		Ruleman piloto	486.077	486.077
4.4.6		Mano de obra	150.000	150.000
4.4.7		Carga de Fluido de Embrague	95.179	95.179
4.4.8		Mano de obra	30.000	30.000
4.4.9		Regulaci?n de Embrague	255.617	255.617
4.4.10		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 4.4		
4.5	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
4.5.1		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	371.681	371.681
4.5.2		Mano de obra	115.000	115.000
4.5.3		Cambio de focos - c/u	95.179	95.179
4.5.4		Mano de obra	32.000	32.000
4.5.5		Relay se?alero	486.077	486.077
4.5.6		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem N· 4.5		
4.6	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
4.6.1		Bujes de elastico traser c/u	486.077	486.077
4.6.2		Mano de obra	150.000	150.000
4.6.3		Reparaci?n de Elasticos	592.646	592.646
4.6.4		Mano de obra	180.000	180.000
		TOTAL Item Nº 4.6		
		TOTAL Item Nº 4		
5 CAMIONETA MITSUBISHI TRITON 4X4 GL 2012 MAT. EAH 911 UBICADO EN EL COMFAER, ROTULADO 12005.4				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Precio Unitario**	**Precio Unitario**
5.1	78180101-014	Mantenimiento y Reparación de motor		
5.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
5.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
5.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.000	476.000
5.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
5.1.5		Cambio de Filtro de Aceite	342.167	342.167
5.1.6		Mano de obra	105.000	105.000
5.1.7		Cambio de Filtro de Combustible	372.667	372.667
5.1.8		Mano de obra	115.000	115.000
5.1.9		Cambio de Aditivo radiador	105.342	105.342
5.1.10		Mano de obra	33.000	33.000
		Total Ítem 5.1		
5.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
5.2.1		Fluido de Freno	83.342	83.342
5.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
5.2.3		Regulador zapata	436.358	436.358
5.2.4		Mano de obra	130.000	130.000
		Total Ítem 5.2		
5.3	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
5.3.1		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
5.3.2		Mano de obra	30.000	30.000
5.3.3		Carga de aceite de caja p/Litro	88.083	88.083

Antonio R. Fernández
R.U.C: 753.775-8
Propietario

5.3.4		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 5.3		
5.4	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
5.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	270.017	270.017
5.4.2		Mano de obra	90.000	90.000
5.4.3		Buje Estabilizador c/u	270.017	270.017
5.4.4		Mano de obra	90.000	90.000
5.4.5		Buje tensor c/u	270.017	270.017
5.4.6		Mano de obra	90.000	90.000
5.4.7		Cambio de buje parrilla inferior c/u	436.358	436.358
5.4.8		Mano de obra	135.000	135.000
		Total Ítem N· 5.4		
5.5	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
5.5.1		Carga de Fluido de Embrague	135.842	135.842
5.5.2		Mano de obra	50.000	50.000
5.5.3		Regulaci?n de Embrague	368.609	368.609
5.5.4		Mano de obra	115.000	115.000
		Total Ítem N· 5.5		
5.6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
5.6.1		Cambio de bulbo de aceite	88.083	88.083
5.6.2		Mano de obra	30.000	30.000
5.6.3		Cambio de terminal de bateria	203.934	203.934
5.6.4		Mano de obra	65.000	65.000
5.6.5		Fusibles c/u	68.092	68.092
5.6.6		Mano de obra	22.000	22.000
		Total Ítem N· 5.6		
5.7	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
5.7.1		Bujes de elastico traser c/u	701.292	701.292
5.7.2		Mano de obra	215.000	215.000
5.7.3		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	484.117	484.117
5.7.4		Mano de obra	145.000	145.000
5.7.5		Reparación de Elasticos	853.750	853.750
5.7.6		Mano de obra	260.000	260.000
		TOTAL Item Nº 5.7		
		TOTAL Item Nº 5		
6 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TDI 4x4 - 2015 MAT. BUK 412 UBICADO EN EL COMFAER. ROTULADO Nº 1200				
6.1	78180101-014	Mantenimiento y Reparación de motor		
6.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
6.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
6.1.3		Control Agua Destilada	22.342	22.342
6.1.4		Mano de obra	10.000	10.000
6.1.5		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
6.1.6		Mano de obra	30.000	30.000
6.1.7		Cambio de Bomba de Aceite	88.083	88.083
6.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem 6.1		

COMPU NEW & ASOCIADOS

6.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
6.2.1		Fluido de Freno	83.342	83.342
6.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
6.2.3		Regulaci?n de Freno	534.951	534.951
6.2.4		Mano de obra	170.000	170.000
		Total Ítem 6.2		
6.3	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión		
6.3.1		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
6.3.2		Mano de obra	30.000	30.000
6.3.3		Carga de aceite de caja p/Litro	88.083	88.083
6.3.4		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 6.3		
6.4	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
6.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	270.017	270.017
6.4.2		Mano de obra	90.000	90.000
6.4.3		Buje Estabilizador c/u	270.017	270.017
6.4.4		Mano de obra	90.000	90.000
6.4.5		Buje tensor c/u	270.017	270.017
6.4.6		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem N· 6.4		
6.5	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
6.5.1		Carga de Fluido de Embrague	135.842	135.842
6.5.2		Mano de obra	45.000	45.000
		Total Ítem N· 6.5		
6.6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
6.6.1		Cambio de bocina	416.026	416.026
6.6.2		Mano de obra	130.000	130.000
6.6.3		Cambio de bulbo de aceite	88.083	88.083
6.6.4		Mano de obra	30.000	30.000
		Total Ítem N· 6.6		
6.7	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
6.7.1		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	484.117	484.117
6.7.2		Mano de obra	150.000	150.000
		TOTAL Item Nº 6.7		
		TOTAL Item Nº 6		

Antonio R. Fernandez
Propietario
Compunew & Asociados