REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CP N.º 22/2021

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DEL SENACSA PARA LA COORDINACIÓN DE REGIÓN Y UNIDAD ZONAL DE VILLA HAYES (PLURIANUAL)

ID N° 401.467 - PMASSP-34-CP-O-C1-P6

OBP:PR-L1148-P9424

ACLARATORIA N° 01

Al Interesado:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta N° 1: En anteriores Licitaciones, se publicaban los precios referenciales y a partir de ahí uno sabía lo que podría concursar, en este formato en la planilla solamente figura el precio de MONTO ESTIMADO: Gs. 2.650.000.000, pero no está aclarado los precios unitarios, si los precios parciales hubieran estado, hubiera sido mucho más fácil llegar a un precio más competitivo.
Respuesta N° 1: En el portal se visualiza el monto estimado del llamado. Se recuerda que el presente proceso se rige por las políticas de adquisiciones GN-2349-9, el cual requiere que se indique un costo estimado del llamado y atendiendo que el contrato es por suma alzada, es decir, el tipo de contrato a través de la cual el contratista oferta un precio fijo y global a cambio de una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento, la estimación refleja dicho costo. **Adicionalmente se informa que los documentos de licitación proporcionan toda la información necesaria para que el potencial oferente prepare una oferta con respecto a las obras que hayan de construirse, tal como lo indica el numeral 2.11 de las precitadas políticas.**
Consulta N° 2: En el ítem 2, movimiento de suelo: en la planilla de cotización de la obra figuran 3 sub ítems, en cambio en las Esp. Técnicas son 4 sub ítems, que sería el ítem 2.4 (Muro de contención de P.B.C), por lo que no podemos cotizar este rubro a ejecutar.
Respuesta N° 2: Esta inconsistencia fue subsanada y se puede observar en las EETT_V2 y DOC-2_V2, quedando en 3 (tres) sub ítems.
Consulta N° 3: En el ítem 3, menciona Estructura de H°A°, pero no contamos con los planos de encofrados (detalles de armaduras, de cabezales, viga de fundación, pilotes, pilares, vigas, losas y escaleras)
Respuesta N° 3: Se incluyen los planos faltantes. Favor descargar desde el portal de la DNCP, sección "Documentos"
Consulta N° 4: En el ítem 8, menciona colocación de Techo, de igual manera no tenemos los detalles de cabriadas, además de las vigas reticuladas, correas, insertos y arriostramientos.
Respuesta N° 4: Se incluyen los planos faltantes. Favor descargar desde el portal de la DNCP, sección "Documentos". En la misma se encuentran los detalles mencionados

Consulta N° 5: En el ítem 14, instalación de señales débiles, no tenemos los planos para su ejecución.
Respuesta N° 5: Se incluyen los planos faltantes. Favor descargar desde el portal de la DNCP, sección "Documentos". En la misma se encuentran los detalles mencionados
Consulta N° 6: En el ítem 15, instalación eléctrica: en los sub ítems 15.15, 15.16, 15.17 y 15.18 la unidad tiene que ser ml y no M como figura en la planilla
Respuesta N° 6: Favor remitirse al formulario DOC-2_V2, donde ya fue corregido lo indicado en su consulta.
Consulta N° 7: En el ítem 16, provisión y colocación de sistema de climatización: no tenemos planos con sus detalles, como ser la ubicación de las unidades evaporadoras y la losa técnica para las unidades condensadoras
Respuesta N° 7: Se incluyen los planos faltantes. Favor descargar desde el portal de la DNCP, sección "Documentos". En la misma se encuentran los detalles mencionados
Consulta N° 8: En el ítem 23, sistema de prevención contra incendios: no contamos con el plano de detalles (ubicación de luz de emergencias, detectores de humo calor, cartel de salida, extintores PQS, alarma audio visual, pulsador manual, y PCC)
Respuesta N° 8: Se incluyen los planos faltantes. Favor descargar desde el portal de la DNCP, sección "Documentos". En la misma se encuentran los detalles mencionados
Consulta N° 9: En la planilla de cómputo métrico, no aparece los precios unitarios referenciales por ítems. Solo aparece el monto total referencial de la obra a ejecutar.
Respuesta N° 9: La elaboración de la oferta, incluidos los precios, es de exclusiva responsabilidad del oferente.
Consulta N° 10: En el ítem 24, EXTERIORES: en el sub ítems 24.18.1, estructura metálica con chapas onduladas la unidad tiene que ser m2, y no m3 como figura en la planilla.
Respuesta N° 10: Favor remitirse al formulario DOC-2_V2, donde ya fue corregido lo indicado en su consulta.
Consulta N° 11: La planilla de precios que se descarga en la plataforma no esta desglosada y no indica los precios unitarios, solo el global. Necesitamos aclaración para poder presentar la oferta.
Respuesta N° 11: El contrato es a suma alzada, con lo cual la obra debe realizarse por el monto de la oferta global. Adicionalmente debe presentarse el DOC-2_V2 "Cotización de la Obra" a fin de verificar los costos unitarios ofertados.

- **Adicionalmente se aclara que se sustituyen los siguientes documentos:**
  - **DOC-2 "Cotización de la Obra", por el DOC-2_V2 "Cotización de la Obra"**
  - **Anexo 4 "Especificaciones Técnicas" por el Anexo 4 - Especificaciones Técnicas_V2**
- **Sustituir la carpeta: "planos_villa_hayes" por "planos_villa_hayes_V2**

Tanto los nuevos documentos como los planos podrán ser descargados del portal de la DNCP dentro de la pestaña "Documentos"

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL DEL PARAGUAY - 4526/OC-PR

SENACSA Unidad Ejecutora de Proyectos BID