CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
C.E N°01/2023 "Mantenimiento y Reparacion de Aicondicionadores de Aire"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	SAN EXPEDITO CONSULTORA	DIFERENCIA PORCENTAJE	M&C BUSSINES	DIFERENCIA PORCENTAJE
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	
1.1		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	206.667	180.000	-13	35.000	-83
1.2		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	246.667	240.000	-3	35.000	-86
1.3		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	283.333	300.000	6	110.000	-61
1.4		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	323.333	360.000	11	110.000	-66
1.5		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	366.667	420.000	15	50.000	-86
1.6		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	403.333	480.000	19	180.000	-55
1.7		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	210.000	180.000	-14	35.000	-83
1.8		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	250.000	240.000	-4	35.000	-86
1.9		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	286.667	300.000	5	110.000	-62
1.10		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	323.333	360.000	11	110.000	-66
1.11		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	366.667	420.000	15	50.000	-86
1.12		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	406.667	480.000	18	180.000	-56
		PRECIO TOTAL				3.673.333	3.960.000		1.040.000	
2	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	DIFERENCIA PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	DIFERENCIA PORCENTAJE
		COMPRESOR								
2.1		Provision de repuesto - compresor de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	963.333	1.240.000	29	50.000	-95
2.2		Provision de repuesto - compresor de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	1.105.333	1.406.000	27	100.000	-91
2.3		Provision de repuesto - compresor de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	1.164.000	1.492.000	28	250.000	-79
2.4		Provision de repuesto - compresor de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	1.989.667	2.469.000	24	250.000	-87
2.5		Provision de repuesto - compresor de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	2.058.000	2.584.000	26	150.000	-93
2.6		Provision de repuesto - compresor de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	2.206.667	2.610.000	18	300.000	-86
2.7		Mano de Obra por cambio de Compresor	1	Unidad	Evento	1.100.000	1.200.000	9	50.000	-95
		MOTOR VENTILADOR								
2.7		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	196.667	250.000	27	35.000	-82
2.8		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	233.333	300.000	29	50.000	-79
2.9		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	266.667	350.000	31	150.000	-44
2.10		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	333.333	450.000	35	150.000	-55
2.11		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	420.000	580.000	38	80.000	-81
2.12		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	493.333	690.000	40	150.000	-70
2.13		Mano de Obra por cambio de motor ventilador	1	Unidad	Evento	686.667	680.000	-1	100.000	-85
		REBOBINADO DE MOTOR DE VENTILADOR								
2.14		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	136.667	180.000	32	35.000	-74
2.15		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	150.000	200.000	33	50.000	-67
2.16		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	190.000	260.000	37	200.000	5

Prof. B.P. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gral. de Adm.
y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

Luis Miguel A. Vaye Ruiz
Director General de Gestión
y Desarrollo de las Personas
Gobernación Dpto. Central

Ing. Lizarel Fabia R., Director Interino
Gobernación Dpto. Central

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
C.E N°01/2023 "Mantenimiento y Reparacion de Aicondicionadores de Aire"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	SAN EXPEDITO CONSULTORA	DIFERENCIA PORCENTAJE	M&C BUSSINES	DIFERENCIA PORCENTAJE
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	
2.17		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	250.000	350.000	40	150.000	-40
2.18		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	283.333	400.000	41	100.000	-65
2.19		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	316.667	450.000	42	250.000	-21
2.20		Mano de Obra por rebobinado de motor ventilador	1	Unidad	Evento	486.667	380.000	-22	100.000	-79
		CAPACITOR								
2.21		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	17.333	10.000	-42	35.000	102
2.22		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	19.000	12.000	-37	50.000	163
2.23		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	20.000	15.000	-25	110.000	450
2.24		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	23.333	20.000	-14	150.000	543
2.25		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	-	50.000	67
2.26		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	34.167	35.000	2	150.000	339
2.27		Mano de Obra por cambio de capacitor	1	Unidad	Evento	353.333	380.000	8	50.000	-86
		PLAQUETA ELECTRONICA								
2.28		Provision de Repuesto - plaqueta electronica	1	Unidad	Evento	216.667	250.000	15	350.000	62
2.29		Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	1	Unidad	Evento	326.667	390.000	19	100.000	-69
		GAS REFRIGERANTE								
2.30		Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	120.000	24	50.000	-48
2.31		Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	106.667	120.000	13	50.000	-53
2.32		Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	120.000	24	150.000	55
2.33		Provision de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	120.000	24	150.000	55
2.34		Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	120.000	24	80.000	-17
2.35		Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	120.000	24	150.000	55
2.36		Mano de obra por carga de gas refrigerante	1	Unidad	Evento	420.000	480.000	14	50.000	-88
		RESPUESTO DE CONTROL								
2.37		Provision de repuesto - transformador de 24v	1	Unidad	Evento	100.000	120.000	20	35.000	-65
2.38		Provision de repuesto - contactor de 24 v	1	Unidad	Evento	116.667	130.000	11	35.000	-70
2.39		Provision de Repuestos - relay	1	Unidad	Evento	110.000	150.000	36	35.000	-68
2.40		Mano de obra por cambio de repuesto	1	Unidad	Evento	300.000	350.000	17	50.000	-83
		CONTACTOR								

Prof. C.P. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

Lic. Miguel A. [illegible]
Director General de Gestión

Ab. Leticia Elena M. Duarte Iturbe
Gobernación Dpto. Central

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.E N°01/2023 "Mantenimiento y Reparacion de Aicondicionadores de Aire"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	SAN EXPEDITO CONSULTORA	DIFERENCIA PORCENTAJE	M&C BUSSINES	DIFERENCIA PORCENTAJE
						PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT								
2.41		Provision de repuestos - contactor trifasico de 220v	1	Unidad	Evento	116.667	130.000	11	35.000	-70
2.42		Provision de repuestos - contactor monofasico de 220 v	1	Unidad	Evento	110.000	120.000	9	35.000	-68
2.43		Mano de obra por cambio de contactor	1	Unidad	Evento	316.667	350.000	11	20.000	-94
		ROBINETE								
2.44		Provision de repuestos - robinete de 5/8" para split	1	Unidad	Evento	206.667	280.000	35	15.000	-93
2.45		Provision de repuestos - robinete de 3/8" para split	1	Unidad	Evento	170.000	220.000	29	15.000	-91
2.46		Provision de repuestos - robinete de 3/4" para split	1	Unidad	Evento	220.000	300.000	36	15.000	-93
2.47		Provision de repuestos - robinete de 1/2" para split	1	Unidad	Evento	186.667	250.000	34	15.000	-92
2.48		Mano de obra por cambio de robinetes	1	Unidad	Evento	431.667	420.000	-3	15.000	-97
		MONTAJE Y DESMONTAJE								
2.49		Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	1	Unidad	Evento	566.667	720.000	27	80.000	-86
2.50		Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split	1	Unidad	Evento	426.667	480.000	13	250.000	-41
		PRECIO TOTAL				20.459.167	24.883.000	22	5.125.000	-75

Prof. C.P. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

Luis Miguel A. Vega Núñez
Director General de Gestión y Desarrollo de las Personas
Gobernación Dpto. Central

Abg. Lic. Miguel Angel D. Duarte Iturbe
Director Asuntos Jurídicos
Gobernación Dpto. Central