Municipalidad de Ypacaraí

Yegros 338

Tel.: 0513 – 32 856 Telfax.: 0513 - 32 267

Ypacaraí Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONTRATACIÓN DIRECTA N°04 /2020 REVITALIZACION DE AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESCUELA BASICA Nº 435 SAN BLAS Y ESCUELA BASICA Nº 608 SANTA ROSA DE ESTE DISTRITO ID Nº: 379743.-

29 DE JULIO DE 2020

					CONSULTORA A.E	
Item	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL
1	**72102802-003**	**REVITALIZACION DE AULAS, ESC. BASICA N°608 SANTA ROSA**	**GL**	**1**		**35.823.900**
1,1		Reparacion de techo de tejas, de 2 Aulas	M2	140	107.000	14.980.000
1,2		Revestimiento de pared en Aula, altura 1 mts	M2	50,4	76.000	3.830.400
1,3		Pintura en Gral.	M2	150	19.500	2.925.000
1,4		Pintura de techo	M2	140	19.500	2.730.000
1,5		Pintura de aberturas en gral	M2	20	19.500	390.000
1,6		Focos Led con artefactos de 105 watt	UN	8	170.000	1.360.000
1.7		Reparación de Fisuras en pared	ML	3	76.500	229.500
1.8		Reparación de cerraduras en puerta	UN	1	225.000	225.000
1.9		Cielorraso de Machimbre sobre sanitario de nivel inicial	M2	2,8	105.000	294.000
1.10		Adecuación de tablero para AA	GL	2	1.005.000	2.010.000
1.11		Instalación de AA de 18.000 BTU	UN	2	3.210.000	6.420.000
1.12		Revoque de pilar galería, patio posterior	M2	10	43.000	430.000
2	**72102802-003**	**ESCUELA Nº 435 SAN BLAS (REPARACION DE 2 AULAS)**	**GL**	**1**		**44.730.500**
2.1		Piso ceramico, cambio	M2	57	78.000	4.446.000
2.2		Zocalo ceramico	ML	22	33.000	726.000
2.3		Reparacion de techo (reutilizacion de tejas cambio y maderamen deformado por Flexión	M2	99	107.000	10.593.000
2.4		Pintura de pared visto, limpieza y siliconado	M2	25	19.500	487.500
2.5		Pintura de pared interior	M2	130	19.000	2.470.000
2.6		Pintura de techo tirantes y tejuelon	M2	99	19.500	1.930.500
2.7		Cambiar puerta y Cerraduras	GL	2	1.600.000	3.200.000
2.8		Cambiar balancines	M2	14,04	575.000	8.073.000
2.9		Vidrio en Balancines	M2	14	186.000	2.604.000
2.10		Pintura de puertas	M2	12,6	22.500	283.500
2.11		Pintura de Balancin	M2	28	22.500	630.000
2.12		Un ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica	UN	1	555.000	555.000
2.13		Llave de dos puntos y tomas	UN	1	128.000	128.000
2.14		Foco en galeria	UN	2	78.000	156.000
2.15		Instalacion Electrica, adecuacion	GL	1	438.000	438.000
2.16		Aire Acondicionado tipo de 18.000 BTU	UN	2	3.250.000	6.500.000
2.17		Colocacion de Artefactos de iluminación de bajo consumo	UN	6	135.000	810.000
2.18		Limpieza en Gral	UN	1	700.000	700.000
					PRECIO TOTAL	**80.554.400**

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI U.O.C.

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247

Municipalidad de Ypacaraí

Yegros 338
Tel.: 0513 – 32 856 Telfax.: 0513 - 32 267
Ypacaraí Paraguay

					SAN EXPEDITO CONSULTORA	
Item	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL
1	72102802-003	REVITALIZACION DE AULAS, ESC. BASICA N°608 SANTA ROSA	GL	1	0	0
1,1		Reparacion de techo de tejas, de 2 Aulas	M2	140	109.330	15.306.200
1,2		Revestimiento de pared en Aula, altura 1 mts	M2	50,4	80.000	4.032.000
1,3		Pintura en Gral.	M2	150	20.000	3.000.000
1,4		Pintura de techo	M2	140	20.000	2.800.000
1,5		Pintura de aberturas en gral	M2	20	20.000	400.000
1,6		Focos Led con artefactos de 105 watt	UN	8	185.000	1.480.000
1.7		Reparación de Fisuras en pared	ML	3	81.000	243.000
1.8		Reparación de cerraduras en puerta	UN	1	235.000	235.000
1.9		Cielorraso de Machimbre sobre sanitario de nivel inicial	M2	2,8	110.000	308.000
1.10		Adecuación de tablero para AA	GL	2	1.060.000	2.120.000
1.11		Instalación de AA de 18.000 BTU	UN	2	3.400.000	6.800.000
1.12		Revoque de pilar galería, patio posterior	M2	10	43.000	430.000
2	72102802-003	ESCUELA Nº 435 SAN BLAS (REPARACION DE 2 AULAS)	GL	1	0	0
2.1		Piso ceramico, cambio	M2	57	80.000	4.560.000
2.2		Zocalo ceramico	ML	22	30.000	660.000
2.3		Reparacion de techo (reutilizacion de tejas cambio y maderamen deformado por Flexión	M2	99	109.330	10.823.670
2.4		Pintura de pared visto, limpieza y siliconado	M2	25	20.000	500.000
2.5		Pintura de pared interior	M2	130	20.000	2.600.000
2.6		Pintura de techo tirantes y tejuelon	M2	99	20.000	1.980.000
2.7		Cambiar puerta y Cerraduras	GL	2	1.600.000	3.200.000
2.8		Cambiar balancines	M2	14,04	600.000	8.424.000
2.9		Vidrio en Balancines	M2	14	196.000	2.744.000
2.10		Pintura de puertas	M2	12,6	22.500	283.500
2.11		Pintura de Balancin	M2	28	22.500	630.000
2.12		Un ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica	UN	1	135.000	135.000
2.13		Llave de dos puntos y tomas	UN	1	135.000	135.000
2.14		Foco en galeria	UN	2	80.000	160.000
2.15		Instalacion Electrica, adecuacion	GL	1	456.660	456.660
2.16		Aire Acondicionado tipo de 18.000 BTU	UN	2	3.400.000	6.800.000
2.17		Colocacion de Artefactos de iluminación de bajo consumo	UN	6	130.000	780.000
2.18		Limpieza en Gral	UN	1	500.000	500.000
					PRECIO TOTAL	82.526.030

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI U.O.C.

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247

Municipalidad de Ypacaraí

Yegros 338
Tel.: 0513 – 32 856 Telfax.: 0513 - 32 267
Ypacaraí Paraguay

					ING. IGNACIO EDWARDS	
Item	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL
1	**72102802-003**	**REVITALIZACION DE AULAS, ESC. BASICA Nº608 SANTA ROSA**	**GL**	**1**	**0**	**38.992.640**
1,1		Reparacion de techo de tejas, de 2 Aulas	M2	140	114.560	16.038.400
1,2		Revestimiento de pared en Aula, altura 1 mts	M2	50,4	81.600	4.112.640
1,3		Pintura en Gral.	M2	150	22.400	3.360.000
1,4		Pintura de techo	M2	140	22.400	3.136.000
1,5		Pintura de aberturas en gral	M2	20	22.400	448.000
1,6		Focos Led con artefactos de 105 watt	UN	8	192.000	1.536.000
1.7		Reparación de Fisuras en pared	ML	3	86.400	259.200
1.8		Reparación de cerraduras en puerta	UN	1	240.000	240.000
1.9		Cielorraso de Machimbre sobre sanitario de nivel inicial	M2	2,8	112.000	313.600
1.10		Adecuación de tablero para AA	GL	2	1120.000	2.240.000
1.11		Instalación de AA de 18.000 BTU	UN	2	3.424.000	6.848.000
1.12		Revoque de pilar galería, patio posterior	M2	10	46.080	460.800
2	**72102802-003**	**ESCUELA Nº 435 SAN BLAS (REPARACION DE 2 AULAS)**	**GL**	**1**	**0**	**48.367.506**
2.1		Piso ceramico, cambio	M2	57	83.200	4.742.400
2.2		Zocalo ceramico	ML	22	35.520	781.440
2.3		Reparacion de techo (reutilizacion de tejas cambio y maderamen deformado por Flexión	M2	99	114.560	11.341.440
2.4		Pintura de pared visto, limpieza y siliconado	M2	25	22.400	560.000
2.5		Pintura de pared interior	M2	130	21.760	2.828.800
2.6		Pintura de techo tirantes y tejuelon	M2	99	22.400	2.217.600
2.7		Cambiar puerta y Cerraduras	GL	2	1.744.000	3.488.000
2.8		Cambiar balancines	M2	14,04	616.000	8.648.640
2.9		Vidrio en Balancines	M2	14	198.400	2.777.600
2.10		Pintura de puertas	M2	12,6	24.000	302.400
2.11		Pintura de Balancin	M2	28	24.000	672.000
2.12		Un ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica	UN	1	624.000	624.000
2.13		Llave de dos puntos y tomas	UN	1	137.600	137.600
2.14		Foco en galeria	UN	2	86.400	172.800
2.15		Instalacion Electrica, adecuacion	GL	1	467.200	467.200
2.16		Aire Acondicionado tipo de 18.000 BTU	UN	2	3.488.000	6.976.000
2.17		Colocacion de Artefactos de iluminación de bajo consumo	UN	6	144.000	864.000
2.18		Limpieza en Gral	UN	1	765.586	765.586
					PRECIO TOTAL	**87.360.146**

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI · U.O.C.

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247

Municipalidad de Ypacaraí

Yegros 338
Tel.: 0513 – 32 856 Telfax.: 0513 - 32 267
Ypacaraí Paraguay

					TES INGENIERIA	
Item	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL
1	**72102802-003**	**REVITALIZACION DE AULAS, ESC. BASICA N°608 SANTA ROSA**	**GL**	**1**	**40.103.370**	**40.103.370**
1,1		Reparacion de techo de tejas, de 2 Aulas	M2	140	118.703	16.618.420
1,2		Revestimiento de pared en Aula, altura 1 mts	M2	50,4	84.000	4.233.600
1,3		Pintura en Gral.	M2	150	23.229	3.484.350
1,4		Pintura de techo	M2	140	22.450	3.143.000
1,5		Pintura de aberturas en gral	M2	20	22.000	440.000
1,6		Focos Led con artefactos de 105 watt	UN	8	195.000	1.560.000
1.7		Reparación de Fisuras en pared	ML	3	88.000	264.000
1.8		Reparación de cerraduras en puerta	UN	1	248.000	248.000
1.9		Cielorraso de Machimbre sobre sanitario de nivel inicial	M2	2,8	115.000	322.000
1.10		Adecuación de tablero para AA	GL	2	1.160.000	2.320.000
1.11		Instalación de AA de 18.000 BTU	UN	2	3.500.000	7.000.000
1.12		Revoque de pilar galería, patio posterior	M2	10	47.000	470.000
2	**72102802-003**	**ESCUELA N° 435 SAN BLAS (REPARACION DE 2 AULAS)**	**GL**	**1**	**48.896.650**	**48.896.650**
2.1		Piso ceramico, cambio	M2	57	80.000	4.560.000
2.2		Zocalo ceramico	ML	22	35.000	770.000
2.3		Reparacion de techo (reutilizacion de tejas cambio y maderamen deformado por Flexión	M2	99	118.500	11.731.500
2.4		Pintura de pared visto, limpieza y siliconado	M2	25	23.300	582.500
2.5		Pintura de pared interior	M2	130	22.500	2.925.000
2.6		Pintura de techo tirantes y tejuelon	M2	99	22.450	2.222.550
2.7		Cambiar puerta y Cerraduras	GL	2	1.680.000	3.360.000
2.8		Cambiar balancines	M2	14,04	635.000	8.915.400
2.9		Vidrio en Balancines	M2	14	200.000	2.800.000
2.10		Pintura de puertas	M2	12,6	24.500	308.700
2.11		Pintura de Balancin	M2	28	24.500	686.000
2.12		Un ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica	UN	1	625.000	625.000
2.13		Llave de dos puntos y tomas	UN	1	140.000	140.000
2.14		Foco en galeria	UN	2	85.000	170.000
2.15		Instalacion Electrica, adecuacion	GL	1	480.000	480.000
2.16		Aire Acondicionado tipo de 18.000 BTU	UN	2	3.500.000	7.000.000
2.17		Colocacion de Artefactos de iluminación de bajo consumo	UN	6	145.000	870.000
2.18		Limpieza en Gral	UN	1	750.000	750.000
					PRECIO TOTAL	**89.000.020**

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI U.O.C.

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247