ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Griselda A. Talavera M.
Profesional VIII

CONTROL Y SEGUIMIENTO

			TAPE RUVICHA S.A.E.C.A		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo.	231.000	1	231.000
2	78180101-014	MANTENIMIENTO; Cambio aceite motor (8 litros de aceite)	176.000	1	176.000
3	78180101-014	MANTENIMIENTO; de motor mano de obra	200.000	1	200.000
4	78180101-014	MANTENIMIENTO: Cambio filtro de combustible	158.700	1	158.700
5	78180101-014	MANTENIMIENTO: Cambio filtro de aceite	135.700	1	135.700
6	78180101-014	MANTENIMIENTO: Cambio filtro de aire (original)	50.600	1	50.600
7	78180101-014	MANTENIMIENTO: Cambio aceite diferencial (3 litros de aceite)	101.200	1	101.200
8	78180101-014	MANTENIMIENTO: Cambio aceite de caja (4 litros de aceite)	118.800	1	118.800
9	78180101-014	MANTENIMIENTO: De caja de cambio mano de obra	101.200	1	101.200
10	78180101-007	Servicio de gomería.	100.000	1	100.000
11	78180101-002	Servicio de reparacion de caja de velocidad y caja reductora (ruleman sincronizadores y cadenita de caja reductora)	480.700	1	480.700
12	78180101-002	Servicio de Reparacion y cambio. Motorcito Electrico de 4x4 de la caja reductora y mano de obra	2.737.000	1	2.737.000
13	78180101-002	Cambio de cardan trasero y mano de obra	9.000.000	1	9.000.000
14	78180101-002	Servicio de reparación y Cambio de cardan delantera 4x4 completo y mano de obra	1.600.000	1	1.600.000
15	78180101-002	Servicio de reparación del sistema de caja o transmisión.Cambio de cruceta (cu) y ,mano de obre	351.000	1	351.000
16	78180101-002	Cambio de reten piñondiferecial y mano de obra	806.000	1	806.000
17	78180101-002	Servicio de reparación del sistema de caja o transmisión.desmontar y montar caja mano de obra	1.232.000	1	1.232.000
18	78180101-003	Servicio de cambio de reten palier y ruleman palier con seguro y mano de obra	696.500	1	696.500
19	78180101-002	Servicio de reparación de diferencial delantero y trasero	4.807.000	1	4.807.000
20	78180101-022	Servicio de engrase.	110.000	1	110.000
21	78180101-003	Servicio de cambio de cremallera de direccion completo y mano de obra	9.791.500	1	9.791.500
22	78180101-003	Servicio de reparación del sistema de dirección.bombahidraulica de direccion y mano de obra	2.606.000	1	2.606.000
23	78180101-003	Servicio de reparación del sistema de dirección.Cambiomuñequin de dirección ambos lados	866.000	1	866.000
24	78180101-003	Servicio de reparación del sistema de dirección.Cambio prisionero y tuerca de rueda	161.200	1	161.200
25	78180101-003	Servicio de reparación del sistema de dirección cambio prisionero mano de obra	253.000	1	253.000
26	78180101-003	Servicio de reparación del sistema de dirección (mano de obra). Cambio de guarda polvo percat	397.000	1	397.000
27	78180101-004	Servicio de control de suspensión.Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.213.000	1	1.213.000
28	78180101-004	Servicio de control de suspensión.Cambio amortiguador trasero ambos lados	1.333.000	1	1.333.000
29	78180101-005	Servicio de reparación del sistema de embrague.Cambio de bomba central de embrague y mano de obra	2.006.000	1	2.006.000
30	78180101-006	Servicio de reparacion de embregue (cojinete, plato de prescion y disco de embrague, mano de obra)	3.524.000	1	3.524.000
31	78180101-006	Servicio de Reparacion y de embrague . Cojinete de empuje y mano de obra	1.472.000	1	1.472.000
32	78180101-005	Servicio de reparación del sistema de embrague.Rectificación de corona volante	300.000	1	300.000
33	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Control de frenos y cambio de pastillas de freno	559.000	1	559.000
34	78180101-006	Servicio de rectificacion de freno de disco delantero	253.000	1	253.000

Eugenio Ramón Chapar
Auxiliar II

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Econ. Rosamelis Leone E.
Asistente

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TAPE RUVICHA S.A.E.C.A		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
35	78180101-006	serviocio de cambio de anillo de freno delantero de mordaza	453.000	1	453.000
36	78180101-006	servicio de cambio de zapata de freno trasero	1.004.800	1	1.004.800
37	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Regulación de freno	101.200	1	101.200
38	78180101-006	Servicio de cambio de sistema de freno.Cambio cubeta de freno y mano de obra	253.000	1	253.000

Lic. Griselda A. Talavera M.
Profesional VIII
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Eugenio Ramon Chapar
Auxiliar II

Econ. Rosalinda Leone E.
Asistente

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Griselda A. Talavera M
Profesional VIII
CONTROL Y SEGUIMIENTO

			TAPE RUVICHA S.A.E.C.A		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
39	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Cambio bomba central de freno y mano de obra	713.000	1	713.000
40	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Reparación de mordaza freno del ambos lados	3.506.000	1	3.506.000
41	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Cambio cabo freno de mano primario	976.000	1	976.000
42	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Cambio cabo freno de mano segundario	643.000	1	643.000
43	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Cambio depresor de freno con mano de obra	1.453.000	1	1.453.000
44	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Reparación Homocinética y mano de obra	616.000	1	616.000
45	78180101-006	Cambio de Guaradapolvohomocinetica de semi eje el juego y mano de obra	560.000	1	560.000
46	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Cambio de servofreno	1.816.000	1	1.816.000
47	78180101-006	Servicio de reparación sistema de freno. Cambio de disco de freno delantero	1.218.800	1	1.218.800
48	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno. Cambio de tambor de freno tracero con mano de obra	2.404.800	1	2.404.800
49	78180101-006	Servicio de reparación sistema de freno.Cambio de cilindro de freno trasero	733.000	1	733.000
50	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Cambio de juego de reparación de cilindro de freno delantero (reparo y piston)	986.000	1	986.000
51	78180101-011	Servicio de cambio de caño flexible de cilidro delantero de mordaza de freno y mano de obra	1.065.000	1	1.065.000
52	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Cambio de depósito de fluido de freno	471.600	1	471.600
53	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno.Rectificación disco de freno delantero– ambos lados y mano de obra	253.000	1	253.000
54	78180101-006	Servicio de reparación del sistema de freno. Rectificacion de tambor de freno traceso y mano de obra	407.000	1	407.000
55	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Reparación alternador	506.000	1	506.000
56	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Reparación motor de arranque	506.000	1	506.000
57	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	506.000	1	506.000
58	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	498.500	1	498.500
59	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Cambio de bocina	181.200	1	181.200
60	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Bloqueo central de puertas	506.000	1	506.000
61	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Levanta vidrios eléctricos	2.206.000	1	2.206.000
62	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Cambio de Foco de Luz alta y baja delantera	56.000	1	56.000
63	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Cambio de foco de luz tracera	25.300	1	25.300
64	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Verificación de batería	63.250	1	63.250
65	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Cambio de Batería y mano obra	713.250	1	713.250
66	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.tambor de llave de contacto	506.000	1	506.000
67	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Control y reparación de tablero	616.000	1	616.000
68	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Cambio termostato y bulbo de tamperatura con mano de obra	1.651.000	1	1.651.000
69	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Vulvo presión de aceite y mano de obra	206.500	1	206.500
70	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Retrovisor eléctrico con mano de obra	1.426.000	1	1.426.000
71	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Reparaciónautoradio	253.000	1	253.000
72	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Brazoelev. vidrio de puertas	2.206.000	1	2.206.000

Eugenio Ramón Chapar
Auxiliar II

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Griselda A. Talavera M.
Profesional VIII
CONTROL Y SEGUIMIENTO

			TAPE RUVICHA S.A.E.C.A		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
73	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Cerradura de puertas	986.000	1	986.000
74	78180101-009	Servicio de reparación del sistema eléctrico.Copias de llaves	616.000	1	616.000
75	78180101-014	Servicio de reparacion y cambio de sistema de turbo y mano de obra	9.805.500	1	9.805.500
76	78180101-014	Servicio de reparación. Manguera de turbo lado izquierdo del motor mas mano de obra	726.500	1	726.500
77	78180101-011	Servicio de reparación. Manguera de turbo lado derecho del motor mas mano de obra	626.500	1	626.500
78	78180101-011	Servicio de reparacion. Manguera de presion de bomba de cremallera y mano de obra	1.606.000	1	1.606.000
79	78180101-011	cambio de rotula inferior	666.000	1	666.000
80	78180101-011	Cambio de rotula superior	1.753.000	1	1.753.000
81	78180101-011	Cambio barra torcion y bulon regulador delantero y mano de obra	506.000	1	506.000
82	78180101-011	Servicio de reparación y Cambio amortiguador delantero	1.213.000	1	1.213.000
83	78180101-011	Servicio de reparación y Cambio amortiguador trasero	1.333.000	1	1.333.000
84	78180101-011	Servicio de reparación del tren delantero y cambio buje parrilla inferior y mano de obra	678.500	1	678.500
85	78180101-011	Servicio de reparación del tren delantero cambio buje parrilla superior	1.753.000	1	1.753.000
86	78180101-011	Servicio de reparación del tren delantero cambio taqueador	633.000	1	633.000
87	78180101-011	Servicio de reparación de Soporte de caja de cambio y mano de obra	253.000	1	253.000
88	78180101-011	Servicio de reparación del tren delantero y traseroCambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	766.000	1	766.000
89	78180101-011	Servicio de reparación del tren delantero Precat de dirección	674.000	1	674.000
90	78180101-011	Servicio de reparación del tren trasero elastico primera hoja con buje blindado	616.000	1	616.000
91	78180101-011	Servicio de reparación del tren trasero elastico segundo hoja	1.210.000	1	1.210.000
92	78180101-011	Servicio de Alineación y balanceo de ruedas	242.000	1	242.000
93	78180101-011	Servicio de cambio de llantas	3.910.000	1	3.910.000
94	78180101-011	Servicio de Cambio de cubiertas	110.000	1	110.000
95	78180101-011	Servicio de mantenimiento de Vulcanización de cubierta	110.000	1	110.000
96	78180101-011	Servicio de cubierta aro 16" Pirelli 245/70/16 radial 8 tela	1.610.000	1	1.610.000
97	78180101-011	Servicio de reparacion pico para llanta	33.000	1	33.000
98	78180101-014	Reparación de motor completo(mano de obra y repuesto piston, aro, cas,ban,recti.valv juego junta, buje biela y cas	18.150.000	1	18.150.000
99	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cepillado tapa motor	500.000	1	500.000
100	78180101-011	Servicio de reparación de motor.juego de tensor de cadenita mas mano de obra	5.424.000	1	5.424.000
101	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio junta tapa motor y mano de obra	2.324.000	1	2.324.000
102	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio junta tapa balancin	916.000	1	916.000
103	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio retenes frente motor y mano de obra	562.500	1	562.500
104	78180101-014	Servicio de reparación de motor.correa dentada de pk	2.150.500	1	2.150.500
105	78180101-014	Servicio de reparación de motor.reten bancada trasera y demontar caja y montar	2.024.000	1	2.024.000
106	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio de pico inyector y mano de obra	2.573.700	1	2.573.700

Eugenio Ramon Chapar
Auxiliar II

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Econ. Cassemiro Leone E.
Asistente

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizza Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Griselda A. Talavora M.
Profesional VIII
CONTROL Y SEGUIMIENTO

			TAPE RUVICHA S.A.E.C.A		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
107	78180101-014	Servicio de reparacion. Tensor de correa pk y mano de obra	873.000	1	873.000
108	78180101-014	Servicio de Reparacion .Cambio de Aleta de Ventilador con Embrague y mano de obra	3.586.000	1	3.586.000
109	78180101-014	Servicio de Reparacion .Cambio de Aleta de Ventilador y mano de obra	1.046.000	1	1.046.000
110	78180101-014	Servicio de Reparacion. Polea de ventilador y mano de obra	2.106.000	1	2.106.000
111	78180101-006	cambio de alternador completo y mano de obra	6.653.000	1	6.653.000
112	78180101-006	Cambio de sensor de rotacion punto motor y mano de obra	503.000	1	503.000
113	78180101-006	Servicio de Reparacion. Cambio de bomba de agua con mano de obra	1.559.000	1	1.559.000
114	78180101-006	Cambio de modulo SM o computador y mano de obra	7.616.000	1	7.616.000
115	78180101-006	Cambio de bulbo de presion de combustible camorrai y mano de obra	603.000	1	603.000
116	78180101-014	Servicio de reparación motor.Soporte motor	2.116.000	1	2.116.000
117	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Limpieza filtro de aire	25.300	1	25.300
118	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Control agua destilada bateria	55.000	1	55.000
119	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio manguera superior. Rad.	414.000	1	414.000
120	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio manguera inferior. Rad.	598.000	1	598.000
121	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio juego de termostato y bulbo de temperatura	538.000	1	538.000
122	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio deposito reservorio de agua y aditivo mas mano de obra	538.000	1	538.000
123	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio tapa combustible	275.500	1	275.500
124	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cambio manguera calefacción	1.853.000	1	1.853.000
125	78180101-014	Servicio de reparación de motor.Cubo completo delantero y mano de obra	2.506.000	1	2.506.000
126	78180101-006	cambio de flotador de tanque de combustible con mano de obra	2.006.000	1	2.006.000
127	78180101-015	Serv. demant. yrepar. de Sistema de Refrigeración del Motor	253.000	1	253.000
128	78180101-015	Servicio de reparación de refrigeración de motor.Cambio tapa de reservorio	101.000	1	101.000
129	78180101-015	Servicio de reparación de refrigeración de motor.Radiador y mano de obra	715.000	1	715.000
130	78180101-015	Servicio de cambio de caño de escape y silenciador con soporte	2.195.000	1	2.195.000
131	78180101-015	Servicio de reparacion de soldadura de escape y cambio de soporte	275.000	1	275.000
132	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Cambio de evaporizador	5.516.000	1	5.516.000
133	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Carga de gas r 134a ecológico con aceite	506.000	1	506.000
134	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Reparación de compresor, carga de gas y cambio de ruleman	1.375.000	1	1.375.000
135	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Cambio de compresor (Cambio de filtro y carga de gas)	1.779.000	1	1.779.000
136	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Cambio de filtro y carga de gas 134a con aceite	2.190.000	1	2.190.000
137	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Válvulaexpansora	620.000	1	620.000
138	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Manguera de alta y baja con carga de gas	1.600.000	1	1.600.000
139	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Embrague de compresor	948.750	1	948.750
140	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Termostato de a.a.	356.500	1	356.500

Eugenio Ramón Chapar
Auxiliar II

Abg. Helen Giménez Oviedo
Aexiliar

Econ. Rosemeri Leone E.
Asistente

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizza Carolina Kolher Salin
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TAPE RUVICHA S.A.E.C.A		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
141	78180101-015	Servicio de reparación de aire acondicionado.Presostato	356.500	1	356.500
142	78180101-015	Servicio de reparación de cambio de condensador y carga de gas	3.540.000	1	3.540.000
143	78180101-017	Servicio de reparación de regulación de puertas.Brazoelev. vidrio de puertas	506.000	1	506.000
144	78180101-017	Servicio de reparación de regulación de puertas. Cerradura de puertas	253.000	1	253.000
145	78180101-017	Servicio de reparación de regulación de puertas.	126.500	1	126.500
146	78180101-021	Servicio de reparación de tapicería y alfombrado para vehículo.Alfombra	600.000	1	600.000
147	78180101-001	Servicio de cambio de relai	60.000	1	60.000
148	78180101-014	Servicio de adaptación de electroventilador	820.000	1	820.000
					207.417.050

Lic. Griselda A. Talavera M.
Profesional VIII
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Eugenio Ramon Chapar
Auxiliar II

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Econ. Rosalinda Lezcano E.
Asistente

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizza Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería