CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2021 PARA LA REVITALIZACIÓN DE AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YPACARAI CON ID N° 394.040.-

					SAN EXPEDITO CONSULTORA	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del bien**	**Unid de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio. Total**
1	**72102802-003**	**Reparacion de aulas de la Esc. Bas. Nº 435 San Blas**	**GL**	**1**	**0**	**0**
1,1		Cambio de piso baldosa existente por ceramico	M2	142	88.000	12.496.000
1,2		Zócalo Cerámico	M2	96	32.000	3.072.000
1,3		Cambio de sistema de iluminacion con focos tipo led	UN	16	154.680	2.474.880
1,4		Reparacion de cerradura en puerta	UN	1	266.680	266.680
1,5		Pintura de pared visto, limpieza y siliconado	M2	50	22.160	1.108.000
1,6		Pintura de pared interior	M2	244	22.400	5.465.600
1,7		Pintura de techo tirante y tejuelon	M2	142	14.200	2.016.400
1,8		Pintura de puertas	M2	16	22.160	354.560
1.9		Cambio balancines	M2	30	541.360	16.240.800
1.10		Vidrios en balancines	M2	30	172.000	5.160.000
1.11		Pintura de Balancin	M2	60	22.160	1.329.600
1.12		Llave de dos puntas y tomas	UN	1	108.000	108.000
1.13		Foco led en galeria	UN	4	168.000	672.000
1.14		Limìeza en gral.	GL	1	692.800	692.800
2	**72102802-003**	**Reparacion de Aulas de la Esc. Bas. Nº 1360 Heroes de la Patria**	**GL**	**1**	**0**	**0**
2.1		Reparación de revoque de pared en gral.	M2	50	39.480	1.974.000
2.2		Revestimiento de pared altura 1,5 mts	M2	73,8	77.200	5.697.360
2.3		Tablero principal	GL	1	720.000	720.000
2.4		Circuito de luces y tomas, reemplazar existentes	GL	20	185.360	3.707.200
2.5		Ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica.	UN	4	560.000	2.240.000
2.6		Cambio de puerta lisa existente de 0,90x2,10 mts	UN	2	1.963.360	3.926.720
2.7		Cambio de piso existente por piso cerámico	M2	79,69	78.160	6.228.570
2.8		Zócalo cerámico	ML	50,4	29.880	1.505.952
2.9		Pintura de pared al Latex, interior y exterior	M2	189	22.160	4.188.240
2.10		Pintura de abertura de madera	M2	15	22.160	332.400
2.11		Pintura de techo	M2	128,75	24.800	3.193.000
2.12		Limpieza y retiro de escombros	GL	1	686.160	686.160
3	**72102802-003**	**Revitalización de un Aula de la Esc. Bas. Nº 608 Santa Rosa.**	**GL**	**1**	**0**	**0**
3.1		Reparación de Revoque existente, echar y volver a revocar	M2	96	44.280	4.250.880
3.2		Revestimiento de pared en Aula, altura 1,5 mts .	M2	96	78.160	7.503.360
3.3		Pintura al latex de pared en interior y exterior.	M2	242	22.160	5.362.720
3.4		Pintura de techo	M2	158	24.560	3.880.480
3.5		Pintura de abertura madera	M2	8,4	20.800	174.720
3.6		Pintura de abertura balancín	M2	20	20.800	416.000
3.7		Focos led con artefactos de 24 Wats	UN	16	129.360	2.069.760
3.8		Adecuación de Tablero para AA	GL	1	96.000	96.000
3.9		Instalación de AA de 18.000 BTU	UN	2	2.826.680	5.653.360
3.10		Limpieza en Gral.	GL	1	732.800	732.800
4	**72102802-003**	**Revitalizacion de dos Aulas de Nivel Inicial Esc. Bas. Rca Nº 82 de Honduras**	**GL**	**1**	**0**	**0**
4.1		Reparacion de revoque existente, echar y volver a revocar	M2	45	42.160	1.897.200
4.2		Azulejos en pared altura 1,50 mts en 2 Aulas	M2	60	81.840	4.910.400
4.3		Adecuacion de ductos einstalacion electrica, para colocacion de Cielorraso	GL	1	604.440	604.440
4.4		Cambiar artefactos de iluminacion existente por foco tipo led	UN	8	126.680	1.013.440
4.5		Ventiladores de Techo nuevo de 7 velocidades, caja metalica	UN	4	542.680	2.170.720

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI U.O.C.

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247

4.6		Reparacion de pared medianera, con revoque hidrofugo	M2	20	40.800	816.000
4.7		Cielorraso de PVC con revoque hidrofugado	M2	28	76.800	2.150.400
4.8		Reparacion de cerradura acceso al pasillo, reparacion.	GL	1	240.000	240.000
4.9		Pintura de pared al agua	M2	84	11.400	957.600
4.10		Tratamiento previo anti termitas	M2	55	30.840	1.696.200
					Precio Total	**132.453.402**

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2021 PARA LA REVITALIZACIÓN DE AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YPACARAI CON ID N°394.040.-

					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del bien**	**Unid de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio. Total**
1	**72102802-003**	**Reparación de aulas de la Esc. Bas. Nº 435 San Blas**	**GL**	**1**	**57.246.331**	**57.246.331**
1,1		Cambio de piso baldosa existente por cerámico	M2	142	97.900	13.901.800
1,2		Zócalo Cerámico	M2	96	35.600	3.417.600
1,3		Cambio de sistema de iluminación con focos tipo led	UN	16	172.081	2.753.296
1,4		Reparación de cerradura en puerta	UN	1	296.681	296.681
1,5		Pintura de pared visto, limpieza y siliconado	M2	50	24.653	1.232.650
1,6		Pintura de pared interior	M2	244	24.920	6.080.480
1,7		Pintura de techo tirante y tejuelon	M2	142	15.798	2.243.316
1,8		Pintura de puertas	M2	16	24.653	394.448
1.9		Cambio balancines	M2	30	602.263	18.067.890
1.10		Vidrios en balancines	M2	30	191.350	5.740.500
1.11		Pintura de Balancin	M2	60	24.653	1.479.180
1.12		Llave de dos puntas y tomas	UN	1	120.150	120.150
1.13		Foco led en galeria	UN	4	186.900	747.600
1.14		Limìeza en gral.	GL	1	770.740	770.740
2	**72102802-003**	**Reparacion de Aulas de la Esc. Bas. Nº 1360 Heroes de la Patria**	**GL**	**1**	**0**	**0**
2.1		Reparación de revoque de pared en gral.	M2	50	43.921	2.196.050
2.2		Revestimiento de pared altura 1,5 mts	M2	73,8	85.885	6.338.313
2.3		Tablero principal	GL	1	801.000	801.000
2.4		Circuito de luces y tomas, reemplazar existentes	GL	20	206.213	4.124.260
2.5		Ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica.	UN	4	623.000	2.492.000
2.6		Cambio de puerta lisa existente de 0,90x2,10 mts	UN	2	2.184.238	4.368.476
2.7		Cambio de piso existente por piso cerámico	M2	79,69	86.953	6.929.285
2.8		Zócalo cerámico	ML	50,4	33.242	1.675.397
2.9		Pintura de pared al Latex, interior y exterior	M2	189	24.653	4.659.417
2.10		Pintura de abertura de madera	M2	15	24.653	369.795
2.11		Pintura de techo	M2	128,75	128,75	3.552.213
2.12		Limpieza y retiro de escombros	GL	1	763.353	763.353
3	**72102802-003**	**Revitalización de un Aula de la Esc. Bas. Nº 608 Santa Rosa.**	**GL**	**1**	**0**	**0**
3.1		Reparación de Revoque existente, echar y volver a revocar	M2	96	49.261	4.729.056
3.2		Revestimiento de pared en Aula, altura 1,5 mts .	M2	96	86.953	8.347.488
3.3		Pintura al latex de pared en interior y exterior.	M2	242	24.653	5.966.026
3.4		Pintura de techo	M2	158	27.323	4.317.034
3.5		Pintura de abertura madera	M2	8,4	23.140	194.376
3.6		Pintura de abertura balancín	M2	20	23.140	462.800
3.7		Focos led con artefactos de 24 Wats	UN	16	143.913	2.302.608
3.8		Adecuación de Tablero para AA	GL	1	106.800	106.800
3.9		Instalación de AA de 18.000 BTU	UN	2	3.144.682	6.289.363
3.10		Limpieza en Gral.	GL	1	815.240	815.240
4	**72102802-003**	**Revitalizacion de dos Aulas de Nivel Inicial Esc. Bas. Rca Nº 82 de Honduras**	**GL**	**1**	**0**	**0**

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Nº 2.247

Municipalidad de Ypacaraí
Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

4.1		Reparacion de revoque existente, echar y volver a revocar	M2	45	46.903	2.110.635
4.2		Azulejos en pared altura 1,50 mts en 2 Aulas	M2	60	91.047	5.462.820
4.3		Adecuacion de ductos einstalacion electrica, para colocacion de Cielorraso	GL	1	67.240	67.240
4.4		Cambiar artefactos de iluminacion existente por foco tipo led	UN	8	140.931	1.127.448
4.5		Ventiladores de Techo nuevo de 7 velocidades, caja metalica	UN	4	603.732	2.414.926
4.6		Reparacion de pared medianera, con revoque hidrofugo	M2	20	45.390	907.800
4.7		Cielorraso de PVC con revoque hidrofugado	M2	28	85.440	2.392.320
4.8		Reparación de cerradura acceso al pasillo, reparación.	GL	1	267.000	267.000
4.9		Pintura de pared al agua	M2	84	12.683	1.065.372
4.10		Tratamiento previo anti termitas	M2	55	34.309	1.886.995
					Precio Total	**146.749.236**

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI
U.O.C.

ATILIO RAUL SILVA E.
Encargado UOC