LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO.

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de Setiembre del año 2017, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Oferta inherente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174/05 y el Decreto N° 1107/14, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA:

Que por Memorandum DOC/COP/N° 345/2017 de fecha 05 de Setiembre de 2017, la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, informa que se designó a los miembros que integran la Comisión Evaluadora con los siguientes funcionarios:

- **Econ. Armando Rodriguez**, Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística.
- **Abog. Andreas Ohlandt**, representante de la Dirección Jurídica.
- **Abog. Arnaldo Riquelme Ramos**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.

1. ANTECEDENTES:

Que, por Resolución C.A. N° 041-013/17 de fecha 20 de Junio de 2017, el Consejo de Administración del IPS, dispuso cancelar el llamado a Contratación por Vía de la Excepción N° 09/17 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT", y autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, el inicio de los trámites tendientes para la "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.-

Que, el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Decreto Modificatorio N° 5174/05 y el Decreto N° 1107/14, por el cual se establece el procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica;

Que, por Resolución N° 046-006/17 de fecha 06 de Julio de 2017, el Consejo de Administración resolvió: "1°) Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 70/17 **"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT"**. 2°) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE 70/17 **"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT"**. Art. 3°) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el Decreto Modificatorio N° 5.174/05 y el Decreto N° 1107/14 y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 608/2017 de fecha 11 de Julio de 2017, la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el presente llamado y se adjuntan los documentos requeridos por el Formulario de Comunicación del Llamado del Portal de Contrataciones.

Que, por Resolución N° 054-033/17 de fecha 03 de Agosto de 2017, el Consejo de Administración resolvió: "1°) Declarar Desierta la Licitación Pública Nacional - SBE N° 70/17 **"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT"**, conforme a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a iniciar los trámites para el Segundo llamado de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 70/17 **"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT"**. 3°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del Segundo llamado de la Licitación Pública Nacional – SBE N° 70/17 **"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT"**.

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 767/2017 de fecha 17 de Agosto de 2017, la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Públicas, el presente llamado y se adjuntan los documentos requeridos por el Formulario de Comunicación del Llamado del Portal de Contrataciones.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que, por Memorando DCP/DPR/PR2/N° 6554/17 de fecha 16 de Agosto de 2017, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto informó que el referido llamado afecta al Objeto de Gasto 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad" y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1959/2017 de fecha 16 de Agosto de 2017. Cabe mencionar que el referido llamado es de carácter Plurianual y afectará al Ejercicio Fiscal 2018, cuyo pago estará sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente.

3. ACTA DE SESION PÚBLICA VIRTUAL:

Listado de Proveedores Participantes.

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: RIEDER Y CIA SACI - RUC: 80002612-8			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 1**
007.1508.040026	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS	25-08-2017	01-09-2017	08-02-2018

Mejores Lances de cada Proveedor por Item.

1 - LPN SBE 70-17 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT – SEGUNDO LLAMADO.	
Oferente	**Mejor Precio**
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	520.000.000

Items Ganados por Proveedor.

Proveedor: 80002612-8 – RIEDER Y CIA. SACI	
Item	**Precio Ganador**
1 - LPN SBE 70-17 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT – SEGUNDO LLAMADO.	520.000.000

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

De conformidad al Acta N° 062/17 de fecha 05 de Setiembre de 2017, siendo las 09:45 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres que contengan los documentos de ofertas y se dio apertura al sobre recepcionado dándose lectura al monto de la oferta, de acuerdo al siguiente detalle:

1. RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002612-8: Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios **Gs. 520.000.000.- (Guaraníes quinientos veinte millones) IVA incluido, y por el Monto Máximo del llamado de Gs. 3.200.000.000 (Tres mil doscientos millones) IVA incluido. Monto de la** Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.96.000.000.- (Guaraníes noventa y seis millones).** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.040026. Total de hojas foliadas 242 (doscientos cuarenta y dos).

5. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

La verificación de las documentaciones sustanciales se resume en el siguiente cuadro:

	Formulario de la Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)
EMPRESA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
RIEDER Y CIA. SACI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

6. INFORME JURIDICO:

- **Oferente: RIEDER Y CIA SACI - RUC: 80002612-8**

Monto de la Oferta: **Gs. 520.000.000**.-
Garantía de mantenimiento: **Gs. 96.000.000**.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Monto de Oferta	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
Gs. 520.000.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Que según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) de fecha 06 de Setiembre de 2017, se constata que el firmante de la oferta y los miembros del Directorio, no forman parte de la nómina de funcionarios de los Entes Públicos, salvo CARLOS MARIA DANIEL PENAYO MARTI con C.I. N° 628.860 y ALFREDO LANG FERRI con C.I. N° 3.432.058, quienes ejercen la Docencia en la Universidad Nacional de Asunción. Por tanto según se desprende del informe mencionado, los mismos no se encuentran incursados en las prohibiciones o limitaciones del ***"Artículo 40.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS O PARA CONTRATAR"*, de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**.-

C.I	NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	ESTADO
347.868	JUAN RODOLFO RIEDER CELLE	-	-
524.611	HILDA JUDITH RIEDER CELLE	-	-
347.867	FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE	-	-
347.866	CARLOS ENRIQUE RIEDER CELLE	-	-
524.612	JORGE OSCAR RIEDER CELLE	-	-
164.540	GERTRUDIS VDA. DE WAGNER	-	-
71.485	HELGA RIEDER VDA. DE CARRASCO	-	-
134.437	GERARDO WAGNER	-	-
57.027	HANS HERMAN GEHRE	-	-
808.012	SALVADOR RAMÓN MALDONADO DÍAZ	-	-
382.937	JORGE ZABRODIEC SZYSEJA	-	-
810.002	WALTER OCTAVIO GIRET BURGOS	-	-
360.905	HUGO HERMES TROCHE RASMUSSEN	-	-
2.154.788	RODRIGO FIORE URIZAR	-	-
628.860	CARLOS MARIA DANIEL PENAYO MARTI	Universidad Nacional de Asunción	Activo (Docente)
2.453.066	CESAR BRITEZ MAIDANA	-	-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andrés Villanueva
Director - Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

737.547	AGUSTIN CLEMOTTE SILVERO	-	-
1.187.815	HERMINIO OSVALDO MARTINEZ MORA	-	-
1.301.892	JAVIER ARIMON HEISECKE	-	-
3.432.058	ALFREDO LANG FERRI	Universidad Nacional de Asunción	Activo (Docente)
2.174.838	CLAUDIO GUZMAN PIATTI IBARRA	-	-
693.363	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LOVERA	-	-
2.490.122	FRANCISCO GERMAN ROJAS PRIANTTE	-	-
2.928.993	FERNANDO CONCEPCIÓN FERREIRA	-	-
6.183.387	FLAVIO MENEGAT	-	-

Además, según el Registro de Amonestados e Inhabilitados del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), la firma **RIEDER Y CIA SACI NO** se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

Por todo lo expuesto, **no se encuentran objeciones legales, y en consecuencia se recomienda proceder al análisis técnico de la oferta**.

7. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:

- A través de la Nota N° 850/2017 de fecha 07 de Setiembre de 2017, se le solicita lo siguiente:

✓ Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente

Respuesta: La firma **RIEDER Y CIA SACI.**, presenta en tiempo y forma lo solcitado.

8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados por la firma **RIEDER Y CIA. SACI**, con los precios de Referencia:

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Referencial	Variación
RIEDER & CIA S.A.C.I	1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940	3.592.899	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a	Unidad	Evento	1	2.883.615	2.883.615	2.451.073	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta y 6a.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940	3.592.899	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	2.178.000	2.178.000	1.851.300	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.841.982	2.841.982	2.415.685	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722.322	613.974	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269.215	1.928.833	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	8	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	1.412.799	1.412.799	1.200.879	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000	336.600	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	10	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000	336.600	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000	336.600	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	12	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744.218	4.032.585	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	13	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	464.936	464.936	395.196	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	14	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	696.850	696.850	592.323	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	15	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado caja	Unidad	Evento	1	643.037	643.037	546.581	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	16	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	6.891.000	6.891.000	5.806.350	19%
RIEDER & CIA S.A.C.I	17	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198.000	168.300	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	18	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446.229	379.295	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	19	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851.113	2.423.446	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	20	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851.113	2.423.446	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	21	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	561.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	22	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	118.800	118.800	100.980	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	23	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.028.000	7.028.000	6.058.800	16%
RIEDER & CIA S.A.C.I	24	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	108.000	108.000	91.800	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	25	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399.258	2.039.369	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	26	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980.000	1.683.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	27	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881.873	3.299.592	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	28	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.436	464.436	394.771	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	29	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	925.749	925.749	786.887	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	30	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305.991	1.960.092	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	31	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	965.324	965.324	820.525	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	32	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	965.324	965.324	820.525	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	33	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	2.646.926	2.646.926	2.249.887	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	34	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	35	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	36	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.275.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	37	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.275.000	18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. N° 17.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO.

RIEDER & CIA S.A.C.I	38	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.275.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	39	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.275.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	40	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.275.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	41	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	42	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	43	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	44	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	45	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	46	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	47	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	48	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	271.289	271.289	230.596	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	49	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	400.368	400.368	340.313	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	50	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	510.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	51	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	99.000	99.000	84.150	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	52	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	172.000	172.000	146.200	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	53	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77.062	65.503	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	54	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	52.682	52.682	44.780	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	55	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975	46.729	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	56	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975	46.729	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	57	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54.975	46.729	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	58	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54.120	46.002	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	59	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.987.017	1.987.017	1.688.964	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	60	78180101-009	Reparación de Luces Interiores - plafones	Unidad	Evento	1	800.000	800.000	680.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	61	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	62	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	748.000	748.000	635.800	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	63	78180101-009	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000.000	8.500.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	64	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.081.657	4.081.657	3.469.408	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	65	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.334.381	4.334.381	3.684.224	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	66	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	3.655.540	3.655.540	3.362.209	9%
RIEDER & CIA S.A.C.I	67	78180101-014	Cambio de Juego Guias de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.577.402	3.577.402	3.040.792	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	68	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	3.473.800	3.473.800	2.952.730	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	69	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	3.477.800	3.477.800	2.956.130	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	70	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.420.573	3.420.573	2.907.487	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	71	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	4.659.350	4.659.350	4.215.448	11%
RIEDER & CIA S.A.C.I	72	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	4.359.350	4.359.350	4.215.448	3%
RIEDER & CIA S.A.C.I	73	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.451.411	4.451.411	3.783.699	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	74	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	4.202.190	4.202.190	3.571.862	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	75	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000	2.861.100	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	76	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	709.565	709.565	603.130	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	77	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.946.914	1.946.914	1.654.877	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	78	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	709.565	709.565	603.130	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	79	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.803.431	4.803.431	4.082.916	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	80	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.292.445	1.292.445	1.098.578	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	81	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	267.339	267.339	227.238	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	82	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	277.118	277.118	235.550	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	83	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	277.118	277.118	235.550	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	84	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	1.138.500	1.138.500	967.725	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	85	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	86	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	87	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000	1.870.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	88	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000	1.870.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	89	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000	1.870.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	90	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	91	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	92	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	93	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	94	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	95	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	96	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	97	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	98	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Cakc Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	99	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000	2.337.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	100	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396.000	336.600	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	101	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115.730	3.498.371	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	102	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	613.718	613.718	521.660	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	103	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	813.450	813.450	691.433	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	104	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	1.122.465	1.122.465	954.095	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	105	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115.730	3.498.371	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	106	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000	1.122.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	107	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990.000	841.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	108	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	9.228.450	9.228.450	7.844.183	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	109	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	801.350	801.350	681.148	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	110	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	7.330.092	7.330.092	6.230.578	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	111	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	664.928	664.928	565.189	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	112	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	193.014	193.014	164.062	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	113	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	99.000	99.000	84.150	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	114	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	297.000	297.000	252.450	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	115	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	561.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	116	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	748.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	117	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.930.189	4.930.189	4.190.661	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	118	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792.000	673.200	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	119	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792.000	673.200	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	120	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibració	Unidad	Evento	1	3.850.000	3.850.000	3.272.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	121	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	13.387.034	13.387.034	11.378.979	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	122	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915.000	2.477.750	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	123	78180101-9999	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	280.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	124	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	6.673.838	6.673.838	5.672.762	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	125	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915.000	2.477.750	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	126	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	127	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	3.385.525	3.385.525	2.877.696	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	128	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940	3.592.899	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	129	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	2.879.615	2.879.615	2.447.673	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	130	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940	3.592.899	18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director Matr. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO.

RIEDER & CIA S.A.C.I	131	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741.550	4.880.318	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	132	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741.550	4.880.318	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	133	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.727.845	2.727.845	2.318.668	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	134	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	3.158.000	3.158.000	2.684.300	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	135	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722.322	613.974	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	136	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269.215	1.928.833	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	137	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744.218	4.032.585	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	138	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	3.868.442	3.868.442	3.288.176	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	139	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	99.000	99.000	84.150	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	140	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	3.868.113	3.868.113	3.287.896	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	141	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	1.105.965	1.105.965	940.070	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	142	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	7.092.000	7.092.000	6.283.200	13%
RIEDER & CIA S.A.C.I	143	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.008.000	7.008.000	6.058.800	16%
RIEDER & CIA S.A.C.I	144	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	118.000	118.000	100.300	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	145	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	533.344	533.344	453.342	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	146	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198.000	168.300	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	147	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446.229	379.295	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	148	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	361.350	361.350	307.148	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	149	78180101-005	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399.258	2.039.369	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	150	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980.000	1.683.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	151	78180101-006	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881.873	3.299.592	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	152	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.936	464.936	395.196	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	153	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	886.779	886.779	753.762	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	154	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305.991	1.960.092	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	155	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	965.325	965.325	820.526	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	156	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	749.845	749.845	637.368	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	157	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	1.130.325	1.130.325	960.776	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	158	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	1.330.000	1.330.000	1.130.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	159	78180101-008	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	280.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	160	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	161	78180101-009	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	2.102.785	2.102.785	1.787.367	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	162	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	163	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	164	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	165	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	166	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	167	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	6.614.300	6.614.300	5.622.155	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	168	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	169	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	170	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	171	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	172	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	173	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	174	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	261.500	261.500	222.275	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	175	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	653.560	653.560	555.526	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	176	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	299.745	299.745	254.783	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	177	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	103.400	103.400	87.890	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	178	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	112.200	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	179	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77.062	65.503	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	180	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	51.682	51.682	43.930	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	181	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975	46.729	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	182	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975	46.729	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	183	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54.975	46.729	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	184	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54.120	46.002	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	185	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.794.865	1.794.865	1.525.635	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	186	78180101-009	Cambio Kit de Balizas con Luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000.000	8.500.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	187	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	188	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000	1.870.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	189	78180101-014	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.266.898	4.266.898	3.626.863	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	190	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.759.350	4.759.350	4.215.448	13%
RIEDER & CIA S.A.C.I	191	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	4.335.100	4.335.100	3.684.835	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	192	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	6.617.248	6.617.248	5.794.661	14%
RIEDER & CIA S.A.C.I	193	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.673.472	3.673.472	3.207.451	15%
RIEDER & CIA S.A.C.I	194	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	6.012.700	6.012.700	5.195.795	16%
RIEDER & CIA S.A.C.I	195	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	5.826.700	5.826.700	4.952.695	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	196	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.075.548	4.075.548	3.464.216	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	197	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	3.993.140	3.993.140	3.394.169	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	198	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000	2.861.100	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	199	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	684.098	684.098	581.483	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	200	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.890.900	1.890.900	1.607.265	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	201	78180101-014	Cambio de Reten de Árbol de Leva	Unidad	Evento	1	679.957	679.957	577.963	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	202	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.739.350	4.739.350	4.028.448	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	203	78180101-014	Cambio de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	824.450	824.450	700.783	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	204	78180101-014	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	699.188	699.188	594.310	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	205	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	226.298	226.298	192.353	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	206	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	401.742	401.742	341.481	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	207	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	244.691	244.691	207.987	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	208	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.019.960	1.019.960	866.966	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	209	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000	2.861.100	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	210	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	211	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000	2.337.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	212	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000	2.337.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	213	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000	1.870.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	214	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	215	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	216	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	3.800.000	3.800.000	3.230.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	217	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	218	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	219	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de Block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	220	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.350.000	1.350.000	1.147.500	18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RIEDER & CIA S.A.C.I	221	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	222	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000	2.618.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	223	78180101-015	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000	2.337.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	224	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396.000	336.600	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	225	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	561.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	226	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	288.750	288.750	245.438	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	227	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	1.043.350	1.043.350	886.848	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	228	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	270.053	270.053	229.545	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	229	78180101-016	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	3.461.453	3.461.453	2.942.235	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	230	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000	1.122.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	231	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990.000	841.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	232	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	6.084.918	6.084.918	5.427.180	12%
RIEDER & CIA S.A.C.I	233	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	739.493	739.493	628.569	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	234	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	4.436.988	4.436.988	4.145.440	7%
RIEDER & CIA S.A.C.I	235	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	275.000	275.000	233.750	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	236	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	140.250	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	237	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	149.000	149.000	126.650	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	238	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.134.375	1.134.375	964.219	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	239	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	561.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	240	78180101-018	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	748.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	241	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	3.077.501	3.077.501	2.775.548	11%
RIEDER & CIA S.A.C.I	242	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792.000	673.200	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	243	78180101-021	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792.000	673.200	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	244	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000	1.402.500	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	245	78180101-9999	Reparación de Tapizado de Colchoneta de Camilla	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000	935.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	246	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	792.000	792.000	673.200	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	247	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	850.000	18%
RIEDER & CIA S.A.C.I	248	78180101-9999	Cambio de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.573.000	1.573.000	1.337.050	18%
			TOTALES				**Gs 520.000.000**	**520.000.000**	**444.709.678**	**17%**

9. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, verificando que la misma no presenta errores aritméticos.

10. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

En base a la Declaración Jurada del formulario 3, presentada con la oferta, en la cual declara no tener objeción alguna con los documentos de la licitación y en la cual se comprometen a proveer los bienes de conformidad con los documentos de la licitación, se concluye que el oferente cumple con todas las especificaciones técnicas y condiciones técnicas de servicio establecidas en el pliego de bases y condiciones y, que todos los bienes y servicios descriptos están contenidos en los precios consignados en la planilla de oferta.

Habiendo verificado pormenorizadamente la oferta presentada por la firma **RIEDER Y CIA. SACI.**, en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, se concluye que el mismo cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.

11. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL:

DESCRIPCIÓN	RIDER & CIA. SACI.
1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	CUMPLE
3. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE
4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes): ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante. tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE
5. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20. inc. "w". ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Matrícula N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

6. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE
7. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en el mantenimiento y reparación de vehículos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.	CUMPLE
8. Autorización del fabricante: (Para los repuestos) a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.	CUMPLE
9. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	CUMPLE
10. Listado de repuestos originales en existencia, como mínimo 300 (trescientos) ítems.	CUMPLE
11. Presentar una lista de los talleres de servicios oficiales y autorizados para la reparación de los vehículos (ambulancias de la marca Renault) en Asunción e Interior del país, indicando la ubicación exacta, dirección y número de teléfono de cómo mínimo 8 (ocho) talleres: Autorización del Fabricante, Representante o distribuidor: Presentar una constancia de que la empresa oferente y su taller, o talleres están debidamente autorizados y capacitados para realizar y prestar los servicios licitados.	CUMPLE
12. Presentar listado 4 (cuatro) técnicos certificados por el fabricante, representante o distribuidor autorizado.	CUMPLE
13. Presentar listado de cómo mínimo 12 (doce) personales capacitados y certificados con estudios técnicos en mecánica automotriz.	CUMPLE
14. Presentar documentación que demuestre fehacientemente de que los Equipamientos y Herramientas pertenecen efectivamente al patrimonio de la empresa oferente.	CUMPLE
15. Declaración Jurada de contar como mínimo con 10 (diez) funcionarios inscriptos en el Seguro Social del IPS, durante los últimos 5 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta.	CUMPLE
16. Presentar Currículum de la Empresa, detallando su experiencia en el rubro de taller mecánico automotriz, antigüedad, infraestructura, lista de clientes corporativos.	CUMPLE
17. Declaración Jurada de disponer de soporte técnico de fábrica online y vía control remoto en caso de necesidades específicas requeridas.	CUMPLE
18. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.	CUMPLE
19. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE
20. Presentación de Licencia Ambiental de la SEAM vigente a la fecha de la apertura.	CUMPLE
21. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.	CUMPLE
22. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	CUMPLE
23. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente	CUMPLE
24. Balances de los años 2014, 2015 y 2016.	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andrés Orlandt
Director Nacional
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

25. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2014. 2015 y 2016)	CUMPLE
26. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final en mantenimiento y reparación de vehículos donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	CUMPLE
27. Certificado de Origen del bien o servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los viene o servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto***	N/A

12. CAPACIDAD FINANCIERA:

RIEDER & CIA.									
		2014		2015		2016		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	302.411.802.695	1,37	406.759.305.534	1,31	405.156.061.910	1,11	**1,26**	CUMPLE
	Pasivo corriente	221.482.366.494		310.618.501.414		364.945.049.238			
Endeudamiento	Pasivo total	267.541.183.595	0,47	485.493.540.029	0,57	500.139.334.268	0,57	**0,53**	CUMPLE
	Activo total	572.464.720.952		857.865.824.554		883.797.623.766			
Rentabiliad	Utilidad neta	9.168.654.392	0,04	8.067.195.531	0,03	5.290.784.330	0,02	**0,03**	CUMPLE
	Capital	250.000.000.000		250.000.000.000		310.000.000.000			
Capital	Activo corriente					405.156.061.910	40.211.012.672	**480.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					364.945.049.238			
									3.200.000.000

13. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, esta comisión Evaluadora eleva a consideración del Consejo de Administración la sugerencia de:

ADJUDICAR a la firma **RIEDER & CIA S.A.C.I - RUC: 80002612-8.,** la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO,** conforme al siguiente cuadro:

Contrato Abierto

***Monto mínimo**	**1.600.000.000 Gs. (IVA INCLUIDO)**
***Monto máximo**	**3.200.000.000 Gs. (IVA INCLUIDO)**

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	2.883.615	2.883.615
3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta y 6a.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	2.178.000	2.178.000
5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.841.982	2.841.982
6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722.322
7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269.215
8	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	1.412.799	1.412.799

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
10	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
12	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744.218
13	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	464.936	464.936
14	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	696.850	696.850
15	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado caja	Unidad	Evento	1	643.037	643.037
16	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	6.891.000	6.891.000
17	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
18	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446.229
19	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851.113
20	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851.113
21	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
22	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	118.800	118.800
23	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.028.000	7.028.000
24	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	108.000	108.000
25	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399.258
26	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980.000
27	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881.873
28	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.436	464.436
29	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	925.749	925.749
30	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305.991
31	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	965.324	965.324
32	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	965.324	965.324
33	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	2.646.926	2.646.926
34	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
35	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
36	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
37	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
38	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
39	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
40	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
41	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
42	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
43	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

44	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
45	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
46	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
47	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
48	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	271.289	271.289
49	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	400.368	400.368
50	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
51	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
52	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
53	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77.062
54	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	52.682	52.682
55	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
56	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
57	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
58	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54.120
59	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.987.017	1.987.017
60	78180101-009	Reparación de Luces Interiores - plafones	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
61	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
62	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	748.000	748.000
63	78180101-009	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000.000
64	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.081.657	4.081.657
65	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.334.381	4.334.381
66	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	3.655.540	3.655.540
67	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.577.402	3.577.402
68	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	3.473.800	3.473.800
69	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	3.477.800	3.477.800
70	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.420.573	3.420.573
71	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	4.659.350	4.659.350
72	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	4.359.350	4.359.350
73	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.451.411	4.451.411
74	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	4.202.190	4.202.190
75	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000
76	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	709.565	709.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. Nº 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

77	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.946.914	1.946.914
78	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	709.565	709.565
79	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.803.431	4.803.431
80	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.292.445	1.292.445
81	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	267.339	267.339
82	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	277.118	277.118
83	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	277.118	277.118
84	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	1.138.500	1.138.500
85	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
86	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
87	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
88	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
89	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
90	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
91	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
92	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
93	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
94	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
95	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
96	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
97	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
98	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
99	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
100	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
101	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115.730
102	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	613.718	613.718
103	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	813.450	813.450
104	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	1.122.465	1.122.465
105	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115.730
106	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000
107	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990.000
108	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	9.228.450	9.228.450
109	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	801.350	801.350
110	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	7.330.092	7.330.092
111	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	664.928	664.928
112	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	193.014	193.014
113	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	99.000	99.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

114	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	297.000	297.000
115	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
116	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
117	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.930.189	4.930.189
118	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
119	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
120	78180101-9999	o de Bomba Inyectora, limpiez	Unidad	Evento	1	3.850.000	3.850.000
121	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	13.387.034	13.387.034
122	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915.000
123	78180101-9999	modulo de inyección y Borrad	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
124	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	6.673.838	6.673.838
125	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915.000
126	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
127	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	3.385.525	3.385.525
128	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
129	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	2.879.615	2.879.615
130	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
131	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741.550
132	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741.550
133	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.727.845	2.727.845
134	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	3.158.000	3.158.000
135	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722.322
136	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269.215
137	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744.218
138	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	3.868.442	3.868.442
139	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
140	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	3.868.113	3.868.113
141	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	1.105.965	1.105.965
142	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	7.092.000	7.092.000
143	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.008.000	7.008.000
144	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
145	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	533.344	533.344

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohland
Director - Mat. N° 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

146	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
147	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446.229
148	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	361.350	361.350
149	78180101-005	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399.258
150	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980.000
151	78180101-006	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881.873
152	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.936	464.936
153	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	886.779	886.779
154	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305.991
155	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	965.325	965.325
156	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	749.845	749.845
157	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	1.130.325	1.130.325
158	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	1.330.000	1.330.000
159	78180101-008	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
160	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
161	78180101-009	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	2.102.785	2.102.785
162	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
163	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
164	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
165	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
166	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
167	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	6.614.300	6.614.300
168	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
169	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
170	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
171	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
172	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
173	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
174	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	261.500	261.500
175	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	653.560	653.560
176	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	299.745	299.745
177	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	103.400	103.400
178	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	132.000	132.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohland
Director - Mat. N°. 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

179	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77.062
180	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	51.682	51.682
181	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
182	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
183	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
184	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54.120
185	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.794.865	1.794.865
186	78180101-009	Cambio Kit de Balizas con Luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000.000
187	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
188	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
189	78180101-014	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.266.898	4.266.898
190	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.759.350	4.759.350
191	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	4.335.100	4.335.100
192	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	6.617.248	6.617.248
193	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.673.472	3.673.472
194	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	6.012.700	6.012.700
195	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	5.826.700	5.826.700
196	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.075.548	4.075.548
197	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	3.993.140	3.993.140
198	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000
199	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	684.098	684.098
200	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.890.900	1.890.900
201	78180101-014	Cambio de Reten de Árbol de Leva	Unidad	Evento	1	679.957	679.957
202	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.739.350	4.739.350
203	78180101-014	Cambio de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	824.450	824.450
204	78180101-014	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	699.188	699.188
205	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	226.298	226.298
206	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	401.742	401.742
207	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	244.691	244.691
208	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.019.960	1.019.960
209	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000
210	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
211	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
212	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
213	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlana
Director - Mat. N°. 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

214	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
215	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
216	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	3.800.000	3.800.000
217	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
218	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
219	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
220	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.350.000	1.350.000
221	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
222	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
223	78180101-015	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
224	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
225	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
226	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	288.750	288.750
227	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	1.043.350	1.043.350
228	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	270.053	270.053
229	78180101-016	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	3.461.453	3.461.453
230	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000
231	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990.000
232	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	6.084.918	6.084.918
233	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	739.493	739.493
234	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	4.436.988	4.436.988
235	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	275.000	275.000
236	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	165.000	165.000
237	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	149.000	149.000
238	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.134.375	1.134.375
239	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
240	78180101-018	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
241	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	3.077.501	3.077.501
242	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
243	78180101-021	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
244	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
245	78180101-9999	Reparación de Tapizado de Colchoneta de Camilla	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
246	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
247	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000
248	78180101-9999	Cambio de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.573.000	1.573.000
		TOTALES				**Gs 520.000.000**	**520.000.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. N°.12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MONTO TOTAL ADJUDICADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO: Gs. 3.200.000.000.- (Guaraníes Tres mil Doscientos Millones.), IVA INCLUIDO.-

14. <u>DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:</u>

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

- ✓ Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- ✓ Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- ✓ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- ✓ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- ✓ Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente de Abastecimiento y Logística

Abog. Andreas Ohlandt
Director - Mat. Nº 12.123
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

.....
Econ. Armando Rodríguez.
Gerencia de Abastecimiento y Logística.

.....
Abog. Andreas Ohlandt.
Dirección Jurídica.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

.....
Abog. Arnaldo Riquelme Ramos.
Dirección Operativa de Contrataciones.