# Municipalidad de Itacurubi del Rosario

## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Teléf.: (041) 210 260

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS con ID: 384290

| | | | | | | NELSON JARA GONZALEZ | | SEBASTIAN JARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ítem* | *Código Catálogo* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Presentación* | *Cantidad* | *Precio unitario (IVA incluído)* | *Precio total* | *Precio unitario (IVA incluído)* | *Precio total* |
| 1 | 73152101-013 | Mantenimiento y Reparacion de Tractor Agrícola MF 292 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 69.700.500 | 69.700.500 | 70.258.104 | 70.258.104 |
| 1.1 | | Servicio de mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 4.860.000 | 4.860.000 | 4.898.880 | 4.898.880 |
| 1.2 | | Cambio de Kit de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.012.500 | 1.012.500 | 1.020.600 | 1.020.600 |
| 1.3 | | Cambio de Lubricantes | Unidad | EVENTO | 1 | 3.753.000 | 3.753.000 | 3.783.024 | 3.783.024 |
| 1.4 | | Kit de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.987.520 | 5.987.520 |
| 1.5 | | Silenciador de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 931.500 | 931.500 | 938.952 | 938.952 |
| 1.6 | | Reparación de cañonera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.251.936 | 1.251.936 |
| 1.7 | | Montaje de reductor trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 904.500 | 904.500 | 911.736 | 911.736 |
| 1.8 | | Reparación parte eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.147.500 | 1.147.500 | 1.156.680 | 1.156.680 |
| 1.9 | | Reparación de conexiones de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 540.000 | 540.000 | 544.320 | 544.320 |
| 1.10 | | Cambio kit de muñequines (tren delantero) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.177.280 | 2.177.280 |
| 1.11 | | Mantenimiento de reductores | Unidad | EVENTO | 1 | 634.500 | 634.500 | 639.576 | 639.576 |
| 1.12 | | Cambio de retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.496.880 | 1.496.880 |
| 1.13 | | Cambio kits de bujes | Unidad | EVENTO | 1 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.993.760 | 2.993.760 |
| 1.14 | | Cambio soporte pivot | Unidad | EVENTO | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.177.280 | 2.177.280 |
| 1.15 | | Reparación de bomba de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 5.602.500 | 5.602.500 | 5.647.320 | 5.647.320 |
| 1.16 | | Limpieza de bomba Isip | Unidad | EVENTO | 1 | 742.500 | 742.500 | 748.440 | 748.440 |
| 1.17 | | Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 1 | 513.000 | 513.000 | 517.104 | 517.104 |
| 1.18 | | Cambio de acople rápido | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.360.800 | 1.360.800 |
| 1.19 | | Reparación de hidrostática | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.500 | 1.822.500 | 1.837.080 | 1.837.080 |

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | | Cambio juego de platos (embrague) | Unidad | EVENTO | 1 | 4.860.000 | 4.860.000 | 4.898.880 | 4.898.880 |
| 1.21 | | Cambio corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.993.760 | 2.993.760 |
| 1.22 | | Cambio juego de moringa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.041.200 | 2.041.200 |
| 1.23 | | Ajuste kit de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 810.000 | 810.000 | 816.480 | 816.480 |
| 1.24 | | Cambio de rulemanes (diferencial) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.088.640 | 1.088.640 |
| 1.25 | | Cambio juego planetario | Unidad | EVENTO | 1 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.449.440 | 2.449.440 |
| 1.26 | | Ajuste corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 877.500 | 877.500 | 884.520 | 884.520 |
| 1.27 | | Ajuste de frenos (trasero) | Unidad | EVENTO | 1 | 607.500 | 607.500 | 612.360 | 612.360 |
| 1.28 | | Cambio disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.177.280 | 2.177.280 |
| 1.29 | | Cambio eje principal (transmisión) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.632.500 | 2.632.500 | 2.653.560 | 2.653.560 |
| 1.30 | | Cambio de sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.721.600 | 2.721.600 |
| 1.31 | | Cambio engranajes de 1ª | Unidad | EVENTO | 1 | 3.172.500 | 3.172.500 | 3.197.880 | 3.197.880 |
| 1.32 | | Cambio eje TDF | Unidad | EVENTO | 1 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.877.904 | 1.877.904 |
| 1.33 | | Ajuste de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 1.741.500 | 1.741.500 | 1.755.432 | 1.755.432 |
| 2 | 73152101-028 | Mantenimiento y reparacion de implemento agricola (Rastra TATU) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 22.908.500 | 22.908.500 | 23.397.938 | 23.397.938 |
| 2.1 | | Cambio de discos | Unidad | PAQUETE | 1 | 10.125.000 | 10.125.000 | 10.408.500 | 10.408.500 |
| 2.2 | | Cambio de mancal delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.786.590 | 1.786.590 |
| 2.3 | | Cambio de mancal trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.786.590 | 1.786.590 |
| 2.4 | | Cambio de separadores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.282.500 | 1.282.500 | 1.305.585 | 1.305.585 |
| 2.5 | | Cambio de eje de discos delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.147.500 | 1.147.500 | 1.168.155 | 1.168.155 |
| 2.6 | | Cambio de eje de discos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 147.500 | 147.500 | 150.155 | 150.155 |
| 2.7 | | Cambio de rulemanes rueda de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | 121.500 | 121.500 | 1.223.127 | 1.223.127 |
| 2.8 | | Cambio de cubiertas 750.16 10 telas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.061.450 | 2.061.450 |
| 2.9 | | cambio juego bulones de mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.053.000 | 1.053.000 | 1.071.954 | 1.071.954 |
| 2.10 | | cambio de reparo de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 486.000 | 486.000 | 489.888 | 489.888 |
| 2.11 | | cambio de llanta | Unidad | EVENTO | 1 | 945.000 | 945.000 | 952.560 | 952.560 |
| 2.12 | | cambio de prisionero de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 418.500 | 418.500 | 421.848 | 421.848 |
| 2.13 | | cambio juego de bujes | Unidad | EVENTO | 1 | 567.000 | 567.000 | 571.536 | 571.536 |
| 3 | 73152101-028 | Mantenimiento y reparacion de implemento agricola (Rotativa) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 5.562.000 | 5.562.000 | 5.606.496 | 5.606.496 |
| 3.1 | | Cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 1.282.500 | 1.282.500 | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 3.2 | | Cambio de conjunto de crucetas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.877.904 | 1.877.904 |
| 3.3 | | Cambio de juego de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | 2.416.500 | 2.416.500 | 2.435.832 | 2.435.832 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73152101-028 | Mantenimiento y reparacion de implemento agricola (Traila Vial 300) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 8.729.000 | 8.729.000 | 8.830.622 | 8.830.622 |
| 4.1 | | Cambio Manguera hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.570.400 | 2.570.400 |
| 4.2 | | Cambio punta eje de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.179.000 | 3.179.000 | 3.263.222 | 3.263.222 |
| 4.3 | | Servicio de tornería | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.024.000 | 3.024.000 |
| | | | | | | **Precio Total** | **106.900.000** | **Precio Total** | **108.093.160** |

***Néstor José Sanabria Pintos***
***Responsable UOC***