LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO.

INFORME RECTIFICATORIO

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 09 días del mes de Octubre del año 2017, se presenta el Informe Rectificatorio al Informe de la Evaluación, de fecha 11 de Setiembre de 2017, resultante de la Evaluación de Oferta inherente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174/05 y el Decreto N° 1107/14, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

El informe Rectificatorio se realiza en consideración a que el precio unitario adjudicado del Ítem 16 (6.891.000) es mayor al precio unitario cargado en el Acta Virtual en la etapa de carga de propuesta (6.831.000) y teniendo en cuenta el artículo 42 del Decreto N° 1.107/2014: *"En la operación de la consignación de los nuevos precios unitarios a fin de encuadrarlos al precio final, en ningún caso el Oferente podrá aumentar el precio unitario cargado inicialmente en la etapa de carga de propuestas de cada ítem".-*

Que, por Nota N° 985/2017 de fecha 04 de Octubre de 2017, el Departamento de Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social solicita la conformidad a la firma RIEDER Y CIA S.A.C.I., con respcto a las correcciones que realicen y crean pertinentes.

Que, por nota de fecha 04 de Octubre de 2017, y que fuese recepcionada por la Dirección de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, en fecha 05 de Octubre de 2017, la firma RIEDER Y CIA S.A.C.I., ha manifestado su conformidad en los siguientes términos: *"...Por la presente me dirijo a usted y a fin de dar cumplimiento a las instrucciones emanadas por la Convocante a través de la Nota N° 985/2017 de fecha 04 de Octubre de 2017, vengo a dar mi Conformidad con respecto a las correcciones realizadas, quedando de la siguiente manera:*

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
16	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	6.831.000	6.831.000
66	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	3.715.540	3.715.540

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: Gs. 520.000.000.- (Guaraníes Quinientos veinte Millones.), IVA INCLUIDO.-

Con respecto a las correcciones efectuadas, nos ajustamos a lo establecido en el Art 43 del Decreto N° 1.107/2014: "...los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE... ". Como se podrá constatar el Precio Total Unitario de la Oferta permanece inalterable." (sic).-

En atención a lo mencionado precedentemente corresponde la rectificación parcial del Art. 1 de la Resolución C.A N° 064-006/17 de fecha 12 de Setiembre de 2017, quedando de la siguiente manera:

RIEDER & CÍA S.A.C.I

Contrato Abierto	
*Monto mínimo	1.600.000.000 Gs. (IVA INCLUIDO)
*Monto máximo	3.200.000.000 Gs. (IVA INCLUIDO)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO.

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	2.883.615	2.883.615
3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta y 6a.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	2.178.000	2.178.000
5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.841.982	2.841.982
6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722.322
7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269.215
8	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	1.412.799	1.412.799
9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
10	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
12	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744.218
13	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	464.936	464.936
14	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	696.850	696.850
15	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado caja	Unidad	Evento	1	643.037	643.037
16	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	6.831.000	6.831.000
17	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
18	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446.229
19	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851.113
20	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851.113
21	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
22	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	118.800	118.800
23	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.028.000	7.028.000
24	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	108.000	108.000
25	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399.258
26	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980.000
27	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881.873
28	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.436	464.436
29	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	925.749	925.749
30	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305.991
31	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	965.324	965.324
32	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	965.324	965.324

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logística

33	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	2.646.926	2.646.926
34	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
35	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
36	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
37	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
38	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
39	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
40	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
41	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
42	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
43	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
44	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
45	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
46	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
47	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
48	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	271.289	271.289
49	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	400.368	400.368
50	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
51	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
52	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
53	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77.062
54	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	52.682	52.682
55	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
56	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
57	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
58	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54.120
59	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.987.017	1.987.017
60	78180101-009	Reparación de Luces Interiores - plafones	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
61	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
62	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	748.000	748.000
63	78180101-009	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000.000
64	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.081.657	4.081.657
65	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.334.381	4.334.381

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

66	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	3.715.540	3.715.540
67	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.577.402	3.577.402
68	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	3.473.800	3.473.800
69	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	3.477.800	3.477.800
70	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.420.573	3.420.573
71	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	4.659.350	4.659.350
72	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	4.359.350	4.359.350
73	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.451.411	4.451.411
74	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	4.202.190	4.202.190
75	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000
76	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	709.565	709.565
77	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.946.914	1.946.914
78	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	709.565	709.565
79	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.803.431	4.803.431
80	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.292.445	1.292.445
81	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	267.339	267.339
82	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	277.118	277.118
83	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	277.118	277.118
84	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	1.138.500	1.138.500
85	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
86	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
87	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
88	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
89	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
90	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
91	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
92	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
93	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
94	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
95	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
96	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
97	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
98	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
99	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
100	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logística

101	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115.730
102	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	613.718	613.718
103	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	813.450	813.450
104	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	1.122.465	1.122.465
105	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115.730
106	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000
107	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990.000
108	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	9.228.450	9.228.450
109	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	801.350	801.350
110	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	7.330.092	7.330.092
111	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	664.928	664.928
112	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	193.014	193.014
113	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
114	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	297.000	297.000
115	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
116	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
117	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.930.189	4.930.189
118	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
119	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
120	78180101-9999	o de Bomba Inyectora, limpiez	Unidad	Evento	1	3.850.000	3.850.000
121	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	13.387.034	13.387.034
122	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915.000
123	78180101-9999	modulo de inyección y Borrad	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
124	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	6.673.838	6.673.838
125	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915.000
126	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
127	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	3.385.525	3.385.525
128	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
129	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	2.879.615	2.879.615
130	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.940
131	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741.550
132	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741.550
133	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.727.845	2.727.845
134	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	3.158.000	3.158.000
135	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722.322

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

136	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269.215
137	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744.218
138	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	3.868.442	3.868.442
139	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
140	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	3.868.113	3.868.113
141	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	1.105.965	1.105.965
142	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	7.092.000	7.092.000
143	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.008.000	7.008.000
144	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
145	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	533.344	533.344
146	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
147	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446.229
148	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	361.350	361.350
149	78180101-005	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399.258
150	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980.000
151	78180101-006	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881.873
152	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.936	464.936
153	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	886.779	886.779
154	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305.991
155	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	965.325	965.325
156	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	749.845	749.845
157	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	1.130.325	1.130.325
158	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	1.330.000	1.330.000
159	78180101-008	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
160	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
161	78180101-009	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	2.102.785	2.102.785
162	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
163	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
164	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
165	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
166	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
167	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	6.614.300	6.614.300
168	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

169	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
170	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
171	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
172	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
173	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
174	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	261.500	261.500
175	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	653.560	653.560
176	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	299.745	299.745
177	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	103.400	103.400
178	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	132.000	132.000
179	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77.062
180	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	51.682	51.682
181	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
182	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
183	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54.975
184	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54.120
185	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.794.865	1.794.865
186	78180101-009	Cambio Kit de Balizas con Luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000.000
187	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
188	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
189	78180101-014	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.266.898	4.266.898
190	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.759.350	4.759.350
191	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	4.335.100	4.335.100
192	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	6.617.248	6.617.248
193	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.673.472	3.673.472
194	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	6.012.700	6.012.700
195	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	5.826.700	5.826.700
196	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.075.548	4.075.548
197	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	3.993.140	3.993.140
198	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000
199	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	684.098	684.098
200	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.890.900	1.890.900
201	78180101-014	Cambio de Reten de Árbol de Leva	Unidad	Evento	1	679.957	679.957

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

202	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.739.350	4.739.350
203	78180101-014	Cambio de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	824.450	824.450
204	78180101-014	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	699.188	699.188
205	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	226.298	226.298
206	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	401.742	401.742
207	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	244.691	244.691
208	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.019.960	1.019.960
209	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366.000
210	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
211	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
212	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
213	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
214	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
215	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
216	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	3.800.000	3.800.000
217	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
218	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
219	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
220	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.350.000	1.350.000
221	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
222	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080.000
223	78180101-015	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750.000
224	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
225	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
226	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	288.750	288.750
227	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	1.043.350	1.043.350
228	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	270.053	270.053
229	78180101-016	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	3.461.453	3.461.453
230	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320.000
231	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990.000
232	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	6.084.918	6.084.918
233	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	739.493	739.493
234	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	4.436.988	4.436.988
235	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	275.000	275.000
236	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	165.000	165.000
237	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	149.000	149.000
238	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.134.375	1.134.375

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

239	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	660.000	660.000
240	78180101-018	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
241	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	3.077.501	3.077.501
242	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
243	78180101-021	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
244	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650.000
245	78180101-9999	Reparación de Tapizado de Colchoneta de Camilla	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
246	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
247	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000
248	78180101-9999	Cambio de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.573.000	1.573.000
TOTALES						**Gs 520.000.000**	**520.000.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/17 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT" – SEGUNDO LLAMADO: Gs. 3.200.000.000.- (Guaraníes Tres mil Doscientos Millones.), IVA INCLUIDO.-

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto corresponde Rectificar Parcialmente la Resolución C.A. N° 064-006/17 de fecha 12 de Setiembre de 2017, en su Art. N° 1.

Es nuestro informe.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodriguez.
Gerencia de Abastecimiento y Logística.

Abog. Andreas Ohlandt.
Dirección Jurídica.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Arnaldo Riquelme Ramos.
Dirección Operativa de Contrataciones.