Anexo A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 70/2017

"CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT – SEGUNDO LLAMADO"

ADENDA – ANEXO 1

CONTRATO N° 272/2017

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

AÑO 2017

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de Octubre del 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/ representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríg Franco con C.I. N° 914.759**, conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, firma **RIEDER & CIA. S.A.C.I.,**, con RUC N° 80002612-8, domiciliada en la calle Avda. Artigas N° 194 Central y Altos (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Juan Rodolfo Rieder Celle**, con Cédul Identidad N° 347.868, y la **Srta. Hilda Judith Rieder Celle** con Cedula de Identidad N° 524.611 de acuerdo Escritura Pública N° 136, de fecha 22 de noviembre de 2017 pasada ante la Escribana Gladys Delia L Battilana, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, convienen la Adenda del Contrato 272/2017, suscripto el 15 de Octubre de 2.017, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución N° 006/17 de fecha 12 de setiembre de 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco d LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 70/2017 **CONTRATACION DE MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS DEL IPS DE LA MARCA RENAULT - SEGUNDO LLAMAD** regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 004/17 de fecha 17 de Octubre de 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS en la cuál ha resuelto su **Art. 1°) Rectificar Parcialmente el Art. 1°** de la Resolución C.A. N° 064-006/17, de fecha 12 de setien de 2017, ""**POR LA QUE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 7 "Contratación de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del IPS de la Marca RENAUL Segundo Llamado", cuyo cuadro queda conforme al siguiente detalle:**

RIEDER & CÍA. S.A.C.I.

Contrato Abierto	
Monto mínimo	**G. 1.600.000.000.- (IVA INCLUIDO)**
Monto máximo	**G. 3.200.000.000.- (IVA INCLUIDO)**

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.94
2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	2.883.615	2.883.61
3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta y 6a.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226.94
4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	2.178.000	2.178.00
5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.841.982	2.841.98
6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722.32
7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269.21
8	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	1.412.799	1.412.79
9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.00

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Hernando López Benitez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
10	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
12	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744.21
13	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	464.936	464.936
14	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	696.850	696.850
15	78180101-002	Cambio Kit Guardapolvo Homocinética lado caja	Unidad	Evento	1	643.037	643.037
16	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	6.831.000	6.831
17	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198
18	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446
19	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851
20	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	2.851.113	2.851
21	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	660.000	660
22	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	118.800	118
23	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.028.000	7.028
24	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	108.000	108
25	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399
26	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980
27	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881
28	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.436	464
29	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	925.749	925
30	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305
31	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	965.324	965
32	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	965.324	965
33	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	2.646.926	2.646
34	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
35	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
36	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500
37	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500
38	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	.500.000	1.500

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Benito López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
39	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500
40	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500
41	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
42	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
43	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
44	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
45	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
46	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
47	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
48	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	271.289	271
49	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	400.368	400
50	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	600.000	600
51	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	99.000	99
52	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	172.000	172
53	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77
54	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	52.682	52
55	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54
56	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54
57	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54
58	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54
59	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.987.017	1.987
60	78180101-009	Reparación de Luces Interiores - plafones	Unidad	Evento	1	800.000	800
61	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
62	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	748.000	748
63	78180101-009	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000
64	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.081.657	4.081
65	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.334.381	4.334
66	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	3.715.540	3.715

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Abog. Miguel Lopez Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bonnet

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
67	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.577.402	3.577
68	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande	Unidad	Evento	1	3.473.800	3.473
69	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	3.477.800	3.477
70	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.420.573	3.420
71	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	4.659.350	4.659
72	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	4.359.350	4.359
73	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.451.411	4.451
74	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	4.202.190	4.202
75	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366
76	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	709.565	709
77	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.946.914	1.946
78	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	709.565	709
79	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.803.431	4.803
80	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.292.445	1.292
81	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	267.339	267
82	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	277.118	277
83	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	277.118	277
84	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	1.138.500	1.138
85	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
86	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
87	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200
88	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200
89	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200
90	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
91	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
92	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
93	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
94	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
95	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.10

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Fernando Rodríguez
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Bonifacio Lopez Ber
Presidente
Instituto de Previsión So

Lic. Marcelo Bordon

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
96	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
97	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
98	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
99	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750
100	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396
101	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115
102	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	613.718	613
103	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	813.450	813
104	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	1.122.465	1.122
105	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	4.115.730	4.115
106	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320
107	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990
108	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	9.228.450	9.228
109	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	801.350	801
110	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	7.330.092	7.330
111	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	664.928	664
112	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	193.014	193
113	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	99.000	99
114	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	297.000	297
115	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	660.000	660
116	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880
117	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.930.189	4.930
118	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792
119	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792
120	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	3.850.000	3.850
121	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	13.387.034	13.387
122	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Lic. Marcelo Bordón

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
123	78180101-9999	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	Evento	1	330.000	330
124	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	6.673.838	6.673
125	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Evento	1	2.915.000	2.915
126	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
127	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	3.385.525	3.385
128	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226
129	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	Evento	1	2.879.615	2.879
130	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	4.226.940	4.226
131	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741
132	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	5.741.550	5.741
133	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	2.727.845	2.727
134	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	3.158.000	3.158
135	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	722.322	722
136	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	2.269.215	2.269
137	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	4.744.218	4.744
138	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	3.868.442	3.868
139	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	Evento	1	99.000	99
140	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	Evento	1	3.868.113	3.868
141	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	Evento	1	1.105.965	1.105
142	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	7.092.000	7.092
143	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	Evento	1	7.008.000	7.008
144	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	118.000	118
145	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	533.344	533
146	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	198.000	198
147	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	446.229	446
148	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	361.350	361
149	78180101-005	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	Evento	1	2.399.258	2.399

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Abog. Benjamin Benitez Lugo
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
150	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980
151	78180101-006	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	3.881.873	3.881
152	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	464.936	464
153	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	886.779	886
154	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	2.305.991	2.305
155	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	965.325	965
156	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	749.845	749
157	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	1.130.325	1.130
158	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	1.330.000	1.330
159	78180101-008	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	330.000	330
160	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
161	78180101-009	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	2.102.785	2.102
162	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
163	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
164	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
165	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
166	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
167	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	6.614.300	6.614
168	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
169	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
170	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
171	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
172	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
173	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
174	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	261.500	261
175	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	653.560	653
176	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	299.[illegible]	299

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUI
177	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	103.400	103
178	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	132.000	132
179	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	77.062	77
180	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	51.682	51
181	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54
182	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	54.975	54
183	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	54.975	54
184	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	54.120	54
185	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	1.794.865	1.794
186	78180101-009	Cambio Kit de Balizas con Luces led	Unidad	Evento	1	10.000.000	10.000
187	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
188	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200
189	78180101-014	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	4.266.898	4.266
190	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	4.759.350	4.759
191	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	4.335.100	4.335
192	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	Evento	1	6.617.248	6.617
193	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	3.673.472	3.673
194	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	Evento	1	6.012.700	6.012
195	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	5.826.700	5.826
196	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	4.075.548	4.075
197	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	3.993.140	3.993
198	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366
199	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	684.098	684
200	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1.890.900	1.890
201	78180101-014	Cambio de Reten de Árbol de Leva	Unidad	Evento	1	679.957	679
202	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	4.739.350	4.739
203	78180101-014	Cambio de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	824.[illegible]	824
204	78180101-014	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	[illegible]	699

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marc[illegible]
Dire[illegible]

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUI
205	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	226.298	226
206	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	401.742	401
207	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	244.691	244
208	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	1.019.960	1.019
209	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.366.000	3.366
210	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
211	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750
212	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750
213	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200
214	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
215	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
216	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	3.800.000	3.800
217	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
218	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
219	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
220	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	1.350.000	1.350
221	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
222	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	3.080.000	3.080
223	78180101-015	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	2.750.000	2.750
224	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	396.000	396
225	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	660.000	660
226	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	288.750	288
227	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	1.043.350	1.043
228	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	270.053	270
229	78180101-016	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	3.461.453	3.461
230	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.320.000	1.320
231	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	990.000	990
232	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	6.084.918	6.084

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Daniel Benítez
Asesor Jurídico
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Ba
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 272/2017

Item	Codigo de Catalogo	Descripición del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio To (IVA INCLUID
233	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	739.493	739
234	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	4.436.988	4.436
235	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	275.000	275
236	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	165.000	165
237	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	149.000	149
238	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.134.375	1.134
239	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	Evento	1	660.000	660
240	78180101-018	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	880.000	880
241	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	3.077.501	3.077
242	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	792.000	792
243	78180101-021	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	792.000	792
244	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	1.650.000	1.650
245	78180101-9999	Reparación de Tapizado de Colchoneta de Camilla	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100
246	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	Evento	1	792.000	792
247	78180101-9999	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000
248	78180101-9999	Cambio de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1.573.000	1.573
					G.	**520.000.000**	**520.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO LPN SBE N° 70/17 Gs. 3.200.000.000.- (Guaraníes tres mil doscie millones) IVA Incluido.-

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato orig quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio d representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por diez (10) páginas, en ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

POR LA CONTRATISTA

RIEDER Y CIA S.A.C.I.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marcelo Bordón
Director