DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY
Código: FL-SDAF-09	**Revisión: 00**	**Página 1 de 2**

Número del Llamado: LPN N° 10/2023	**Numero de Contrato: 126/2023**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCION DE AERONAVES		
Ubicación: INAC	**Monto contratado: Gs. 1.250.000.000-** **Monto certificado: Gs. 10.932.059.-**	
Proveedor: RUBEN DARIO LEON TELLE		
Periodo: 2024		
Datos de los Actuantes		
Fiscal : Victor Samuel Ayala Orue	**s/ Res. Nº:** 602/2023	**AERA Nº: ----------**
Fiscal: Hector Paniagua	**s/ Res. N°** 114/2024	**AERA Nº: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 18 días del mes de junio del año 2024.

Certifican

PACITSCHA Víctor S. Ayala O.
Jefe Int. Dpto. Op. e Ins. de Vuelo
DINAC

Fiscal Titular

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
Gral. Div. ADRIAN JARA BAEZ
DPTO. OPERACIONES E INSTRUCCIÓN DE VUELO
ASUNCIÓN

HECTOR PANIAGUA
TMA LIC. Nº 1685
Fiscal Adjunto

Observaciones:

Vº Bº

13:48
Nadia Román
Dpto. Fiscalización GA-SDAF

Observaciones: DINAC

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	64	**Adaptador del filtro de aceite Modelo 0-200-A**	.-.	.-.
	65	Tempest Enigme Mounted Oil Filer Adapter 0-200 Series	Unidad	1
	66	Mano de Obra – Instalación de Adaptador de filtro de Aceite	Unidad	1
	70	**Bujías**	.-.	.-.
	71	Cambio de Bujia	Unidad	1
	72	Mano de Obra, reemplazo de bujía	Unidad	1
		Avión Cessna 150 ZP-EPI		
		**********		

Certifican

Fiscal Titular

DPTO. OPERACIONES E INSTRUCCIÓN DE VUELO

HECTOR PANIAGUA
TMA LIC. Nº 1685
Fiscal Adjunto

Observaciones:

Vº Bº

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre -2do. Piso
Tel. (595-21) 203.615 – Fax (595-21) 213.406
Sec. Gral. Fax (595-21) 212.530

Asunción-Paraguay
c.c. 1752 – email: presiden@dinac.gov.py

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO DEL PARAGUAY
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN Nº 10/2023 | **Contrato N°:** 126/2023

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO, REPARACION E INSPECCION DE AERONAVES"

Proveedor: RUBEN DARIO LEON TELLE

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	64	**Adaptador del filtro de aceite MODELO 0-200-A**	-	-	-	-
	65	Tempest Engine Mounted Oil Filter Adapter 0-200 Seires	Unidad	1	3.633.000	3.633.000
	66	Mano de Obra - Instalacion de Adaptador de Filtro de Aceite	Unidad	1	2.550.595	2.550.595
	70	**Brujias**	-	-	-	-
	71	Cambio de Bujia	Unidad	8	531.058	4.248.464
	72	Mano de Obra remplazo de bujia	Unidad	1	500.000	500.000
		Avión Cessna 150 ZP-EPI				
		**********				
						-
					TOTAL	**10.932.059**

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE.-

13/06/2024

OBSERVACIONES: RUBRO Nº 244

FISCAL TITULAR:

FISCAL ADJUNTO:

HECTOR PANIAGUA
TMA LIC. Nº 1685

DPTO. OPERACIONES E INSTRUCCIÓN DE VUELO ASUNCIÓN

AIRPAR SERVICE S.R.L. TMA 010

CONTRATISTA:

ABOGADO RUBÉN O. LEÓN A.
MATRICULA N°64473 REPRESENTANTE LEGAL AIRPAR SERVICE S.R.L.
LIC. N°2045 DINAC

RUBEN D. LEON
Lic. TMA: 1062

(4)