ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 28 de Febrero de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	AUK382

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
1	RETEN DE MAZA DELANTERA.

Gilberto Gerardo
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

SENACSA
DPTO. TRANSPORTE Y TALLERES

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 4867

CHASIS: MMBJNK6402D001446 **MODELO:** L200 **CHAPA:** AUK382 12

KM: 248.344 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 28/02/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- RETEN DE MAZA DELANTERA.

NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
Asesor de Servicios
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 28 de Febrero de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	AUK382

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
2	CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA SUPERIOR.
2	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA.
1	GRASA PARA RULEMAN.
5	MANO DE OBRA.

.....

Asesor de Servicios
Camila Sandoval
Asesor de servicios

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 4867

CHASIS: MMBJNK6402D001446 **MODELO:** L200 **CHAPA:** AUK382

KM: 248.344 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 28/02/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA SUPERIOR.
- MANO DE OBRA.
- CAMBIO DE RULEMAN DE MASA.
- MANO DE OBRA.
- GRASA PARA RULEMAN.
- MANO DE OBRA.

Asesor de Servicios
Camila Sandoval
Asesor de servicios

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL