Certificamos que en las dependencias denominadas Dirección Financiera y Deposito Servicio Técnicos del SENACSA, Ubicado en la calle Ciencias Veterinarias de la Ciudad de San Lorenzo. Hemos realizado el control de termitas y roedores el día 5 de agosto del año 2022, y para ese efecto se han utilizado el Insecticida K-FOL Imidacloprid 70%, el Rodenticida DETIA (Brodifacoum 0,005%) y placas engomadas.

Expedimos el siguiente certificado para lo que hubiera lugar a los cinco días del mes de agosto del 2022

SENACSA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Mag. Lic. Myriam Jordan
Profesional
Dirección Administrativa

Jbenza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción - Paraguay

Ing. Agr. José Benza
Gerente
Mat. Prof. 1045

Austria N.º 3187
Email: jbenzasaludambiental@gmail.com
CEL. 0981 335 655
Asunción- Paraguay

Socio Fundador

CPCP
CÁMARA PARAGUAYA DE CONTROLADORES DE PLAGAS

Habilitado por

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIGESA
Dirección General de Salud Ambiental

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE

Asunción, 05 de agosto de 2022

Sres.
SENACSA
Presente:

Por medio de la presente le acercamos a Ud. el informe de nuestra firma de los trabajos de control de plagas realizados en las instalaciones de San Lorenzo.

El día jueves 4 y viernes 5 de agosto siendo las 14:00hs

Item	**Descripción del Bien**	**Cantidad (metros lineales**	**Descripción del trabajo realizado**
3	**Exterminación de termitas Dirección Financiera**	488.5	Según las especificaciones del PBC se procedió primeramente a la perforación de las líneas perimetrales externas e internas con una distancia de 50 cm entre cada una y una profundidad de 30 cm donde asi se pudiese. Posteriormente se realizaron las perforaciones internas tanto en las líneas marcadas como así también en las partes susceptible de ataque de termitas como las bases de puertas y vigas. Una vez realizadas todas las perforaciones se procedió a la aplicación del caldo el producto Kfol diluido según sus especificaciones técnicas. Se tomo un tiempo prudencial de espera para que este sea absorbido y cargarlo de nuevo. Dando por terminada la aplicación solicitada en la Dirección Financiera.

Benza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción Paraguay

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

3	**Exterminación de termitas Deposito servicios técnicos**	472.6	Al igual que en la Dirección Financiera y Según las especificaciones del PBC se procedió primeramente a la perforación de las líneas perimetrales externas e internas con una distancia de 50 cm entre cada una y una profundidad dd30 cm donde asi se pudiese. Posteriormente se realizaron las perforaciones internas tanto en las líneas marcadas como asi también en las partes susceptible de ataque de termias como las bases de puertas y vigas. Aplicando posteriormente el caldo del producto Kfol. Se procedió a la aplicación del producto en todo el techo del local, donde se detectó presencian de termitas en las inspecciones, además del maderamen en general. .
4	**Desratización y control de roedores Depósito de servicios técnicos**	244	Se procedió a la instalación del rodenticida Detia en todo el perímetro del depósito y en cada habitáculo o pieza del mismo, colocados en estaciones de PVC hechas especialmente para ese efecto y debidamente etiquetadas

Firma
Recibí conforme:
Sr. Julio Bernal
Jefa Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA
Firma:
Técnico Fumigador:
Jbenza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción - Paraguay