MIGUEL ZEBALLOS
Arquitecto - Construcciones

Tte. Ramírez Franco 334
(021) 500 537
mazeballos60@gmail.com

INFORME VISITA DE OBRAS

FECHA: 22 de Octubre de 2.021

Lugar: Tinglado en Machete Vaina

Se realiza la Coloc. De la estructura metálica para el tinglado







Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1469

MIGUEL ZEBALLOS
Arquitecto - Construcciones

Tte. Ramírez Franco 334
(021) 500 537
mazeballos60@gmail.com

INFORME VISITA DE OBRAS

FECHA: 22 de Octubre de 2.021

Lugar: Estadio Municipal de Pto. Casado.

Vestuarios

En el sector de Vestuarios, continua la elev. De mampostería común, Aislación con hidrófugos. En este punto, la fiscalización reitera que la colocación del asfalto liquido se realice de una vez en "U" y no hacerlo por partes. Continua el relleno interior y la carga de pilares de Hº Aº.



Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1489

MIGUEL ZEBALLOS
Arquitecto - Construcciones

Tte. Ramírez Franco 334
(021) 500 537
mazeballos60@gmail.com

GRADERIAS

Continua los trabajos de carpintería en el sector de graderias del estadio. En Obra contamos con materiales suficiente pero falta reforzar en maderas para los cierres en las gradas.-





Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1460

MIGUEL ZEBALLOS
Arquitecto - Construcciones

Tte. Ramírez Franco 334
(021) 500 537
mazeballos60@gmail.com



Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1460

MIGUEL ZEBALLOS
Arquitecto - Construcciones

Tte. Ramírez Franco 334
(021) 500 537
mazeballos60@gmail.com

INFORME VISITA DE OBRAS

FECHA: 22 de Octubre de 2.021

Lugar: Tinglado Boquerón Kue.

Se realiza la colocación de chapas sobre la estructura metálica con perfiles.





Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1469

MIGUEL ZEBALLOS
Arquitecto - Construcciones

Tte. Ramírez Franco 334
(021) 500 537
mazeballos60@gmail.com

INFORME VISITA DE OBRAS

FECHA: 22 de octubre de 2.021

Lugar: Aulas en Boquerón Kue.

Construcción de Aulas en Boquerón Kue. La obra se encuentra en su etapa final. Falta colocar artefactos Eléctricos y algunas terminaciones en las pinturas (retoques). Pintar el revoque de la Nivelación hacia el exterior.

Falta pintar en el revoque de la nivelación

Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1460

MIGUEL ZEBALLOS
Arquitecto - Construcciones

Tte. Ramírez Franco 334
(021) 500 537
mazeballos60@gmail.com

Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1469