Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

**ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO**

San Lorenzo, 20 de Abril de 2023

**PRESENTE**

De mi consideración:
Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de AUTOMOTIVE S.A.I.E.

El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MODELO | CHAPA |
|---|---|---|
| Pick - Up | S10 | EAJ199 |

Por los siguientes trabajos realizados:

| Cantidad | Descripción del trabajo |
|---|---|
| 2 | Filtro de combustible |
| 1 | Mano de Obra |
| 1 | Cambio de tensor de correa dentada |
| 1 | Mano de Obra |
| 4 | Botadore |
| 4 | Mano de Obra |

C.P. Tania Guerrero
Coordinadora División Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Antonio Navarro
Jefe de Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595-21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**Modelo:** S10 **Chapa:** EAJ199 **Fecha:** 20/04/2023

**Chasis:** 9BG148FHODC454694 **KM:** 139.125

Por la presente informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Filtro de combustible
- Mano de obra
- Tensor de correa dentada
- Mano de obra
- Botador
- Mano de obra

C.P. Tania Guerreros
Coordinadora División Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

**ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO**

San Lorenzo, 20 de Abril de 2023

**PRESENTE**

De mi consideración:
Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de AUTOMOTIVE S.A.I.E.

El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MODELO | CHAPA |
|---|---|---|
| Pick - Up | S10 | EAJ199 |

Por los siguientes trabajos realizados:

| Cantidad | Descripción del trabajo |
|---|---|
| 1 | Cambio de sensor controlador de turbo |
| 1 | Cambio de sensor regulador de presion de combustible |
| 1 | Cambio de sensor maf |
| 1 | Reparación de bomba inyectora |
| 4 | Reparación de picos inyectores |

C.P. Tania Guerreros
Coordinadora División Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Antonio Navarro
Jefe de Taller

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

*Sr. Alcides Domecq C.*
Fiscalizador del Parque Automotor

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**Modelo:** S10 **Chapa:** EAJ199 **Fecha:** 20/04/2023

**Chasis:** 9BG148FHODC454694 **KM:** 139.125

Por la presente informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Sensor controlador de turbo
- Sensor regulador de presión de combustible
- Sensor Maf
- Reparación de bomba inyectora
- Reparación de pico inyectores

C.P. Tania Guerreros
Coordinadora División Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

*Sr. Alcides Domecq C.*
Fiscalizador del Parque Automotor

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL