ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 17 de Marzo de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ417 262

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO.
1	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA.
1	CORREA ALTERNADOR.
1	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.
1	CAMBIO DE GAS ECOLOGICO.
1	FOCO FARO SEÑALERO.
1	FOCO DE FARO TRASERO.
1	CAMBIO DE BUJES ELASTICOS.
8	Mano de obra.

NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Gilberto Genes
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 5003

CHASIS: 93XLNKB8TGCF20298 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ417 262

KM: 225.377 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 17/03/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- CAMBIO DE RULEMAN PILOTO.
- MANO DE OBRA.
- CAMBIO DE BOMBA DE AGUA.
- MANO DE OBRA.
- CORREA ALTERNADOR.
- MANO DE OBRA.
- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.
- MANO DE OBRA.
- CAMBIO DE GAS ECOLOGICO.
- MANO DE OBRA.
- FOCO FARO SEÑALERO.
- MANO DE OBRA.
- FOCO DE FARO TRASERO.
- MANO DE OBRA.
- CAMBIO DE BUJES ELASTICOS.
- MANO DE OBRA.

.....

Asesor de Servicios

NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Gilberto Genes
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 17 de Marzo de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ417 262

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	EMBRAGUE VENTILADOR
1	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR CON INSUMOS

Gilberto Genes
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.

NIPON AUTOMOTORES S.A
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domec
Fiscalizador del Parque A

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 5003

CHASIS: 93XLNKB8TGCF20298 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ417 262

KM: 225.377 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 17/03/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- EMBRAGUE VENTILADOR.
- REPARACION DE ELECTROVENTILADOR CON INSUMOS.

Gilberto Genes
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.

Asesor de Servicios
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domeco
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL