ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de abril del año dos mil veintitrés, en la Gerencia Administrativa – Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales, se procede a la recepción definitiva de los materiales de construcciones, solicitados conforme a la siguiente **Orden de Compra N° 170/2023**, que fue emitida a favor de la firma **"FERRETOTTAL"** de **Fernando Rafael Benegas Álvarez**, conforme al plan de entrega del Pliego de Bases y Condiciones, en cumplimiento del Contrato N° 57/2022, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION – PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS" – ID N° 405.489

A entera satisfacción, conforme a lo solicitado se detallan los materiales recepcionados.

Sr. Balbino Ruiz Méndez
Jefe U. Mantenimiento
Gerencia Administrativa
essap sa

Ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción del bien
1	Unidad	15	Cemento Portland de T1 de 50 kg. Cemento portland normal. Compuesto o puzolánico en bolsas de 50 kg. y cumplir normas del INTN. Bolsa
7	Unidad	1000	Ladrillo común blanco, de medidas 12 x 25 x 4,5 cm, enteros sin fisuras ni roturas
8	Unidad	1000	Ladrillo cerámico hueco de 6 agujeros 12 x 18 x 25 cm, enteros sin facturas ni roturas
9	Unidad	500	Teja prensada tipo española de 1°A
10	Unidad	500	Tejuelita 1°A
11	Unidad	500	Tejuelón 1°A
15	m^2	3	Film de polietileno negro de 200 micrones
20	m^2	100	Baldosa calcáreo base gris 20 cm x 20 cm
21	m^2	10	Baldosa canto rodado 30 cm x 30 cm
22	m^2	10	Baldosa de granito reconstituido pulido base gris 30 cm x 30 cm
23	ml	14	Zócalo calcáreo base gris
24	ml	20	Zócalo granito reconstituido pulido base gris
26	Unidad	20	Pastina de alta perfomance fluida de 1 kg.
27	ml	1	Marco de ybyrapyta, para puertas, espesor 0,15 m, ancho 0,60 m., largo 2,15 m
	ml	1	Marco de ybyrapyta, para puertas, espesor 0,15 m, ancho 0,70 m., largo 2,15 m
	ml	1	Marco de ybyrapyta, para puertas, espesor 0,15 m, ancho 0,80 m., largo 2,15 m
	ml	1	Marco de ybyrapyta, para puertas, espesor 0,15 m, ancho 0,90 m., largo 2,15 m
28	Unidad	1	Hoja de puerta enchapada en madera de cedro, ancho 0,60 m., alto 2,10, fabricadas a escuadra con medidas exactas
	Unidad	1	Hoja de puerta enchapada en madera de cedro, ancho 0,70 m., alto 2,10, fabricadas a escuadra con medidas exactas
	Unidad	1	Hoja de puerta enchapada en madera de cedro, ancho 0,80 m., alto 2,10, fabricadas a escuadra con medidas exactas
	Unidad	1	Hoja de puerta enchapada en madera de cedro, ancho 0,90 m., alto 2,10, fabricadas a escuadra con medidas exactas
29	Unidad	6	Membrana líquida 20 kg.
30	ml	18	Tela impermeabilizante de Polyester
31	Unidad	2	Caño rectangular de 30 x 50 x 1.5 mm
32	Unidad	1	Caño rectangular de 50 x 50 x 1.5 mm
33	Unidad	1	Angulo de ¾ x ⅛
35	Unidad	1	Ladrillo tipo sappo 7 x 30 x 25
38	m^2	1	Manchimbres de ybyrapyta de ½ x 3
39	Unidad	1	Pileta granítica 1 bacha 1.20 x 0,50 m
40	Unidad	1	Pileta granítica de dos bachas 1.5 x 0,50 m
41	Unidad	1	Cemento blanco de 1 kg.
42	Unidad	1	Chapa termoacústica de 3 mm de espesor x 4.88 m de longitud
43	kg	1	Alambre de atar negro N° 18
44	Unidad	1	Alambre púa N° 16 rollo de 400 m
45	m^2	1	Alambre tejido romboidal malla de 2 calibre 14

Sr. Balmore Ortiz Méndez
Jefe U. Mantenimiento
Gerencia Administrativa
essap sa

Ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción del bien
46	Unidad	4	Balde de albañil de plástico
47	Unidad	1	Masilla común de 1 kg.
49	kg	10	Clavos con cabeza 2
50	kg	10	Clavos con cabeza 3
51	kg	10	Clavos con cabeza 4
52	kg	10	Clavos con cabeza 5
53	kg	10	Clavos con cabeza 1 ½
54	kg	10	Clavos con cabeza ¾
55	kg	10	Clavos de 1 s/ cabeza
56	kg	10	Clavos de 1 ½ s/ cabeza
57	Unidad	190	Tornillos de 20 mm para madera
58	Unidad	190	Tornillos de 25 mm para madera
59	Unidad	190	Tornillos de 30 mm para madera
60	Unidad	190	Tornillos de 40 mm para madera
61	Unidad	190	Tornillos de 50 mm para madera
64	Unidad	1	Balancín de 60 x 40

Sr. Balbino Ortiz Méndez
Jefe U. Mantenimiento
Gerencia Administrativa
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES

ACTA DE RECEPCION N° 047/2023

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Once (11) día del mes de Abril del año 2023, procedemos a la recepción, de los siguientes Materiales por parte de la Empresa proveedora **"FERRETOTTAL"** correspondiente al Remito N° 001-001-0005976-5977-5978-5979-5980-5982-5984-5985-5986-5990 perteneciente a la Orden de Compra N° 170/2023, que se realizó la verificación técnica con la persona designada por la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales dando su conformidad en lo recepcionado en su totalidad.

Los materiales recepcionados son:

ITEM.	UNIDAD.	CANTIDAD.	DESCRIPCION.
1.	UN.	15.	CEMENTO PORTLAND DE T1 DE 50 KG. CEMENTO PORTLAND NORMAL COMPUESTO O PUZILANICO EN BOLSA DE 50KG Y CUMPLIR NORMAS DE INTN (BOLSA)
7.	UN.	1.000.	LADRILLO COMUN BLANCO DE MEDIDAS DE (12 X 25 X 4.5 CM) ENTEROS SIN FISURAS NI ROTURAS.
8.	UN.	1.000.	LADRILLO CERAMICO HUECO DE 6 AGUJEROS (12X18X25 CM) ENTEROS SIN FISURAS NI ROTURAS.
9.	UN.	500.	TEJA PRENSADA TIPO ESPAÑOLA DE 1°A.
10.	UN.	500.	TEJUELITA 1°A.
11.	UN.	500.	TEJUELON 1°A.
15.	M2.	3.	FILM DE POLIETILENO NEGRO DE 200 MICRONES.
20.	M2.	100.	BALDOSA CALCAREO BASE DE GRIS 20CMX20CM.
21.	M2.	10.	BALDOSA CANTO RODADO 30CMX30CM.
22.	M2.	10.	BALDOSA DE GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO A BASE GRIS 30M X 30CM.
23.	ML.	14.	ZOCALO CALCAREO BASE GRIS.
24.	ML.	20.	ZOCALO GRANITO RECONSTRUIDO PULIDO BASE GRIS.
26.	UN.	20.	PASTINA DE ALTA PERFORMANCE FLUIDA DE 1 KG.

Oscar G. Gauto A.
Jefe Unidad Administración de Materiales
essap sa

Sr. Balbino Ortiz Méndez
Jefe U. Mantenimiento
Gerencia Administrativa
essap sa

27.	ML.	1.	MARCO DE YBYRAPYTA PARA PUERTAS DE ESPESOR 0.15M ANCHO 0.60 LARGO 2.15M FABRICADO CON MADERAS.
27.	ML.	1.	MARCO DE YBYRAPYTA PARA PUERTAS DE ESPESOR 0.15M ANCHO 0.70 LARGO 2.15M FABRICADO CON MADERAS.
27.	ML.	1.	MARCO DE YBYRAPYTA PARA PUERTAS DE ESPESOR 0.15M ANCHO 0.80 LARGO 2.15M FABRICADO CON MADERAS.
27.	ML.	1.	MARCO DE YBYRAPYTA PARA PUERTAS DE ESPESOR 0.15M ANCHO 0.90 LARGO 2.15M FABRICADO CON MADERAS.
28.	UN.	1.	HOJA DE PUERTA ENCHAPADA EN MADERA DE CEDRO, ANCHO 0.60M ALTO 2.10. FABRICDO A ESCUADRA.
28.	UN.	1.	HOJA DE PUERTA ENCHAPADA EN MADERA DE CEDRO, ANCHO 0.70M ALTO 2.10. FABRICDO A ESCUADRA.
28.	UN.	1.	HOJA DE PUERTA ENCHAPADA EN MADERA DE CEDRO, ANCHO 0.80M ALTO 2.10. FABRICDO A ESCUADRA.
28.	UN.	1.	HOJA DE PUERTA ENCHAPADA EN MADERA DE CEDRO, ANCHO 0.90M ALTO 2.10. FABRICDO A ESCUADRA.
29.	UN.	6	MEMBRANA LIQUIDA 20 KG.
30.	ML.	18.	TELA IMPERMEABILIZANTE DE POLYESTER.
31.	UN.	2.	CAÑO RECTANGULAR DE 30 X 50 X 1.5 MM.
32	UN.	1.	CAÑO CUADRADO DE 50 X 50 X 1.5 MM.
33	UN.	1.	ANGULO DE 3/4 X 1/8.
35	UN.	1.	LADRILLO TIPO SAPPO DE 7 X 30 X 25.
38	UN.	1	MACHIMBRES DE YBYRAPYTA DE ½ X 3.
39	UN	1.	PILETA GRANITICA 1 BACHA 1,20 X 50 M.
40	UN	1.	PILETA GRANITICA DOS BACHAS DE 1,5 X 0,50 M.
41	UN.	1.	CEMENTO BLANCO DE 1 KG.
42	UN.	1.	CHAPA TERMOACUSTICA DE 3 MM DE ESPESOR DE 4.88 M DE LONGITUD.
43	KG.	1.	ALAMBRE DE ATAR NEGRO NRO 18.
44	UN.	1.	ALAMBRE PUA NRO 16 ROLLO DE 400 M.
45	M2.	1.	ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL MALLA DE 2 CALIBRE 14.
46	UN.	4.	BALDE DE ALBAÑIL DE PLASTICO.
47	UN.	1.	MASILLA COMUN DE 1 KG.
49	KG.	10.	CLAVOS CON CABEZA DE 2.
50	KG.	10.	CLAVOS CON CABEZA DE 3.

Gauto A.
Jefe Unidad Administración de Materiale
essap sa

Sr. Balbino Ortiz Méndez
Jefe U. Mantenimiento
Gerencia Administrativa
essap sa

51	KG.	10.	CLAVOS CON CABEZA DE 4.
52	KG.	10.	CLAVOS CON CABEZA DE 5.
53	KG.	10.	CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2.
54	KG.	10.	CLAVOS CON CABEZA DE 3/4.
55	KG.	10.	CLAVOS DE 1. SIN CABEZA.
56	KG.	10.	CLAVOS DE 1 1/2. SIN CABEZA.
57	UN.	190.	TORNILLOS DE 20 MM PARA MADERA.
58	UN.	190.	TORNILLOS DE 25 MM PARA MADERA.
59	UN.	190.	TORNILLOS DE 30 MM PARA MADERA.
60	UN.	190.	TORNILLOS DE 40 MM PARA MADERA.
61	UN.	190.	TORNILLOS DE 50 MM PARA MADERA.
64	UN.	1.	BALANCIN DE 60 X 40.

Para lo que hubiere lugar.

César A. Gauto A.
Jefe Unidad Administración de Materiales
essap sa

Lic. Cesar Gauto
Jefe U.A.M

Sr. Baltino Ortiz Méndez
Jefe U. Mantenimiento
Unidad Gerencia Administrativa
essap sa

Unidad Mant. y Servicios Grales