Acta de Recepción de Trabajo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas
Modelo de Unidad: Volare W-L
Chassis Agrale Nº: 93PB68R36EC052138
Chapa Nº: BSB 707
Fecha: 11/Noviembre/2022

Los trabajos realizados se detallan a continuación:

- Item Nº 1.2: Cambio de Compresor o Condensador
- Item Nº 1.25: Gas Freón
- Item Nº 1.27: Magneto
- Item Nº 1.4: Cambio Evaporador
- Item Nº 1.3: Mantenimiento Evaporador

El vehículo fue retirado en perfectas condiciones de funcionamiento de las instalaciones de este Taller, cumpliendo así con lo estipulado en el presupuesto Nº 3.150.-

Bernardo Arza
Chofer Encargado

Luis Quintana
Taller Spa Marcopolo
Compañía Imperial del Paraguay S.R.L.

Nombre y Apellido del encargado:
C.I.: