SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2181

Informe de Recepción

Proveedor: PRINTEC S.A. **Fecha:** 14/06/22

Orden provision/trabajo: 02

Factura N°:

Remisiones N°: HOJA DE SERVICIO TECNICO N° 0021319/0021321

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1001	Servicio de mantenimiento preventivo y r	Coordinación de	Unidad	1,0000	682500	682500
2	1006	Engranaje; m1x15x12	Coordinación de	Unidad	1,0000	715833	715833
3	1032	Mano de Obra por Cambio de engranaje;	Coordinación de	Unidad	1,0000	250000	250000
4	1024	Belt (Correas de desecho)	Coordinación de	Unidad	1,0000	630000	630000
5	1025	Mano de Obra por Cambio de Belt (Corre	Coordinación de	Unidad	1,0000	150000	150000
6	1026	Hoja de bloqueo de tinta	Coordinación de	Unidad	1,0000	525000	525000
7	1027	Mano de Obra por Cambio de Hoja de blo	Coordinación de	Unidad	1,0000	150000	150000
8	1004	Rodillo de Presión; A3	Coordinación de	Unidad	1,0000	2905833	2905833
9	1005	Mano de Obra por Cambio de Rodillo de	Coordinación de	Unidad	1,0000	250000	250000
10	1008	Resorte de carga	Coordinación de	Unidad	1,0000	400833	400833
11	1009	Mano de Obra por Cambio de resorte de	Coordinación de	Unidad	1,0000	150000	150000
12	1022	Centro; rodillo de recogida	Coordinación de	Unidad	1,0000	577500	577500
13	1023	Mano de Obra por Cambio de Centro; rod	Coordinación de	Unidad	1,0000	150000	150000

Total General: 7537499

Observación: Corresponde a la Máquina Duplicadora EZ390-U

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 14/06/22

Recibido Por: ARSENIO TROCHE

Fecha: 14/06/22

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA
Choferes del Chaco Nº 774
c/ Chaco Boreal
Lunes a Viernes de 08 a 17:30 Hs.
Tel.: 452-758 / 0981121393
www.printec.com.py

HOJA DE SERVICIO TECNICO 0021319

Fecha: 14/06/2022
Razón Social: SENACSA
Dirección:
Tel: Ruc:
Contacto:

Detalle de Equipo		
Equipo: Riso EZ 390u	Serie:	IP:
Contador Color:	Contador B/N:	Master:
Hora de E: :	Hora de S: :	Cant. de Hs:

☐ Con Contrato ☐ Sin Contrato

Asistencia Tecnica

☐ Reparación ☐ Instalación ☐ Cambio de Partes ☐ Configuración ☐ Revisión / Control
☐ Mantenimiento ☐ Diagnos"co

Trabajo Realizado:

1.1- Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de multicopiadora digitales marca Riso modelo EZ 390
1.2- Engranaje; m1x15x12
1.3- Mano de obra por cambio de Engranaje; m1x15x12
1.24- Belt (correas de desecho)
1.25- Mano de Obra por cambio de Belt (correas de desecho)
1.26- Hoja de bloqueo de tinta
1.27- Mano de obra por cambio de hoja de bloqueo de tinta
1.4- Rodillo de Presión; A3
1.5- Mano de obra por cambio de Rodillo de Presión; A3
1.8- Resorte de carga

Realizado por: Oscar Ramirez Firma:

PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA Asunción - Paraguay

Estado: ☑ Completo ☐ Incompleto

Firma de Conformidad del Cliente:
Fecha:
Aclaración:
Sello:

Sr. Arsenio Troche Mendoza
Jefe Dpto. Impresión de Documentos y Afines

20 Tal. 50x3 del 20901 al 21900 - Mayo/2022

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA
Choferes del Chaco N° 774
c/ Chaco Boreal
Lunes a Viernes de 08 a 17:30 Hs.
Tel.: 452-758 / 0981121393
www.printec.com.py

HOJA DE SERVICIO TECNICO 0021321

Fecha: 14/06/2022
Razón Social: SENACSA
Dirección:
Tel: Ruc:
Contacto:

Detalle de Equipo		
Equipo: Riso EZ 390 u	Serie:	IP:
Contador Color:	Contador B/N:	Master:
Hora de E: :	Hora de S: :	Cant. de Hs:

☐ Con Contrato ☐ Sin Contrato

Asistencia Tecnica

☐ Reparación ☐ Instalación ☐ Cambio de Partes ☐ Configuración ☐ Revisión / Control

☐ Mantenimiento ☐ Diagnos"co

Trabajo Realizado:

1.9.- Mano de Obra por cambio de Resorte de carga
2.22- centro; rodillo de recogida
2.23- Mano de Obra por cambio de centro; rodillo de recogida

Realizado por: Oscar Ramirez Firma:

Estado: ☐ Completo ☐ Incompleto

Firma de Conformidad del Cliente: Aclaración:
Fecha: Sello: