Mantenimiento Preventivo

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 143074
Ruta: RUTA 5

Mes: JULIO
Parte Nº: 83853
Ref.:
Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-ia.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 25/07/019 / /
Hora Traslado:
Hora Llegada: 15.56
Hora Salida: 16.40

falta estiquer para la cabina capasidad decorga 8 persomo ok

CLIENTE
Firma:
Nombre: Lic. Jorge Luis Gonzalez
Administrador Regional
Dpto. XIII - Alto Paraguay Area IX

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

055

CLIENTE

GRAF. BONARCA S.R.L. Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 605 772 - 449 163

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 143073
Ruta: RUTA 5

Mes: JULIO
Parte Nº: 83852
Ref.:
Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.6	CONTRAPESO		X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 27/07/019 / /
Hora Traslado: :
Hora Llegada: 13:45
Hora Salida: 14:50

Se realizo cambio de dos Bateria seca para NOBREAK de 12V 7AP para Emergencia.

CLIENTE

Firma: Lic. Jorge Luis Gonzalez F.
Nombre: Administrador Regional Dpto. XIII - Amambay - Area X

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

056

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☑ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farida 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 440 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 137666
Ruta: RUTA 5

Mes: JULIO
Parte Nº: 83856
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

~~Imputados y Fiscales~~

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.6	CONTRAPESO		X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 25/07/019 / /
Hora Traslado:
Hora Llegada: 7.40 h
Hora Salida: 8.58 h

Falta cambio de dos Bateria seco de 12 V 7 AP para NOBREAK y 1 Bateria de 12 V para Luz de Emergencia.

CLIENTE

Firma: Lic. Jorge Luis González
Nombre: Administrador Regional Opto. XIII - Amambay - Area IX

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

057

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 605 772 - 449 183

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 137669
Ruta: RUTA 5
Mes: JULIO
Parte Nº: 83857
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-ia.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.6	CONTRAPESO		X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 25/07/019 / /
Hora Traslado: : :
Hora Llegada: 9.20h : :
Hora Salida: 11.00h : :

falta cambio rodos Bateria seca de 12V 7AP para NoBreak

CLIENTE

Firma: Lic. Jorge Luis González R.
Nombre: Administrador Regional
Dpto. XIII - Amambay - Area IK

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

058

CLIENTE

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tokuary - Tel. Fax: 485 772 - 448 193

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 137668
Ruta: RUTA 5

Mes: JULIO
Parte Nº: 83855
Ref.:
Equipo: Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-ia.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.6	CONTRAPESO		X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 25/07/019 / /
Hora Traslado:
Hora Llegada: 12:30
Hora Salida: 13:40

Se Cambiados Bateria Seco de 12V 7AP para NoBreak

CLIENTE

Firma: Lic. [illegible]
Nombre: Administrador Regional Depto. XIII - Alto Paraguay - Area
Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

059

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 913 c/ Tacuary - Tel. 496 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 137667
Ruta: RUTA 5
Mes: JULIO
Parte Nº: 83854
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asuncion - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-ia.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Imputados y Fiscales

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	x			
1.2	PUERTAS DE CABINA	x			
1.3	PULSADORES CABINA	x			
1.4	INDICADOR DE POSICION	x			
1.5	PARADA Y NIVELACION	x			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	x			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	x			
2.1	PULSADORES PASILLO	x			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	x			
3.4	SISTEMA DE FRENO	x	x	x	x
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	x	x	x	x
4.1	TECHO DE CABINA	x		x	x
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	x		x	x
4.3	CERRADURAS PASILLO	x			
4.4	MECANISMOS PASILLO	x			
4.6	CONTRAPESO		x	x	x
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	x			x
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	x			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	x			

Fecha: 25/07/19 / /
Hora Traslado:
Hora Llegada: 6 poh
Hora Salida: 7 Boh

falta cambiar dos Bateria seco de 12V FAP para NoBREAK y 1 Bateria de 12V para luz de emergencia

CLIENTE

Firma:
Nombre: Lic. Jorge Luis González
Administrador Regional
Dpto. XIII - Amambay - Area IX

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

060

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 815 c/ Tacuary - Tel.: 495 772 - 449 183

Escaneado con CamScanner

thyssenkrupp

SEÑORES:

FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Atención: Jorge Luis González

Remitimos Informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de vuestra institución.

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-143073-143074

Ítem del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666-agentes fiscales a la derecha	962.500
1.2	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667-sala de imputados a la derecha	962.500
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales	962.500
1.5	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073- publico central-lado izquierdo	962.500
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central-lado derecho	962.500
	TOTAL	**5.775.000**

FECHA: 09-07-19.

FIRMA Y SELLO:

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.
Mcal. López Nº 121 c/ Brasil

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 121 casi Brasil CP 1522
Asuncón, Paraguay

Escaneado con CamScanner