GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI essap

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, se procede a la recepción, a entera satisfacción de esta Coordinación, de los servicios solicitados según consta en las Notas de Remisiones Nº 001-001-0001326, Nº 001-001-0001327, y Nº 001-001-0001328 pertenecientes a la **Orden de Servicio Nº 16/2024** (adjunto documentos).

Los mismos fueron proveídos por la firma **INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI S.R.L.,** conforme a la Licitación Pública Nacional, Contrato N° 59/2023, de fecha 14 de noviembre del 2023.

Ing. RICARDO GIMENEZ
Coordinador de Mant. Eléctrico
Gerencia de Operaciones
ESSAP S.A.

Lic. Claudia Cardozo B.
INDUSTRIA METALURGICA
Filippini S.R.L.
RUC: 80001207-0

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001326
001-001

Nombre o Razón Social : Essap S.A.
R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado:
Fecha de término del traslado: 22-01-24
Marca del vehículo de transporte:
Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista:
R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor:
C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos)
Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Contrato Nº 59/2023 - ID 432278
	Lote 6: Bomba Nº 5 EPB VK1
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Centrifuga Bipartida de
	1800 m³/H, 800 HP y 1480 RPM
1	Mano de Obra para la verificación de alineación de eje
1	Mano de Obra para la corrección de alineación de eje
1	Mano de Obra para la reparación de la chavetera del manchón en
	el eje, según indicación.
1	Provisión de chaveta para manchón según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de chaveta.
1	Mano de Obra para la reparación de chavetera en acero, según indicación
1	Provisión de chaveta en acero, según muestra
1	Mano de Obra para la colocación de chaveta
1	Provisión de chavetera en manchon
2	Mano de Obra para la verificación del estado del asiento de roda-
	mientos, según indicación.
1	Mano de Obra para rellenado del asiento de rodamientos con solda
	dura en rototek
1	Mano de Obra para repasado de rosca en el eje.
1	Provisión de tuerca seguro de rulemán
1	Mano de Obra para la colocación de tuerca seguro.
1	Provisión de seguro araña según muestra
1	Mano de Obra para la colocación de seguro araña
1	Provisión de eje impulsor según indicación

Ing. RICARDO GIMENEZ
Coordinador de Mant. Equipos
Gerencia de Operaciones

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia) - Itaugua Tel.Fax 0294 - 220 235 1301 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No valido para crédito fiscal)

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001327
001-001

Nombre o Razón Social : Essap SA
R.U.C. o C.I. del Destinatario: 800284916
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado:
Fecha de término del traslado: 22 01 24
Marca del vehículo de transporte:
Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista:
R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor:
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos)

Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Centrifuga Bipartida de 1,800 m³/H 800 HP 1480 RPM
1	Mano de Obra para la colocación de eje impulsor.
1	Provisión de material para reparación total del impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones
1	Provisión de calce separador de buje - impulsor.
1	Mano de Obra para la colocación de calce separador
1	Mano de Obra para rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según indicación.
1	Provisión de fuerzas seguro de bujes en bronce en SAE 64 según muestra
1	Mano de Obra para la colocación de fuerzas seguro de bujes
2	Provisión de topes de empaquetaduras en bronce en SAE 64 según muestra
2	Mano de Obra para la colocación de topes de empaquetadura
2	Mano de Obra para rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.
2	Mano de Obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.
2	Mano de Obra para la verificación del estado de las cajas de rodamiento
2	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.
1	Provisión de anillo lubricados en bronce
1	Mano de Obra para la colocación de anillo lubricados
2	Provisión de prensa estopa en bronce según modelo.
2	Mano de Obra para la reparación de prensa en bronce SAE 64 según muestra

Gerencia de Operaciones

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia) - Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235 1300 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001328
001-001

Nombre o Razón Social: Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 22-01-24
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos)
Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Centrifuga Bipartido de 1800 m3/H, 800 HP y 1480 RPM.
2	Provision de separadores-lubricadores de la empaquetadura en bronce, según muestra.
2	Mano de Obra para la colocación de separados-lubricados de empaquetadura
4	Provisión de perno roscado en bronce con tuerca inox para prensa empaquetadura.
1	Mano de Obra para balanceo del conjunto eje-impulsor.
1	Provisión de empaquetadura, según muestra.
2	Mano de Obra para la colocacion de empaquetadura
1	Provisión de rodamiento delantero, según muestra
1	Mano de Obra para la colocación de rodamiento delantero
1	Provisión de rodamiento trasero, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de rodamiento trasero

Gustavo Adolfo Olmedo Díaz
Coordinador de Mant. Electromec.
Gerencia de Operaciones
ESSAP S.A.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. N° 2073
Ruta N° 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia) - Itauguá Tel.Fax: 0294 - 220 286 1301 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)