ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 18 de octubre de 2024

Vehiculo Marca: _HYUNDAI TUCSON_ **Tipo:** _CAMIONETA_ **Modelo:** _2012_

Chapa N° _BKR 764 _ Nº de orden: ___250____ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
1118							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FOCOS DE FILAMENTOS				2	15.000	30.000
MANTERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				5	110.000	550.000
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					TOTAL	700.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ Encargado División Servicios Generales

Automotor IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS	ISUZU HYUNDAI GEELY	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" *Nº 0175375*

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU419603	*CHAPA:*	BKR 764	*KM:*	196,875
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12_/ 2023	*FECHA:*	18/10/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
16 – 1.2	Focos de filamentos.	2	15,000	30,000
16 – 1.19	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
16 – 1.20	Mano de Obra	5	110,000	550,000
	TOTAL GS.			700,000

TOTAL GENERAL	700,000

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	18 / 10 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° BKR 764,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. EMILIO EDUARDO FACETTI R.
Enc. División Tesorería
Gerencia Departamental de Tesorería