TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: miércoles, 26 de julio de 2023

DUPLICADO		
1	de	4

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X] **Nº 308/2023**

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº 407.939
MODALIDAD: LCO SBE Nº 02/2022
LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR"
CONTRATO Nº 15/2022

PROVEEDOR: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
R.U.C: 1976058-2
DOMICILIO: DE LA CONQUISTA Nº 1725 C/ RUIZ DE GUZMAN
TELEF/CORREO 900-155 / 0981-531685

DEPENDENCIA OFICINA DEPARTAMENTAL - AMAMBAY
MARCA: JAM
TIPO: Split de 24.000 BTU **CODIGO: 9648**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 176

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
76	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA JAM DE 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
76.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.2	Limpiza de las cañerias	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
76.4	Cargas de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
76.12	Reparación de transformador del aparato	Unidad	Evento	1	126.858	126.858
76.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
76.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
76.25	Mano de Obra - PUESTA EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**954.358**

DEPENDENCIA OFICINA DEPARTAMENTAL - AMAMBAY
MARCA: JAM
TIPO: Split de 24.000 BTU **CODIGO: 9647**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 177

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
76	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA JAM DE 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
76.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.2	Limpiza de las cañerias	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
76.4	Cargas de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
76.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
76.16	Revisión de cables de mando	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
76.17	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
76.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
76.25	Mano de Obra - PUESTA EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**937.500**

Lic. Carlos Fleitas F., Jefe
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SERVICIO TECNICO JC Ing. N. JAVIER CABALLERO P.

DUPLICADO		
2	de	4

DEPENDENCIA OFICINA DEPARTAMENTAL - AMAMBAY

MARCA: JAM

TIPO: Split de 24.000 BTU **CODIGO: 9646**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 178

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
76	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA JAM DE 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
76.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.2	Limpiza de las cañerias	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
76.4	Cargas de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
76.9	Cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
76.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
76.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
76.17	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
76.25	Mano de Obra - PUESTA EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**1.091.500**

DEPENDENCIA OFICINA DEPARTAMENTAL - AMAMBAY

MARCA: JAM

TIPO: Split de 24.000 BTU **CODIGO: 9650**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 179

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
76	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA JAM DE 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
76.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.2	Limpiza de las cañerias	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
76.4	Cargas de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
76.9	Cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
76.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
76.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
76.16	Revisión de cables de mando	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
76.25	Mano de Obra - PUESTA EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**1.103.500**

Lic. Dalay Ma. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

DUPLICADO		
3	de	4

DEPENDENCIA OFICINA DEPARTAMENTAL - AMAMBAY

MARCA: JAM

TIPO: Split de 24.000 BTU **CODIGO: 9649**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 180

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
76	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA JAM DE 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
76.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.2	Limpiza de las cañerias	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
76.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
76.4	Cargas de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
76.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	3	60.000	180.000
76.17	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
76.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
76.25	Mano de Obra - PUESTA EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**901.500**

DEPENDENCIA OFICINA DEPARTAMENTAL - AMAMBAY

MARCA: JAM

TIPO: Split de 18.000 BTU **CODIGO: 9652**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 181

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
75	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA JAM DE 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
75.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
75.2	Limpiza de las cañerias	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
75.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
75.4	Cargas de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
75.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
75.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
75.17	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
75.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
75.25	Mano de Obra - PUESTA EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**996.500**

Lic. Lucy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

DUPLICADO		
4	de	4

DEPENDENCIA OFICINA DEPARTAMENTAL - AMAMBAY

MARCA: JAM

TIPO: Split de 18.000 BTU **CODIGO: 9651**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 182

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
75	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA JAM DE 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
75.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
75.2	Limpiza de las cañerias	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
75.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
75.4	Cargas de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
75.9	Cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
75.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
75.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
75.16	Revisión de cables de mando	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
75.17	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
75.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
75.25	Mano de Obra - PUESTA EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**1.152.500**
					TOTAL GENERAL	**7.137.358**

Son guaraníes: **SIETE MILLONES, CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Gloria Acosta Ybarra Directora General DGAF-SENATUR	Diego Rodriguez Diego Rodriguez	SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P. 26/07/2023
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**