Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 47988

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 23/06/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-122, Código Patrimonial Nº 13-03-01-135-0074, Chasis Nº 8AJFR22G504575207, Chapa Nº EAH 999

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	
						5%	10%
1	1,00		Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1.536.433			1.536.433
2	2,00		Cambiar brazo precat c/u	474.158			948.316
3	2,00		Cambiar muñequines c/u	417.177			834.354
4	2,00		Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	219.781			439.562
5	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	205.536			205.536
6	2,00		Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	85.470			170.940
7	1,00		Limpieza y purga del sistema de D/H (cañeria y reservorio de fluido)	415.142			415.142
8	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
9	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	1.145.711			2.291.422
10	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	111.925			223.850
11	2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	565.733			1.131.466
12	2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	565.733			1.131.466
13	2,00		Cambiar rótula inferior	356.127			712.254
14	2,00		Cambiar rótula superior	356.127			712.254
15	2,00		Cambiar amortiguador trasero c/u	834.354			1.668.708
16	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
17	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	864.879			864.879
18	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	351.039			351.039
19	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	579.978			579.978
20	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	351.039			351.039
21	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
22	1,00		Cambiar reten frente Motor	293.041			293.041
23	1,00		Cambiar correa dentada	773.304			773.304
24	1,00		Cambiar tensor de correa dentada	712.254			712.254
25	1,00		Cambiar ruleman tensor de correa	488.402			488.402
26	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
27	7,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			413.105
28	1,00		Cambiar filtro de combustible	295.076			295.076
29	1,00		Cambiar filtro de aceite	203.501			203.501

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. [illegible]
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 47988

30	1,00		Cambiar filtro de aire	234.026			234.026
31	4,00		Cambiar aceite de caja p/litro	59.015			236.060
32	3,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	59.015			177.045
33	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956

RETENCIONES

Sub Total		18.394.636
I.V.A.	30.0%	551.839
Renta	3.0%	551.839
SICP	0.4%	71.371
M.J.	0.05%	8.921
M.D.P.	0.05%	8.921
		1.192.891

TOTAL	
I.V.A. 5%	**20.234.100**
I.V.A. 10%	
	1.839.464

SON GUARANIES VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando [illegible]
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega