TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: miércoles, 19 de octubre de 2022

DUPLICADO		
1	de	5

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 409/2022

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº 407.939

MODALIDAD: LCO SBE Nº 02/2022

LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR"

CONTRATO Nº 15/2022

PROVEEDOR: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ

R.U.C: 1976058-2

DOMICILIO: DE LA CONQUISTA Nº 1725 C/ RUIZ DE GUZMAN

TELEF/CORREO 900-155 / 0981-531685

DEPENDENCIA DATA CENTER

MARCA: GOTZE

TIPO: Split-24.000 BTU **CODIGO: 18-04-08-10587**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguienete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 026

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
19	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA GOTZE DE 24.000 BTU (frío/calor),control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
19.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
19.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
19.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
19.4	Carga de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
19.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
19.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	3	60.000	180.000
19.18	Cambio de Placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
19.17	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
19.25	Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUBTOTAL	**1.056.500**

DEPENDENCIA DATA CENTER

MARCA: GOODWEATHER

TIPO: Split-24.000 BTU **CODIGO: 18-04-01-5350**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguinete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 027

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
14	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA GOODWEATHER DE 24.000 BTU (frío/calor),control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
14.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
14.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
14.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
14.4	Carga de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
14.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
14.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	3	60.000	180.000
14.17	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
14.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
14.25	Mano de obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**1.056.500**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaria Nacional de Turismo

Gloria Costa Ybar...
Secretaria General
SENATUR

DEPENDENCIA DATA CENTER

MARCA: CHUNLAM

TIPO: Ventanat-24.000 BTU **CODIGO: 18-04-16-6399**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguinete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 028

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO INDIVIDUAL DE VENTANA, MARCA CHULAN DE 24.000 BTU.**					
5.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
5.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
5.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
5.8	Cambiod de ruleman	Unidad	Evento	2	180.000	360.000
5.12	Reparación de transformador del aparato	Unidad	Evento	1	45.000	45.000
5.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
5.16	Revisión de cables de mando	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
5.25	Mano de obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**973.500**

DEPENDENCIA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

MARCA: CLIMASTAR

TIPO: Split-18.000 BTU **CODIGO: 18-02-01-7342**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguinete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 032

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
15	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, MARCA CLIMASTAR DE 18.000 BTU. (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
15.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
15.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
15.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
15.4	Carga de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
15.8	Cambio de ruleman	Unidad	Evento	2	180.000	360.000
15.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
15.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	3	60.000	180.000
15.25	Mano de obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
12.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
					SUB-TOTAL	**1.332.500**

Lic. Deisy M. Zayas F., Je
Dpto. de Gestión Documental de Pag
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybal
Tesorera General
DGAF - SENATUR

DEPENDENCIA AUDITORIA DE GESTION INTERNA

MARCA: AIRWAY

TIPO: Split-18.000 BTU **CODIGO: 18-03-04-139007**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguinete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 034

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
22	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, MARCA AIRWAY DE 18.000 BTU. (frio/calor), automático.**					
22.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
22.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
22.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
22.4	Carga de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
22.12	Reparación de transformador del aparato	Unidad	Evento	1	90.000	90.000
22.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	3	60.000	180.000
22.16	Revisión de cables de mando	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
22.20	Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	Evento	1	95.000	95.000
22.25	Mano de obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**1.013.500**

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

MARCA: KONER

TIPO: Split-24.000 BTU **CODIGO: 18-02-26-8716**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguinete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 029

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
16	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, MARCA KONER DE 24.000 BTU. (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
16.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
16.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
16.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
16.4	Carga de gas	Unidad	Evento	2	180.000	360.000
16.5	Reparación de compresor	Unidad	Evento	1	420.000	420.000
16.6	Cambio de filtro	Unidad	Evento	2	108.000	216.000
16.8	Cambio de ruleman	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
16.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
16.16	Revisión de cables de mando	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
16.16	Cambio de relay	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
16.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
16.20	Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	Evento	1	95.000	95.000
16.25	Mano de obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**2.063.500**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybar...
Secretaria General
DGAF - SENATUR

DEPENDENCIA DIRECCION DE PRESTACIÓN TURÍSTICA

MARCA: CLIMASTAR

TIPO: Split-18.000 BTU **CODIGO: 18-02-01-7341**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguinete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 033

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
15	**MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, MARCA CLIMASTAR 18.000 BTU. (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
15.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
15.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
15.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
15.4	Carga de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
15.8	Cambio de ruleman	Unidad	Evento	2	180.000	360.000
15.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
15.15	Cambio de termostato de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
15.25	Mano de obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**1.187.500**

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE GENERACION DE PRODUCTOS

MARCA: GOTZE

TIPO: Split-18.000 BTU **CODIGO: 18-01-01-10-50093**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega bienes y/o la prestacion de servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias habiles contados desde el dia siguinete de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 030

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
20	**MANTENIMIENTO/REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, MARCA GOTZE DE 18.000 BTU. (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.**					
20.1	Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
20.2	Limpieza de cañerías	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
20.3	Lubricación de piezas	Unidad	Evento	1	60.000	60.000
20.4	Carga de gas	Unidad	Evento	1	180.000	180.000
20.8	Cambio de ruleman	Unidad	Evento	2	180.000	360.000
20.13	Cambio de contactor del aparato	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
20.15	Cambio de termostado de ambiente	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
20.19	Reparación de placa	Unidad	Evento	1	85.000	85.000
20.25	Mano de obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	Evento	1	172.500	172.500
					SUB-TOTAL	**1.272.500**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jef
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybar
Directora General
DGAF - SENATUR

DUPLICADO		
5	de	5

		TOTAL GENERAL	9.956.000
Son guaraníes:	NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL.-		

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Directora General DGAF - SENATUR	SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.	19/10/22
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR