ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 23 de setiembre de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1087

Chapa Nº _BKR 847_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				2	84.000	168.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				6	110.000	660.000
					TOTAL	1.125.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legnizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

1087

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175306

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU413123	*CHAPA:*	BKR 847	*KM:*	221,239
MARCA:	HYUNDAI 2012	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12_ / 2023	*FECHA:*	23/09/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja.	2	84,000	168,000
19 – 1.18	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
19 – 1.19	Mano de Obra	6	110,000	660,000
	TOTAL GS.			1,125,000

TOTAL GENERAL	1,125,000

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	23 / 09 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° BKR 847,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TESORERIA
DIVISIÓN TESORERÍA
Asunción - Paraguay

Lic. EMILIO EDUARDO FRANCO
Enc. División Tesorería
Gerencia Departamental de Tesorería