Presidencia de la Republica
Unidad Operativa de Contrataciones

DICTAMEN N° 63/2020

Asunción, 11 de noviembre de 2.020.

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS" INHERENTE A LA CONTRATACION DIRECTA N° 16/2020 – ID N° 387.032

En el marco de lo establecido en el Anexo de la Resolución N° 1890/2020 de fecha 7/05/2020, emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones, Aspectos para tener en cuenta para la elaboración de los precios referenciales.

Que la estimación de los precios referenciales para el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras fue realizada conforme a los presupuestos remitidos por las diferentes empresas representantes y/ o Distribuidoras, y/o Servicios autorizados de las marcas de los equipos con que cuenta la Institución entre ellas:

Luis Castillo servicio autorizado para los equipos de la marca HP.

Servelec S.R.L servicio técnico autorizado para los equipos de la marca TOSHIBA.

Que, de acuerdo a lo expresado en los párrafos precedentes, se encuentran acreditados los extremos legales que avalan los precios referenciales establecidos por la Convocante para el presente llamado.

Graciela Pérez de Zunini
Directora de la UOC
Gabinete Civil - Presidencia de la Republica

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO TOSHIBA

De: juliolajarthe

Para: Katiana Leguizamon

1 mensa

20/11/2019

GABINETE CIVIL ...A ST 166 19 11.doc (305,5 KB) Descargar | Maletín | Eliminar
GABINETE CIVIL ... ST 477 19 11.doc (302 KB) Descargar | Maletín | Eliminar
GABINETE CIVIL ... ST 527 19 11.doc (302 KB) Descargar | Maletín | Eliminar
Descargar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

Hola Katiana, buen día
Adjunto los Presupuestos de mantenimiento de los modelos de Copiadoras que podemos atenderlas, quedo a las órdenes para cualquier consulta pertinente.
Cordiales Saludos
Julio Lajarthe Cassanello
Socio Gerente

SERVELEC
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Presupuesto Nº: 237/19

Fecha: 19/11/19

Datos del Cliente:
Razón Social: GABINETE CIVIL – PRESIDENCIA DE LA RCA. PALACIO DE GOBIERNO
R.U.C.:
Atención de: Katiana Leguizamón
Teléfono(s):
Dirección:

Datos de la Máquina:	
Modelo: ST-477	*Contador:*
Nº de Serie:	
Técnico Responsable:	

De nuestra consideración, nos es grato presentarle el siguiente presupuesto de reparación y mantenimiento:

CANT.	*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
	REPUESTOS		
1	Unidad de cilindro	1.525.000	1.525.000
1	Unidad de fusor	2.368.000	2.368.000
1	Rodillo de alimentación de ADF	263.000	263.000
1	Rodillo de separación de ADF	263.000	263.000
1	Rodillo alimentador de bandeja	200.000	200.000
1	Rodillo alimentador de bandeja	132.000	132.000
1	Rodillo alimentador de bandeja	144.000	144.000
1	Tóner T-4710A	1.250.000	1.250.000
	SUB-TOTAL REPUESTOS		**6.145.000**
	MANO DE OBRA		
	MANTENIMIENTO GENERAL		300.000
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA		**300.000**
	TOTAL A PAGAR IVA INCLUIDO		**6.445.000**

*** Total a Pagar en Guaraníes: Seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil.-**
*** Validez de la Oferta:** 3 días
En caso de ser aprobada la oferta, favor notificar razón social o persona a cuyo nombre debe facturarse.

Firma SERVELEC
Lic. Geraldo Lopez Sosa
Director Gerente

Firma del Cliente

Mcal. Estigarribia Nº 1.990 c/ Gral. Bruguez – Tel: 223-315/207-411 – Fax: 205-979
E-mail: servelec@servelec.com.py – Página Web: www.servelec.com.py

SERVELEC
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Presupuesto Nº: 238/19

Fecha: 19/11/19

Datos del Cliente:
Razón Social: GABINETE CIVIL – PRESIDENCIA DE LA RCA. PALACIO DE GOBIERNO
R.U.C.:
Atención de: Katiana Leguizamón
Teléfono(s):
Dirección:

Datos de la Máquina:	
Modelo: ST-166	*Contador:*
Nº de Serie:	
Técnico Responsable:	

De nuestra consideración, nos es grato presentarle el siguiente presupuesto de reparación y mantenimiento:

CANT.	*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
	REPUESTOS		
1	Cilindro	238.000	238.000
1	Cuchilla de limpieza	290.000	290.000
1	Revelador	458.000	458.000
1	Cuchilla colectora	220.000	220.000
1	Rodillo fusor	425.000	425.000
1	Rodillo presión	576.000	576.000
2	Ruedas separadoras	136.000	272.000
5	Uñas del fusor	42.000	210.000
1	Embrague de bandeja	253.000	253.000
1	Embrague de registro	124.000	124.000
1	Engranaje	48.000	48.000
1	Tóner T-1640	850.000	850.000
	SUB-TOTAL REPUESTOS		**3.964.000**
	MANO DE OBRA		
	MANTENIMIENTO GENERAL		280.000
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA		**280.000**
	TOTAL A PAGAR IVA INCLUIDO		**4.244.000**

*** Total a Pagar en Guaraníes: Cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil.-**
*** Validez de la Oferta:** 3 días
En caso de ser aprobada la oferta, favor notificar razón social o persona a cuyo nombre debe facturarse.

Firma SERVELEC
Lic. Gerardo López Sosa
Director Gerente

Firma del Cliente

Mcal. Estigarribia Nº 1.990 c/ Gral. Bruguez – Tel: 223-315/207-411 – Fax: 205-979
E-mail: servelec@servelec.com.py – Página Web: www.servelec.com.py

De: lcastillo

Para: Katiana Leguizamon

14 de Feb

Planilla HP (002).docx (27,5 KB) Descargar | Maletín | Eliminar

Buenas Tardes Katiana

Te paso la planilla de repuestos para los modelos de HP

Mil disculpas por la demora

Saludos Cordiales

romis

LUIS CASTILLO
GOVERNMENT TENDERS MANAGER

+595 21 600-046
34 Ciruguateños y R. Fontao
+595 982 600-111
www.romis.com.py

LG Business Solutions · HP · SAMSUNG · EPSON · TOSHIBA · PANTUM · XYZprinting
bannerdirector · deb media · RAISE3D · Zmorph · CanadianSolar · LegrandLighting

romis. PRESUPUESTOS EQUIPOS HP

HP LaserJet Pro P1606dn Printer (CE749A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
RM1-7498-000CN	Tray - Paper delivery tray assembly	33000
RM1-7561-000CN	Service Parts - Laser Scanner Assy	178000
RL1-1497-000CN	Roller - D-shaped pick-up roller - Located on the paper pick-up assembly	33000
CE663-67902	Roller - Kit-PICK-UP ROLLER D-shaped pick-up roller - Located on the paper pick-up assembly	33000
RM1-7616-000CN	PC Board - Engine control pcb assy (220v)	640000
RM1-4227-000CN	Pad - Separation pad assembly - Located on the paper pick-up assembly.	90000
CE278A	Cartridge - LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg - HP 78A Black Toner Cartridge (CE278A).	330000
RM1-7547-010CN	Accessory - Fixing Ass'Y (220v).	815000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
HP LaserJet Pro P1102w Printer (CE657A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
RM2-8119-000CN	Service Parts - Engine control pcb assy (220v).	375000
RL1-2593-000CN	Pickup Assembly - Multipurpose/tray 1 Paper pick-up roller assembly	33000
RM1-7734-000CN	Fixing Assembly - Fixing paper delivery assy (220v).	465000
CE285A	Cartridge - LaserJet P1102/P1102w Print Cartridge 85A toner cartridge	220000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000

romis. PRESUPUESTOS EQUIPOS HP

HP LaserJet 4000, 4050		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
RG5-3693	Engine Controller Board	420000
C4251-67909	Placa Principal 4050	420000
RG5-2641	Laser Scanner	660000
RG5-2661	Fuser	880000
C4125A	Universal Tray, 500-sheet	1000000
RG5-2672	Pickup Drive Asm, 500-sheet	950000
C4127X	Toner Cartridge	880000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
COLOR LASERJET CP2025 SERIES		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
	Fuser assembly (220V to 240V) RM1-6741-000CN	660000
	Cassette (Tray 2) RM1-4860-000CN	440000
	Cartridge-tray assembly RM1-4836-000CN	240000
	Intermediate transfer belt (ITB) RM1-4852-000CN	2200000
	Roller, paper-pickup (Tray 1) RL1-1802-000CN	33000
	Pad, separation (Tray 1) RL1-1785-000CN.	45000
	Pickup roller assembly RM1-4426-000CN	88000
	Separation roller assembly RM1-4840-000CN	55000
	MP paper pickup assembly (Tray 1) RM1-4839-000CN	220000
	Power supply high-voltage, assembly RM1-5294-000CN	220000
	Power supply sub PCA, assembly RM1-5303-000CN	220000
	DC controller PCA RM1-5431-000CN	220000
CC530A	Cartucho de tóner original LaserJet HP 304A negro	550000

romis. PRESUPUESTOS EQUIPOS HP

CC531A	Cartucho de tóner original LaserJet HP 304A cian	550000
CC532A	Cartucho de tóner original LaserJet HP 304A amarillo	550000
CC533A	Cartucho de tóner original LaserJet HP 304A magenta	550000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
HP LaserJet P1006 Printer (CB411A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
RM1-4008-020CN	Fuser Assembly - Fusing Assembly - Bonds toner to paper with heat - For 220-240VAC (+/- 10%) operation	550000
RM1-4001-000CN	Frame - Frame assembly - Frame that holds all components for the pick-up transfer assembly	176000
CB435A	Cartridge - HP LaserJet 35A Black Print Cartridge - Prints approximately 1,500 standard pages - For the LaserJet P1005/P1006 printer series	330000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
HP LaserJet pro 400 printer m401a (CF270A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
RM1-9137-000CN	Tray - 250-sheet paper input tray - Paper cassette for tray 2 Cassette Assy for HP CF278A	330000
RM2-1079-000CN	Scanner - Scanner Assy	110000
RL1-3307-000CN	Roller - Pickup roller - For use with multipurpose/tray 1	110000
RM2-7762-000CN	PC Board - ENGINE CONTROLLER ASSY,220V DC Control	660000
RM1-9189-020CN	Fuser Assembly - Fuser assembly - For 220 VAC - Bonds toner to paper with heat	1300000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000

romis. PRESUPUESTOS EQUIPOS HP

HP LaserJet 1300 Printer (Q1334A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
Q2613X	Cartridge - Ultra-precise black toner cartridge (high capacity)	440000
RM1-0524-000CN	Laser Scanner - Laser/scanner assembly	110000
RM1-0716-030CN	Fuser Assembly - Fusing assembly - Bonds toner to paper with heat (For 220V to 240V operation)	550000
RC1-0954-000CN	Pad - Separation pad assembly in front portion of 250 sheet tray.	1100000
RL1-0303-000CN	Roller - Paper pickup roller (D-shaped roller) - Picks up media from the paper input tray	44000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Printer (CF379A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
RM2-6454-000CN	Belt - Intermediate transfer belt (ITB) assembly	2200000
CF410XC	Cartridge - HP 410X Contract High Yield Black Original LaserJet Toner	550000
CF411-67902	Cartridge - 410X high yield cyan toner cartridge - High capacity replacement cyan toner cartridge	550000
CF412-67902	Cartridge - High capacity replacement yellow toner cartridge	550000
CF413-67902	Cartridge - 410X high yield magenta toner cartridge	550000
B5L25-60101	Control Panel - Control panel touchscreen display Supernova 4.3	1320000
RM2-6461-000CN	Fuser Assembly - fuser unit Assy-Fixing 220V duplex	2800000
RM2-5612-000CN	Laser Scanner - Laser/scanner assembly	330000
B3Q10-40080	Pad - ADF separation pad assembly	220000
RM2-6372-000CN	Pickup Assembly - Paper pick-up assembly	660000

romis. PRESUPUESTOS EQUIPOS HP

B3Q10-60105	Roller - ADF pick-up roller assembly	330000
RM2-5576-000CN	Roller - 550-sheet feeder paper pick-up roller assembly	220000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
HP LaserJet Pro M203dw Printer (G3Q47A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
CF230X	Cartridge - HP 30X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge	440000
CF232A	Drum - HP 32A Original LaserJet Imaging Drum	1320000
RL1-2593-000CN	Pickup Assembly - Multipurpose/tray 1 Paper pick-up roller assembly.	44000
RM2-0836-010CN	Service Parts - Fixing Ass'Y (220-240v)	1500000
RM2-6911-000CN	Service Parts - Laser Scanner Ass'Y	330000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
HP LaserJet pro cp1025nw color printer (CE914A)		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
RM1-7269-000CN	Fixing Paper Delivery Ass'Y	1000000
CE310A	Cartridge - HP CLJ CP1025 SERIES Black Print Cartridge	175000
CE311A	Cartridge - HP CLJ CP1025 SERIES Cyan Print Cartridge	175000
CE312A	Cartridge - HP CLJ CP1025 SERIES Yellow Print Cartridge.	175000
CE313A	Cartridge - HP CLJ CP1025 SERIES Magenta Print Cartridge	175000
RM1-7274-000CN	Belt - Intermediate Trans. Belt Ass'Y	880000
CE314A	Drum - Imaging drum 126A	175000

romis. PRESUPUESTOS EQUIPOS HP

RM1-7228-000CN	Pad - Separation Pad Ass'Y	100000
RL1-2671-000CN	Roller - Roller, paper pick-up	100000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000
Escáner HP ScanJet Pro 4500 FN1 Network		
CODIGO	**Descripcion**	**Precio Referencial**
	Kit de rodillos	600000
	ADF Output Stopper	250000
	Pwr-Sply-Ac-Dc Adapter	250000
L2749-69001	SJ pro 4500 Service Replacement unit	500000
L2749-69001	SJ pro 4500 CN Svc Replacemnt Unit	500000
	L2749-69003 -SJ pro 4500 Svc Replacement unit Gsku	500000
ven425	Mano de obra por cambio de partes.	100000
ven430	Mantenimiento, engrase, ajustes, limpieza en general.	100000

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS HP

EQUIPO	Impresora HP Laserjet Pro P1606DN (CE749A)	
Item	Mantenimiento CORRECTIVO	Precio Unitario
1	Tray - Paper delivery tray assembly	33.000
2	Service Parts - Laser Scanner Assy	178.000
3	Roller - D-shaped pick-up roller - Located on the paper pick-up assembly	33.000
4	Roller - Kit-PICK-UP ROLLER D-shaped pick-up roller - Located on the paper pick-up assembly	33.000
5	PC Board - Engine control pcb assy (220v)	640.000
6	Pad - Separation pad assembly - Located on the paper pick-up assembly.	90.000
7	Cartridge - LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg - HP 78A Black Toner Cartridge (CE278A).	330.000
8	Accessory - Fixing Assy (220v).	815.000
9	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**2.252.000**

EQUIPO	Impresora HP Laserjet P1102W (CG657A)	
Item	Mantenimiento CORRECTIVO	Precio Unitario
1	Service Parts - Engine control pcb assy (220v).	375.000
2	Pickup Assembly - Multipurpose/tray 1 Paper pick-up roller assembly	33.000
3	Fixing Assembly - Fixing paper delivery assy (220v).	465.000
4	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**973.000**

EQUIPO	Impresora HP Laserjet 4050	
Item	Mantenimiento CORRECTIVO	Precio Unitario
1	Engine Controller Board	420.000
2	Placa Principal 4050	420.000
3	Laser Scanner	660.000
4	Fuser	880.000
5	Universal Tray, 500-sheet	1.000.000
6	Pickup Drive Asm, 500-sheet	950.000
7	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**4.430.000**

EQUIPO	Impresora HP Laserjet Color CP2025DN (CB495A)	
Item	Mantenimiento CORRECTIVO	Precio Unitario
1	Fuser assembly (220V to 240V) RM1-6741-000CN	660.000
2	Cassette (Tray 2) RM1-4860-000CN	440.000
3	Cartridge-tray assembly RM1-4836-000CN	240.000
4	Intermediate transfer belt (ITB) RM1-4852-000CN	2.200.000
5	Roller, paper-pickup (Tray 1) RL1-1802-000CN	33.000

6	Pad, separation (Tray 1) RL1-1785-000CN.	45.000
7	Pickup roller assembly RM1-4426-000CN	88.000
8	Separation roller assembly RM1-4840-000CN	55.000
9	MP paper pickup assembly (Tray 1) RM1-4839-000CN	220.000
10	Power supply high-voltage, assembly RM1-5294-000CN	220.000
11	Power supply sub PCA, assembly RM1-5303-000CN	220.000
12	DC controller PCA RM1-5431-000CN	220.000
13	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
TOTAL		**4.741.000**

EQUIPO	Impresora HP Laserjet P1006	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Fuser Assembly - Fusing Assembly - Bonds toner to paper with heat - For 220-240VAC (+/- 10%) operation	550.000
2	Frame - Frame assembly - Frame that holds all components for the pick-up transfer assembly	176.000
3	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
TOTAL		**826.000**

EQUIPO	Impresora HP Laserjet Pro 400	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Tray - 250-sheet paper input tray - Paper cassette for tray 2 Cassette Assy for HP CF278A	330.000
2	Scanner - Scanner Assy	110.000
3	Roller - Pickup roller - For use with multipurpose/tray 1	110.000
4	PC Board - ENGINE CONTROLLER ASSY,220V DC Control	660.000
5	Fuser Assembly - Fuser assembly - For 220 VAC - Bonds toner to paper with heat	1.300.000
6	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
TOTAL		**2.610.000**

EQUIPO	Impresora HP Laserjet 1300	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Laser Scanner - Laser/scanner assembly	110.000
2	Fuser Assembly - Fusing assembly - Bonds toner to paper with heat (For 220V to 240V operation)	550.000
3	Pad - Separation pad assembly in front portion of 250 sheet tray.	1.100.000
4	Roller - Paper pickup roller (D-shaped roller) - Picks up media from the paper input tray	44.000
5	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
TOTAL		**1.904.000**

EQUIPO	Impresora HP Laserjet P1005	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**

1	Fuser Assembly - Fusing Assembly - Bonds toner to paper with heat - For 220-240VAC (+/- 10%) operation	550.000
2	Frame - Frame assembly - Frame that holds all components for the pick-up transfer assembly	176.000
3	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**826.000**

EQUIPO	Impresora Multifunción HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Belt - Intermediate transfer belt (ITB) assembly	2.200.000
2	Control Panel - Control panel touchscreen display Supernova 4.3	1.320.000
3	Fuser Assembly - fuser unit Assy-Fixing 220V duplex	2.800.000
4	Laser Scanner - Laser/scanner assembly	330.000
5	Pad - ADF separation pad assembly	220.000
6	Pickup Assembly - Paper pick-up assembly	660.000
7	Roller - ADF pick-up roller assembly	330.000
8	Roller - 550-sheet feeder paper pick-up roller assembly	220.000
9	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**8.180.000**

EQUIPO	Impresora HP LaserJet Pro M203dw	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Drum - HP 32A Original LaserJet Imaging Drum	1.320.000
2	Pickup Assembly - Multipurpose/tray 1 Paper pick-up roller assembly.	44.000
3	Service Parts - Fixing Assy (220-240v)	1.500.000
4	Service Parts - Laser Scanner Assy	330.000
5	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**3.294.000**

EQUIPO	Impresora HP LaserJet Pro CP1025nw color	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Fixing Paper Delivery Assy	1.000.000
2	Belt - Intermediate Trans. Belt Assy	880.000
3	Drum - Imaging drum 126A	175.000
4	Pad - Separation Pad Assy	100.000
5	Roller - Roller, paper pick-up	100.000
6	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**2.355.000**

EQUIPO	Impresora HP LaserJet Pro 400 color M451dw	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Tray - 250-sheet paper input tray - Paper cassette for tray 2 Cassette Assy for HP CF278A	330.000
2	Scanner - Scanner Assy	110.000

3	Roller - Pickup roller - For use with multipurpose/tray 1	110.000
4	PC Board - ENGINE CONTROLLER ASSY,220V DC Control	660.000
5	Fuser Assembly - Fuser assembly - For 220 VAC - Bonds toner to paper with heat	1.300.000
6	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**2.610.000**

EQUIPO	Escáner HP ScanJet Pro 4500 FN1 Network	
Item	**Mantenimiento CORRECTIVO**	**Precio Unitario**
1	Kit de rodillos	600.000
2	ADF Output Stopper	250.000
3	Pwr-Sply-Ac-Dc Adapter	250.000
4	L2749-69001 - SJ pro 4500 Service Replacement unit	500.000
5	L2749-69002 - SJ pro 4500 CN Svc Replacemnt Unit	500.000
6	L2749-69003 -SJ pro 4500 Svc Replacement unit Gsku	500.000
7	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	100.000
	TOTAL	**2.700.000**