LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"

ADENDA N° 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Sección I Datos de la Licitación.

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, solamente por escrito, la dirección de la Convocante es: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DINAC** Dirección: **Mcal. López y 22 de Setiembre – 3º Piso** Ciudad: **Asunción, Paraguay** Teléfono: **(595) 21 224.051** Fax: **(595) 21 224.051** **La fecha y hora límites para realizar consultas por escrito en la Secretaria UOC es: hasta las 12:00 HS DEL 25/08/2015.**
IAO 14.2	**El presente llamado es por LOTE, y será bajo la modalidad de CONTRATO ABIERTO, los montos mínimos y máximos correspondientes a cada Lote son los siguientes y se detallan a continuación:** **LOTE 1- INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL** **Monto máximo del Lote: GS. 6.600.000** **Monto mínimo del Lote: GS. 3.300.000** **LOTE 2-ADMINISTRACION GENERAL** **Monto máximo del Lote: GS. 109.320.000** **Monto mínimo del Lote: GS. 54.660.000** **LOTE 3-SERVICIOS AERONAUTICOS** **Monto máximo del Lote: GS. 114.579.992** **Monto mínimo del Lote: GS. 57.289.996** **LOTE 4- SERVICIOS AEROPORTUARIOS** **Monto máximo del Lote: GS. 143.106.497** **Monto mínimo del Lote: GS. 71.553.248**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: **Abg. Julián Patiño**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

	Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre – 3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción, Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 28/08/2015** **Hora: 08:00HS**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre- Ministerio de Defensa Nacional** Número de Piso/Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha: 28/08/2015** **Hora: 08:30HS**

Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

LOTE 1-INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL				
1	2	3	4	5
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MINI VAN HYUNDAI H1- (CHAPA N° BJN-618 Y RASP E-0002441)				
1	78180101-002	BUJES TREN DELANTERO SUPERIOR E INFERIOR, BUJES TRASEROS	Unidad	1
2	78180101-9998	CUBIERTAS 215/70 R16	Unidad	1
3	78180101-9998	BATERIA DE 12 VOL 90AMP,	Unidad	1
LOTE 2-ADMINISTRACION GENERAL				
1	2	3	4	5
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (CHAPA EAD 226)				
1	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

2	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1
3	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1
4	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1
5	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1
6	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1
7	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1
8	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1
CAMIONETA FRONTIER DOBLE CABINA 2011 - CHAPA EAG 808				
9	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1
10	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1
11	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1
12	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1
13	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1
14	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1
15	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1
16	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1
(4) CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4X2 (CHAPA EAA 283- EAA 284- EAA285-EAA297)				
17	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1
18	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1
19	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

20	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1
21	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1
22	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1
23	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1
24	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 (CHAPA EAA 280)				
25	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1
26	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1
27	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1
28	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1
29	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1
30	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1
31	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1
32	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1
(3) MOTOS YAMAHA (CHAPA 177 EAD-178 EAD Y 179 EAD)				
33	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1
MOTO HONDA (CHAPA 142 EAA)				
34	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1
LOTE 3-SERVICIOS AERONAUTICOS				
1	2	3	4	5
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

Abg. JULIAN P
Coordinad
UOC - DIN

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

CAMIONETA HYUNDAI H-1 COD. (PAT 103.02.06.0235)				
1	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL CADA 5000 KM	Unidad	1
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 ISUZU D-MAX (CHAPA BJN 709) COD. PAT. 103.01.16.0237				
2	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1
3	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE Y DE CAJA	Unidad	1
4	78180101-002	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ETC.	Unidad	1
5	78180101-002	CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1
6	78180101-002	REPARACION DE CONDUCTO PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1
7	78180101-002	RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1
8	78180101-002	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	1
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 (CHAPA EAH 368) COD. PAT. 106.01.16.0266				
9	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1
(2) CAMIONETAS TOYOTA 4X2 (CHAPA EAF 712, CHAPA EAA 366)				
10	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1
11	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1
12	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

13	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1
14	78180101-9998	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1
15	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1
16	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1
17	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 (CHAPA				
18	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1
19	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1
20	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1
21	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1
22	78180101-002	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1
23	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1
24	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1
25	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1
LOTE 4- SERVICIOS AEROPORTUARIOS				
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO				
1	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
2	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1
3	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1
4	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1
5	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1
6	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1
7	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA				
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
9	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1
11	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1
12	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1
13	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1
14	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1
15	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI				
16	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1
17	78180101-014	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1
18	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1
19	78180101-014	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4
20	78180101-014	Refrigerante	Unidad	1
21	78180101-014	Buge parrilla	Unidad	1
22	78180101-014	Buge elastico	Unidad	1
23	78180101-014	Muñequin	Unidad	1
24	78180101-014	Cruceta cardan	Unidad	1
25	78180101-014	Pastilla de freno	Unidad	1
26	78180101-014	Fibra trasera	Unidad	1
27	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS				
28	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1
29	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

30	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
31	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
32	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1
33	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1
34	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1
35	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1
36	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1
37	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1
38	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1
39	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1
40	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1
41	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1
42	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1
43	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1
44	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1
45	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1
46	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1
47	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1
48	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1
49	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1
50	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1
51	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1
52	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1
53	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1
54	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1
55	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1
56	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1
57	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1
58	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1
59	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

60	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS				
61	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1
62	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1
63	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
64	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
65	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1
66	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1
67	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1
68	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1
69	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1
70	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1
71	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1
72	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1
73	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1
74	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1
75	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1
76	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1
77	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1
78	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1
79	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1
80	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1
81	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1
82	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1
83	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1
84	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1
85	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1
86	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1
87	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1
88	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1
89	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1

Ing. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

90	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1
91	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1
92	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1
93	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES				
94	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
95	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1
96	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
97	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
98	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1
99	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1
100	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1
101	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1
102	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1
103	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1
104	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1
105	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1
106	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1
107	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1
108	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1
109	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1
110	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1
111	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1
112	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1
113	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1
114	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1
115	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1
116	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1
117	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

118	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1
119	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1
120	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1
121	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1
122	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1
123	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1
124	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1
125	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO				
126	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
127	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1
128	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
129	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
130	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1
131	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1
132	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1
133	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1
134	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1
135	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1
136	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1
137	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1
138	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1
139	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1
140	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1
141	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1
142	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1
143	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1
144	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1
145	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1
146	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1

ING. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

147	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1
148	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1
149	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1
150	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1
151	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1
152	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1
153	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1
154	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1
155	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1
156	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1
157	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO				
158	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
159	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1
160	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
161	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
162	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1
163	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1
164	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1
165	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1
166	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1
167	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1
168	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1
169	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1
170	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1
171	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1
172	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1
173	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1
174	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1
175	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1

Ing. JULIAN PATIÑO
Coordinador
U.O.C. - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

176	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1
177	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1
178	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1
179	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1
180	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1
181	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1
182	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1
183	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1
184	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1
185	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1
186	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1
187	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1
188	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1
189	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES				
190	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
191	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1
192	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
193	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
194	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1
195	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1
196	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1
197	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1
198	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1
199	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1
200	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1
201	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1
202	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1
203	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

204	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1
205	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1
206	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1
207	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1
208	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1
209	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1
210	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1
211	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1
212	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1
213	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1
214	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1
215	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1
216	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1
217	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1
218	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1
219	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1
220	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1
221	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1
CAMIONETA ISUZU CHAPA EAL784 (R.A.S.P E-000463)- DIRECCION DE AEROPUERTOS				
222	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
223	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1
224	78180101-014	Reparacion de tren trasero	Unidad	1
225	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1
226	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1
227	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2- GERENCIA ADMINISTRATIVA D.A CHAPA EAH 392 Y RASP 0000249)				
228	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1
229	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1
230	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1
231	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1

Ing. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

232	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1
233	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1
234	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1
235	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1
236	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1
237	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1
238	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1
239	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1
240	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1
241	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1
242	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1
243	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1
244	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1
245	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1
246	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1
247	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1
248	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1
249	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1
250	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1
251	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1
252	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1
253	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1
254	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1
255	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1
256	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1
257	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1
258	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1
259	78180101-014	Cubiertas 650/14 10 telas		
260	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1
261	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1

Ing. JULIAN PATIÑO
Coordinador
U.O.C. - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

262	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1
263	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1
264	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1
265	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1
266	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1
267	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1
CAMIONETA SAVEIRO POL147(BKL 421) - SGME				
268	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1
269	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1
270	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1
271		Reparacion de A.A.		
272	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1
CAMIONETA SAVEIRO POL 211 - SGEN				
273	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1
274	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1
275	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1
276	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1
CAMIONETA FORD RANGER XAA 209 - SGPI				
277	78180101-014	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1
278	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1
279	78180101-014	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1
CAMIONETA SAVEIRO POS 165- SGPJ				
280	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1
281	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1
282	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1
283	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1
284	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1
CAMIONETA SAVEIRO CABINA SIMPLE POS 143 CHAPA NRO BLL527 - SGCO				
285	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1
286	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1
287	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1

Ing. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

288	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1
289	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1
MOTOCICLETA HONDA CON CHAPA EAA 141				
290	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1
291	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
292	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1
293	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1
294	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1
295	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1

Sección VI. Formularios

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

LISTA DE PRECIOS

LOTE 1-INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL					
1	2	3	4	5	6
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
MINI VAN HYUNDAI H1- (CHAPA N° BJN-618 Y RASP E-0002441)					
1	78180101-002	BUJES TREN DELANTERO SUPERIOR E INFERIOR, BUJES TRASEROS	Unidad	1	
2	78180101-9998	CUBIERTAS 215/70 R16	Unidad	1	
3	78180101-9998	BATERIA DE 12 VOL 90AMP,	Unidad	1	

Monto máximo del Lote: GS. 6.600.000
Monto mínimo del Lote: GS. 3.300.000

LOTE 2-ADMINISTRACION GENERAL					
1	2	3	4	5	6

Ing. JULIAN PAVINO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incl.)
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (CHAPA EAD 226)					
1	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	
2	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	
3	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	
4	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	
5	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	
6	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	
7	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	
8	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	
CAMIONETA FRONTIER DOBLE CABINA 2011 - CHAPA EAG 808					
9	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	
10	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	
11	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	
12	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	
13	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	
14	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	
15	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	
16	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	
(4) CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4X2 (CHAPA EAA 283- EAA 284- EAA285-EAA297)					

Abg. JULIAN MATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

17	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	
18	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	
19	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	
20	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	
21	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	
22	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	
23	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	
24	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 (CHAPA EAA 280)					
25	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	
26	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	
27	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	
28	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	
29	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	
30	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	
31	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	
32	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	
(3) MOTOS YAMAHA (CHAPA 177 EAD-178 EAD Y 179 EAD)					
33	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	
MOTO HONDA (CHAPA 142 EAA)					

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

34	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	

Monto máximo del Lote: GS. 109.320.000
Monto mínimo del Lote: GS. 54.660.000

LOTE 3-SERVICIOS AERONAUTICOS					
1	2	3	4	5	6
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.
CAMIONETA HYUNDAI H-1 COD. (PAT 103.02.06.0235)					
1	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL CADA 5000 KM	Unidad	1	
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 ISUZU D-MAX (CHAPA BJN 709) COD. PAT. 103.01.16.0237					
2	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	
3	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE Y DE CAJA	Unidad	1	
4	78180101-002	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ETC.	Unidad	1	
5	78180101-002	CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	
6	78180101-002	REPARACION DE CONDUCTO PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	
7	78180101-002	RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	
8	78180101-002	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	1	
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 (CHAPA EAH 368) COD. PAT. 106.01.16.0266					
9	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	
(2) CAMIONETAS TOYOTA 4X2 (CHAPA EAF 712, CHAPA EAA 366)					

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

10	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	
11	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	
12	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	
13	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	
14	78180101-9998	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	
15	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	
16	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	
17	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 (CHAPA					
18	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	
19	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	
20	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	
21	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	
22	78180101-002	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

23	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	
24	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	
25	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	

Monto máximo del Lote: GS. 114.579.992
Monto mínimo del Lote: GS. 57.289.996

LOTE 4- SERVICIOS AEROPORTUARIOS					
1	2	3	4	5	6
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO					
1	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
2	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	
3	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	
4	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	
5	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
6	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	
7	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA					
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
9	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	
11	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	
12	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	
13	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
14	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	
15	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI					
16	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	
17	78180101-014	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	

JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

18	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	
19	78180101-014	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	
20	78180101-014	Refrigerante	Unidad	1	
21	78180101-014	Buge parrilla	Unidad	1	
22	78180101-014	Buge elastico	Unidad	1	
23	78180101-014	Muñequin	Unidad	1	
24	78180101-014	Cruceta cardan	Unidad	1	
25	78180101-014	Pastilla de freno	Unidad	1	
26	78180101-014	Fibra trasera	Unidad	1	
27	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS					
28	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	
29	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	
30	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
31	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
32	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	
33	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	
34	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	
35	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	
36	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	
37	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	
38	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	
39	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	
40	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	
41	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	
42	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	
43	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	
44	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	
45	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	
46	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	
47	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	
48	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	
49	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Luis José Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

50	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	
51	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	
52	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	
53	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	
54	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	
55	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	
56	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	
57	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	
58	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	
59	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	
60	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS					
61	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	
62	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	
63	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
64	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
65	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	
66	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	
67	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	
68	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	
69	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	
70	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	
71	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	
72	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	
73	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	
74	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	
75	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	
76	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	
77	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	
78	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	
79	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	

Ing. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

80	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	
81	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	
82	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	
83	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	
84	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	
85	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	
86	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	
87	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	
88	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	
89	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	
90	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	
91	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	
92	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	
93	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES					
94	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
95	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	
96	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
97	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
98	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	
99	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	
100	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	
101	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	
102	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	
103	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	
104	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	
105	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	
106	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	
107	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	
108	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

109	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	
110	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	
111	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	
112	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	
113	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	
114	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	
115	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	
116	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	
117	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	
118	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	
119	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	
120	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	
121	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	
122	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	
123	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	
124	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	
125	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO					
126	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
127	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	
128	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
129	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
130	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	
131	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	
132	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	
133	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	
134	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	
135	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	
136	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	
137	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	
138	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

139	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	
140	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	
141	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	
142	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	
143	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	
144	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	
145	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	
146	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	
147	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	
148	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	
149	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	
150	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	
151	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	
152	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	
153	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	
154	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	
155	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	
156	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	
157	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO					
158	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
159	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	
160	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
161	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
162	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	
163	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	
164	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	
165	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	
166	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	
167	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	
168	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	

Abg. JULIAN LATINO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

169	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	
170	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	
171	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	
172	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	
173	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	
174	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	
175	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	
176	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	
177	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	
178	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	
179	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	
180	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	
181	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	
182	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	
183	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	
184	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	
185	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	
186	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	
187	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	
188	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	
189	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES					
190	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
191	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	
192	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
193	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
194	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	
195	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	
196	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	
197	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

198	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	
199	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	
200	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	
201	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	
202	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	
203	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	
204	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	
205	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	
206	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	
207	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	
208	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	
209	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	
210	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	
211	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	
212	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	
213	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	
214	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	
215	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	
216	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	
217	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	
218	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	
219	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	
220	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	
221	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	
CAMIONETA ISUZU CHAPA EAL784 (R.A.S.P E-000463)- DIRECCION DE AEROPUERTOS					
222	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
223	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
224	78180101-014	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	
225	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	
226	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	

Abg. JULIO PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

227	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2- GERENCIA ADMINISTRATIVA D.A CHAPA EAH 392 Y RASP 0000249)					
228	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	
229	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	
230	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
231	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	
232	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	
233	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	
234	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	
235	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	
236	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	
237	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	
238	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	
239	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	
240	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	
241	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	
242	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	
243	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	
244	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	
245	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	
246	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	
247	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	
248	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	
249	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	
250	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	
251	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	
252	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	
253	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	
254	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	
255	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	
256	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	
257	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

258	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	
259	78180101-014	Cubiertas 650/14 10 telas			
260	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1	
261	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	
262	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	
263	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
264	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	
265	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	
266	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	
267	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	
CAMIONETA SAVEIRO POL147(BKL 421) - SGME					
268	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	
269	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	
270	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
271		Reparacion de A.A.			
272	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	
CAMIONETA SAVEIRO POL 211 - SGEN					
273	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	
274	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	
275	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	
276	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
CAMIONETA FORD RANGER XAA 209 - SGPI					
277	78180101-014	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	
278	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	
279	78180101-014	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	
CAMIONETA SAVEIRO POS 165- SGPJ					
280	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	
281	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1	
282	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	
283	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

284	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
CAMIONETA SAVEIRO CABINA SIMPLE POS 143 CHAPA NRO BLL527 - SGCO					
285	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	
286	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	
287	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	
288	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	
289	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	
MOTOCICLETA HONDA CON CHAPA EAA 141					
290	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	
291	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
292	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	
293	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	
294	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	
295	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	

Monto maximo del Lote: GS. 143.106.497
Monto minimo del Lote: GS. 71.553.248

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC