CROQUIS DE UBICACION



CORTE - EMPEDRADO

Pedro Molinas
Dtor.de obra

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON DE HºAº
BARRIO AZUCENA
CORONEL OVIEDO



Asmilli Báez I.
Arquitecta
Registro Nº 3220

REPARACION DE EMPEDRADO BARRIO CPTAN. ROA
COSTADO CEMENTERIO MUNICIPAL DE CORONEL O.

Pedro Molinas
Dtor.de obra

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Cementerios
Coronel Oviedo

Pedro Molinas
Dtor.de obra

Pedro Molinas
Director de Obras
Municipalidad de Cnel. Oviedo

Asmilli Báez I.
Arquitecta
Registro N° 3220